



Memoria 2017

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. PROCESOS EN EL CTR

1.1. ESQUEMA DE PROCESO

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2. RESUMEN COMPRENSIVO DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN

2.1. NOTAS GENERALES

2.2. BALANCE DE MASAS 2017

2.3. ENTRADAS Y SALIDAS

2.4. CONTROL DE CALIDAD

2.5. RECUPERACIONES POR SUBPRODUCTOS

3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO: CONDICIONADO AMBIENTAL Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

3.1. CONDICIONADO AMBIENTAL Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. INSTALACIONES DEL CTR

3.1.1. CALIDAD ATMOSFÉRICA

- Control de emisiones
- Control de ruidos
- Control y prevención de olores

3.1.2. CALIDAD DE AGUAS

- Composición de las aguas de la depuradora
- Composición de los lixiviados de la zona de compostaje
- Aguas residuales fecales
- Volúmenes extraídos de la balsa de lixiviados

3.1.3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

3.1.4. PAISAJE

- Control de volados
- Mantenimiento de jardines

3.1.5. MANTENIMIENTO DE VIALES

3.1.6. CONTROL DE FAUNA OPORTUNISTA

3.1.7. CONTROL DE PLAGAS

3.2. CONDICIONADO AMBIENTAL Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. VASO DE VERTIDO

3.2.1. METEOROLOGÍA

3.2.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA

3.2.3. CALIDAD DE AGUAS

- Aguas superficiales
- Lixiviados de la balsa
- Aguas subterráneas

3.2.4. SUELOS

3.2.5. OTROS DATOS RELEVANTES SOBRE EL VASO DE VERTIDO

- Densidad
- Superficie ocupada por los residuos
- Método de explotación
- Capacidad restante del depósito
- Estabilidad en el vaso de vertido

4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. CONCLUSIONES

5. CONTROL EXTERNO. CAMPAÑAS DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO

5.2. CALIDAD DEL COMPOST

5.3. ANÁLISIS DE AGUAS Y DE LIXIVIADOS

6. CONTROL EXTERNO. EQUIPOS Y MAQUINARIA

- 6.1. NUEVAS ADQUISICIONES
- 6.2. ALQUILER DE EQUIPOS

7. CONTROL EXTERNO. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 7.1. EQUIPOS FIJOS
- 7.2. EQUIPOS MÓVILES
- 7.3. INFRAESTRUCTURAS DEL CTR
- 7.4. LIMPIEZA

8. CONTROL EXTERNO. CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD

- 8.1. SITUACIÓN ACTUAL
- 8.2. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
- 8.3. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

9. CONTROL EXTERNO. CONCLUSIONES

10. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

- 10.1. COLABORACIÓN CON EL CENSO DE LÁRIDOS DE SALAMANCA
- 10.2. FELICITACIONES EN DÍAS SINGULARES
- 10.3. VISITAS DIDÁCTICAS AL CTR

11. INCIDENCIAS

12. OTROS HECHOS RELEVANTES

13. EL CONSORCIO GIRSA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN


Los estatutos del Consorcio para la Gestión Integral de los residuos de la provincia de Salamanca (GIRSA), establecen como una de las funciones del gerente la preparación de una Memoria Anual, que deberá presentar a la Asamblea. Con este documento se pretende dar cumplimiento a esa obligación, aunque resulta de mayor importancia, reportar de forma detallada ante el órgano de gobierno del Consorcio la actividad desarrollada para que pueda ejercer en las mejores condiciones sus competencias.

La memoria se refiere a la totalidad del ejercicio anterior. Dado que otros documentos cubren los aspectos presupuestarios y contables, su contenido, como en otras ocasiones, se centra en los aspectos técnicos, ambientales y estadísticos de la gestión.

En la memoria no se han incluido documentos tales como boletines, tiques o similares para no alargar su extensión. Están a disposición general en los correspondientes informes periódicos, tanto de la empresa concesionaria como del Control Externo.

1. PROCESOS EN EL CTR

1.1. ESQUEMA DE PROCESO





1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

A efectos de estudio se pueden diferenciar dos tipos de procesos:

A) Proceso de **pretratamiento**: También llamado pretratamiento seco. Es el tratamiento que se da a los residuos desde que se recibe en las instalaciones para su recuperación y valorización hasta su traslado al depósito de rechazos para su sellado definitivo.

B) Proceso **biológico**: También llamado tratamiento húmedo, y es el tratamiento que se da a la fracción orgánica previamente extraída en el pretratamiento seco para someterla a procesos aeróbicos para la obtención de abono orgánico: el material bioestabilizado o compost. Como es sabido, el CTR de Gomecello cuenta con una planta de biometanización –que se recoge en el esquema de proceso precedente- que alcanzó su rendimiento nominal el mes de noviembre de 2015.

A) PROCESO DE PRETATAMIENTO:

Hay que hacer distinción entre dos flujos principales de residuos, los que, de acuerdo a la terminología clásica podemos denominar como **RSU** (residuo sólido urbano) y residuo urbano **voluminoso**. Dependiendo de que tipo de residuo sea, se hará un tratamiento u otro. Existe una tercera línea para tratar la fracción vegetal limpia, recepcionada separada en el CTR, en la que se mezcla con la fracción orgánica procedente del pretratamiento de RSU previamente a su introducción en los túneles de fermentación aeróbica.

- Tratamiento RSU:

Estos residuos procedentes de la recogida domiciliaria, son vertidos en los **fosos de recepción**, desde donde, con un **pulpo electrohidráulico** son introducidos al proceso de pretratamiento que cuenta con **dos** líneas de selección con un alto grado de automatismo. Mediante la cinta transportadora el residuo llega a la cabina de **triaje primario**, en la que se han dispuesto **cuatro** puestos de triaje por cada una de las líneas. En esta cabina de selección manual se lleva a cabo la primera recuperación de subproducto valorizado en el que se recupera papel-cartón, chatarra, polietileno de baja

densidad y vidrio. También en este primer triaje se separan aquellos residuos, particularmente voluminosos, que por sus características pueden entorpecer los procesos posteriores de selección y valorización.

Una vez pasado el triaje primario, la cinta descarga su contenido en un **trómel** de clasificación de doble malla. El primer tramo tiene una luz de malla de **60 mm** mientras que el segundo tramo alcanza los **190 mm**. De esta forma, el trómel consigue separar tres fracciones: menor de 60 mm, entre 60 y 190 mm, y mayor de 190 mm. La fracción de tamaño inferior a 60 mm es considerada como fracción orgánica y es dirigida al tratamiento biológico mientras que las otras dos fracciones son dirigidas de forma separada hacia la cabina de **traje secundario** en la que una cinta transporta la fracción inorgánica intermedia (tamaño entre 60 y 190 mm) y la otra cinta transporta la fracción inorgánica gruesa (tamaño superior a 190 mm).

A.1) Fracción de hundido inferior a 60 mm: Esta fracción, la mayoritariamente orgánica, es sometida a un proceso de pretratamiento seco para su limpieza y separación. El tratamiento al que es sometida consta:

- ✓ Selección automática de los elementos férricos a través de un *sistema magnético*.
- ✓ **Separación balística** para separar materiales rodantes y restos de vidrio, obteniendo un rechazo de rodantes que será conducido al depósito de rechazo y una fracción, mayoritariamente orgánica, que será incorporada al compostaje.
- ✓ Cribado mediante **criba anticolmatante de malla elástica**, con luz de malla de 15 mm cuya finalidad es eliminar los materiales de granulometría inferior a 15 mm de donde se obtenía un rechazo de “arenas” que era conducido al depósito de rechazos y que ahora, tras varios análisis efectuados, se incorpora al proceso de compostaje. La fracción orgánica obtenida sigue a tratamiento biológico.

A.2) Fracción de hundido con diámetro entre 60 y 190 mm: Esta fracción de hundido del trómel es considerada como materia inorgánica intermedia, y como en la anterior también es sometida a un proceso que consta:

- ✓ Aspiración de polietileno de baja densidad para captar de modo automático este subproducto. La captación de este material se hace a través de un aspirador de film.
- ✓ **Triage secundario** donde hay **seis** puestos organizados para la selección de los distintos materiales a recuperar como el Papel-Cartón, Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD), Polietileno tereftalato (PET) y Brik, quedando un último puesto de refuerzo para la recuperación de cualquier material. Estos residuos valorizados se envían posteriormente a una prensa de subproductos.
- ✓ El rechazo de la cabina de triaje secundario se somete a una **separación magnética** para la captación de materiales férricos y a una **separación inductiva** para la obtención de materiales metálicos no férricos.

Una vez finalizado este proceso, el residuo sobrante denominado rechazo primario es sometido a un **prensado** y conducido al **depósito de rechazo**.

A.3) Fracción de hundido con diámetro superior a 190 mm: Esta fracción de hundido del trómel es considerada como materia inorgánica gruesa y el proceso al que es sometido es igual al que se le da a la fracción inorgánica intermedia, exceptuando la separación magnética para la obtención de materiales férricos y no férricos.

- Tratamiento de residuo urbano voluminoso:

Son aquellos residuos que proceden de la retirada domiciliaria u otras recogidas separadas, que tienen un gran volumen o peso y que pueden estorbar en el proceso de selección y tratamiento posterior. Como ejemplos: sofás, colchones, armarios, palets, y otros enseres. Tras un proceso de **selección *in situ*** que recupera materiales valiosos, estos residuos, son conducidos a un proceso de **tritución**. Al triturar, se consigue una mejor

gestión de los mismos en su eliminación en el depósito de rechazos permitiendo una mejor compactación del depósito.

B) PROCESO BIOLÓGICO:

Este proceso es el que se le realiza a la fracción hundida en el trómel inferior a 60 mm. de diámetro y que es considerada como materia orgánica. Dicha materia es tratada para producir abono orgánico o biogás, dependiendo del proceso al que se someta, ya que en el proceso biológico se diferencian dos tipos de procesos:

B.1) El proceso de **biometanización**, que es anaeróbico.

En este proceso se consigue la valorización de la materia orgánica y la obtención de energía tras someterla a varios procesos.

- ✓ Un pretratamiento húmedo con el objeto de eliminar las posibles impurezas que podrían producir problemas en el proceso. Este pretratamiento se compone de dos *pulpers* mezcladores y una trampa de arenas (equipo compacto con tamiz desarenador). La trampa de arenas está formada por un tamiz previo donde se extraen los elementos superiores a 15 mm. La pulpa o suspensión que ha pasado por el tamiz pasa por otra parte de la trampa de arenas que es un desarenador que mediante insuflación de aire provoca la decantación de los pesados y los extrae mediante tornillos.
- ✓ Una vez que se ha sometido la materia al pretratamiento húmedo, la suspensión es almacenada en un depósito de bombeo de 4 m³ para ser bombeada al tanque pulmón. En el tanque pulmón se almacena a la espera de ser introducida en el digestor mediante bombas de tornillo.
- ✓ En el digestor es donde se realiza el proceso biológico anaeróbico. El macerado permanecerá apropiadamente 19 días a una temperatura de 35 – 36º C y en constante movimiento por medio de unas bombas de recirculación, además de por la inyección en fondo de parte del biogás generado. Este proceso

controlado provoca la degradación de la materia orgánica obteniendo biogás, un combustible que contiene un 55-65 % de metano.

- ✓ El biogás producido es conducido al gasómetro que sirve como depósito para alimentar al motogenerador, que es el encargado de transformar el biogás en energía eléctrica. El exceso de biogás en el sistema es conducido a una antorcha de seguridad de alta temperatura para su combustión controlada.
- ✓ Una vez completado el proceso anaerobio se bombea la suspensión del digestor a la etapa de deshidratación, consistente en la extracción de fangos del tanque y su impulsión hacia las centrifugas, cuyo cometido es la separación de la fracción sólida de la líquida. La fracción sólida será conducida al proceso de compostaje, mientras que la líquida es almacenada en el tanque de agua de proceso para su reutilización en cabecera, en el proceso preparar la pulpa.

B.2) El proceso de **compostaje** que es aeróbico.

Este proceso consiste en la obtención de abono orgánico (material bioestabilizado o compost) a través de un proceso aeróbico al que es sometido la fracción orgánica obtenida tras el pretratamiento seco.

La materia de partida es conducida, a través de la planta de biometanización, hacia la nave de **túneles de compostaje** para proceder a su estabilización y fermentación. Esta corriente de material es mezclada con la **fracción vegetal triturada**, recogida selectivamente, que actúa como estructurante de la masa. La mezcla es introducida mecánicamente en los túneles de fermentación. La planta dispone de **8** de estos túneles.

En el proceso de fermentación, el material se mantiene a 45 – 55 ° C (fase mesófila). En el último momento se incrementa la temperatura a 70 - 75° C con el fin de higienizar para eliminar patógenos. El proceso de fermentación de la materia tiene una duración teórica de 14 días, tras pasados los cuales el material es transportado hacia la nave que hace las funciones de **maduración**. En el proceso de maduración se completa la estabilización de la materia orgánica. La estancia de la materia en este proceso dura unos 30 días, tras los

cuales el material pasa a los procesos de **afino**. Tanto en el proceso de fermentación como de maduración se generan lixiviados, los cuales son canalizados a la balsa de lixiviados para su posterior tratamiento en la depuradora.

El proceso de afinado se verifica en dos fases: criba y mesa densimétrica. En el curso del afinado se eliminan los materiales impropios (plásticos, vidrios, piedras) obteniéndose un abono orgánico (material bioestabilizado o compost).

Se generan dos tipos de rechazos, el rechazo de **criba** que separa los materiales con granulometría superior a 15 mm y el rechazo de **mesa densimétrica** que es el obtenido tras separar los materiales más pesados del compost. Ambos rechazos son transportados al vaso de vertido.

Por último reseñar que todos los efluentes generados en la planta son canalizados a la balsa de lixiviados para su posterior tratamiento en la estación depuradora. Los lixiviados una vez depurados son reutilizados en el proceso de compostaje o usados en procesos de baldeo y limpieza.

C) DEPÓSITO DE RECHAZO:

El **depósito de rechazo** está preparado para recibir exclusivamente residuos no peligrosos. La gestión de los rechazos en el depósito viene descrita en el esquema de proceso. El depósito de rechazo tiene una superficie total aproximada de 6 hectáreas y un volumen total de un millón de m³ en números redondos.

La superficie está aislada del resto a través de **tres capas** y un sistema de detección de fugas. Los geosintéticos que se instalaron fueron los siguientes:

- Geocompuesto bentonítico reforzado.
- Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD).
- Geotéxtil de 400 g/m², para la protección de la lámina de PEAD.

El sistema de detección de fugas consiste en la instalación de una malla de sensores flexibles por debajo de la geomembrana de polietileno. El vaso de rechazo cuenta también con una barrera geológica –un metro de espesor de **arcilla compactada**, frente al medio metro exigido en normativa- que contribuye a su estanqueidad. El depósito cuenta con una red de drenajes en forma de “espina de pez” que recoge y canaliza a la balsa de lixiviados los líquidos que se puedan generar.

D) DEPURADORA

Todos los lixiviados que se producen en la planta, incluidos, como se ha dicho, los generados en el depósito de rechazo, son conducidos hasta la **balsa de lixiviados**, que sirve de pulmón del sistema. Desde allí son bombeados a la **estación depuradora**.

La depuradora tiene dos etapas. La primera consiste en un tratamiento **físico-químico** y la segunda consiste en un tratamiento de **ósmosis inversa** de doble etapa.

El tratamiento físico-químico tiene la función de retirar, a través de un proceso de floculación y por aireación, la fracción más espesa llamada lodos. Aproximadamente se retira de esta fracción un 10 % del total de entrada consiguiendo un lixiviado más claro y adecuado para la fase de ósmosis. El lixiviado, que sale de la etapa de físico químico, se denomina clarificado.

En el proceso de ósmosis inversa se obliga a pasar el clarificado a través de una membrana, forzándolo mediante sobrepresión. Así se consigue retener en la membrana la fracción sólida. La fracción que sobrepasa se conoce como agua permeada. El proceso de ósmosis inversa tiene una capacidad diaria de 100 m³ en condiciones óptimas con un rendimiento de diseño a la salida de un 70 % del volumen de entrada. Tiene un caudal de entrada de aproximadamente 5 m³/hora. El proceso se desarrolla de modo automático aunque también puede ser manual.

2. RESUMEN COMPRENSIVO DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN

2.1. NOTAS GENERALES

Los residuos que se tratan en el CTR, de acuerdo con la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, tienen la consideración de *residuos urbanos o municipales* (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), *y con carácter general los establecidos en el capítulo 20 de la Lista Europea de Residuos vigente* (código LER). Todos los residuos que entran al CTR son inspeccionados visualmente a la entrada y, en su caso, en el punto de depósito, con el fin de cumplir con los requisitos de admisión.


El depósito de las distintas fracciones que van a rechazo se realiza de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero. Así, no se aceptan los residuos contemplados en su artículo 5.3, ni tampoco los residuos que no cumplen con los criterios de admisión del Anexo II del mismo Real Decreto. Obviamente, no se admiten en la planta residuos peligrosos. En caso de aparecer alguno, se deriva a gestores autorizados.

De todos los residuos que entran en el CTR se registra la fecha y hora de entrada, peso neto, procedencia, materiales, proveedor y destino. Estas operaciones son realizadas por personal perteneciente al Control Externo, no a la concesionaria que opera la planta. Este hecho multiplica las garantías en el control de accesos.

Los materiales que se clasifican manual o automáticamente en el CTR: **Briks, Polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno tereftalato (PET), Materiales férricos, aluminio, cartón-papel, vidrio y material bioestabilizado** (compost), se gestionan a través de recicladores homologados por los Sistemas Integrados. De cada material se registra a la salida, la fecha, peso neto, empresa, destino, denominación del subproducto y código de tique. Toda la información relativa a las entradas y a las salidas es almacenada en una base de datos.

2.2. BALANCE DE MASAS 2017

El balance de masas da una información completa y sintética de la operación de la planta a lo largo del año. Se muestra en esquema en la página siguiente.



2.3. ENTRADAS Y SALIDAS

Se desglosan en forma de tabla los parámetros principales que definen las entradas y salidas del CTR. Para el total del año y por meses según diversas agrupaciones de flujos.

BALANCE DE MASAS AÑO 2017		
TOTAL ENTRADAS RSU		119.134.300
RECUPERACIONES	CANTIDAD RECUPERADA KG.	% SOBRE LA ENTRADA
TOTAL SUBPRODUCTO RECUPERADO	6.778.160	5,69%
FÉRRICOS PRENSADO	1.321.380	1,11%
FÉRRICO A GRANEL	718.620	0,60%
BRIK PRENSADO	509.620	0,43%
PEAD PRENSADO	489.900	0,41%
PAPEL CARTON	2.377.100	2,00%
PET PRENSADO	970.220	0,81%
ALUMINIO PRENSADO	182.820	0,15%
PEBD	180.040	0,15%
VIDRIO	26.280	0,02%
BATERIAS RECUPERADAS	2.180	0,002%
MADERA RECUPERADA	0	0,00%
VALORIZACION MATERIA ORGÁNICA	52.388.120	43,97%
COMPOST PRODUCIDO	14.088.240	11,83%
BIOGAS PRODUCIDO	1.348.347	1,13%

2.4. CONTROL DE CALIDAD

Hay, impuestos por los Pliegos de Condiciones y aprobados por GIRSA, un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) y un Plan de Control de Calidad de la prestación del Servicio Público de Transferencia y Tratamiento de residuos. Mientras el PVA es en buena parte obligado y supervisado por la autoridad ambiental autonómica, el Control de Calidad es un seguimiento interno que se lleva a cabo desde la empresa concesionaria, con la supervisión del Control Externo.

Tanto los análisis realizados para el Control de Calidad de efluentes como para las caracterizaciones de subproductos, son realizadas por empresas del sector cualificadas y por laboratorios acreditados. Se dividen en dos categorías: control de calidad de efluentes y caracterización de subproductos. A continuación se recogen los puntos de control de ambos.

CONTROL DE CALIDAD DE EFLUENTES

	PUNTO	COD. FICHA	UBICACIÓN	FRECUENCIA
	CC1	CC/EFL/CAP	AGUAS DE CAPTACIÓN	ANUAL
DEPURADORA	CC2	CC/EFL/LIX	ENTRADA LIXIVIADOS DEPURADORA	SEMESTRAL
	CC3	CC/EFL/CON	CONCENTRADO DEPURADORA	SEMESTRAL
	CC4	CC/EFL/PER	AGUA PERMEADA DEPURADORA	SEMESTRAL
	CC5	CC/EFL/COM	LIXIVIADOS DE COMPOSTAJE	SEMESTRAL

CARACTERIZACIONES DE SUBPRODUCTOS

PUNTO	COD. FICHA	UBICACIÓN	FRECUENCIA
CA1	CC/CAR/PLA	CARACTERIZACIÓN EN PLAYA	SEMESTRAL
CA2	CC/CAR/TRO	ANTES DE ENTRADA A PRETRATAMIENTO SECO O HUNDIDO TROMEL	SEMESTRAL
CA3	CC/CAR/REC	CARACTERIZACIÓN RECHAZO PRENSA	SEMESTRAL
CA4	CC/CAR/FOS	CARACTERIZACIÓN EN FOSO	SEMESTRAL
CA5	CC/CAR/MES	CONTROL RECHAZO MESA	SEMESTRAL
CA6	CC/CAR/ORG	DESPUÉS DE ENTRADA A PRETRATAMIENTO SECO O SALIDA DE ORGÁNICO	SEMESTRAL
CA7	CC/ANA/COM	CONTROL ANALISIS COMPOST	CUATRIMESTRAL
CA8	CC/CAR/CRI	CARACTERIZACIÓN RECHAZO CRIBA O RECIRCULADO	SEMESTRAL

MATERIAL BIOESTABILIZADO (COMPOST)

Se destaca el control del compost por su trascendencia de cara al resultado de la explotación de la planta del CTR. La caracterización del compost es realizado por una empresa acreditada, de acuerdo a los requisitos del Plan de Vigilancia Ambiental. Los parámetros a determinar son los requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de explotación.

Los resultados, tanto de la empresa concesionaria como del control externo, muestran un material catalogable en la clase B (Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes). Con cierta frecuencia se alcanzan clasificaciones en el tipo A, que definen un compost de mejor calidad. El compost producido en el CTR está inscrito en el Registro de Productos Fertilizantes (Ref. F0001108/2019), con la denominación de GOME COMPOST

A continuación se recogen los parámetros examinados y tres analíticas completas realizadas por la empresa concesionaria. Señalar que, lógicamente, la determinación de los parámetros

que forman parte de la fórmula de retribución se hace con los datos suministrados por el control externo, que también, periódicamente, realiza análisis completos.


(NOTA : Los dos asterisco "*" corresponde a elementos no analizados.)	
PARÁMETROS	
Humedad	
Materia orgánica total calcinable (MOTC)	
Carbono total (TC)	
Nitrógeno Kjel Dahl	
Nitrógeno soluble	
Nitrógeno amoniacal	
Relación carbono / Nitrógeno	
pH (1:2)	
Conductividad (1:5)	
Granulometría	
Superior a 25 mm	> 25 mm
Entre 25 y 10 mm	25 mm > x > 10 mm
< 10 mm	< 10 mm
Inertes superior a 1 mm	
Pedras y gravas mayores de 5 mm	Pedras y gravas mayores a 5 mm
Impurezas(metales, vidrios, plásticos) > 2 mm	Impurezas (metales, vidrios y plásticos) > 2 mm
Fosforo total como P₂O₅	
Potasio como K₂O	
Sodio como Na₂O	
Calcio como CaO	
Magnesio como MgO	
Manganeso como MnO	
Azufre como SO₃	
Hierro s.m.s.	
Cadmio s.m.s.	
Cobre s.m.s.	
Níquel s.m.s.	
Plomo s.m.s.	
Zinc s.m.s.	
Mercurio s.m.s.	
Cromo total s.m.s.	
Cromo VI s.m.s.	
Test de germinación	
Grado de madurez	
Respirometría	
Investigación de salmonella s.p.p.	
Rcto. Placa E. coli B-glucoronidasa + a 44°C	
VALORES REGISTRO SEGÚN R.D. 824/2005 SOBRE PRODUCTOS FERTILIZANTES	

RESTO DE CARACTERIZACIONES

El resto de las caracterizaciones son realizadas semestralmente. Se han creado archivos codificados con hojas de campo con el fin de observar la evolución en el tiempo. Todos los datos que no se recogen aquí están disponibles en los informes de los Planes de Vigilancia y Calidad. A continuación, se incluye el plano con los puntos de control



PUNTOS DE CONTROL DE CARACTERIZACIONES



PLANO PLANTA DE TRATAMIENTO







2.5. RECUPERACIONES POR SUBPRODUCTOS



A continuación se presentan los porcentajes recuperados de cada uno de los materiales. Los pesos vienen expresados en kilos. Se muestran para cada uno de los productos valorizados:
















En la página siguiente se incluye una tabla que resume la información de los gráficos. Tras ella, se representan los datos globales del año 2017, para después hacer diversas comparativas con ejercicios anteriores.

RECUPERACIÓN MENSUAL -AÑO 2017-

	FÉRRICO	BRIK	PEAD	PAPEL CARTON	PET	ALUMINIO	PEBD	VIDRIO	BATERIAS RECUPERADAS	MADERA	COMPOST	TOTAL RECUPERADO
ENERO	174.100	46.660	48.440	345.680	67.440	11.380	19.720	0	0	0	0	713.420
FEBRERO	139.800	48.160	34.960	228.980	67.840	14.660	24.320	10.560	0	0	425.740	995.020
MARZO	134.360	48.560	73.340	181.300	66.060	26.060	0	0	0	0	1.465.700	1.995.380
ABRIL	143.120	49.500	17.100	221.320	79.000	19.100	18.120	0	920	0	1.486.960	2.035.140
MAYO	211.820	49.140	48.240	200.580	81.700	11.560	19.340	0	0	0	1.743.480	2.365.860
JUNIO	139.800	25.460	45.680	226.840	92.360	11.180	0	0	0	0	1.830.200	2.371.520
JULIO	218.400	46.680	33.900	148.260	90.400	13.140	0	0	0	0	1.425.720	1.976.500
AGOSTO	191.340	24.780	29.740	223.340	95.860	24.220	39.640	0	0	0	1.278.180	1.907.100
SEPTIEMBRE	219.780	47.960	48.640	174.620	75.200	14.780	0	0	0	0	1.211.460	1.792.440
OCTUBRE	193.860	49.140	34.840	124.080	76.180	12.480	19.840	15.720	1.260	0	1.111.040	1.638.440
NOVIEMBRE	135.100	49.640	40.340	135.360	81.700	9.780	19.120	0	0	0	981.700	1.452.740
DICIEMBRE	138.520	23.940	34.680	166.740	96.480	14.480	19.940	0	0	0	1.128.060	1.622.840
TOTAL	2.040.000	509.620	489.900	2.377.100	970.220	182.820	180.040	26.280	2.180	0	14.088.240	20.866.400
% SOBRE RSU 2016	1,71%	0,43%	0,41%	2,00%	0,81%	0,15%	0,15%	0,02%	0,002%	0,00%	11,83%	TOTAL SUBPRODUCTO RECUPERADO CON COMPOST 17,52%



COMPARATIVAS, DOS A DOS, DE LOS TOTALES RECUPERADOS

COMPARATIVA RECUPERACIONES SUBPRODUCTOS 2011/2012

	FÉRRICO PRENSADO	FÉRRICO SIN PRENSAR	BRIK	PEAD	PAPEL CARTON	PET	ALUMINIO	PEBD	VIDRIO	BATERIAS RECUPERADAS	
AÑO 2012	1.547.680	587.580	666.840	575.260	3.453.100	1.060.300	103.520	49.180	83.000	3.220	8.129.680
AÑO 2011	1.694.720	572.200	642.900	701.220	4.051.540	963.400	101.360	-	98.660	720	8.826.720

* VALORES EXPRESADOS EN KILOS.

COMPARATIVA RECUPERACIONES SUBPRODUCTOS 2012/2013

	FÉRRICO PRENSADO	FÉRRICO SIN PRENSAR	BRIK	PEAD	PAPEL CARTON	PET	ALUMINIO	PEBD	VIDRIO	BATERIAS RECUPERADAS	MADERA	
AÑO 2013	1.578.840	702.400	643.800	591.540	2.690.500	978.240	102.320	741.340	130.680	4.680	173.280	8.337.620
AÑO 2012	1.547.680	587.580	666.840	575.260	3.453.100	1.060.300	103.520	49.180	83.000	3.220	0	8.129.680

COMPARATIVA RECUPERACIONES SUBPRODUCTOS 2013/2014

	FÉRRICO PRENSADO	FÉRRICO SIN PRENSAR	BRIK	PEAD	PAPEL CARTON	PET	ALUMINIO	PEBD	VIDRIO	BATERIAS RECUPERADAS	MADERA	
AÑO 2014	1.599.320	669.660	610.480	553.740	2.601.920	1.014.160	95.480	228.540	78.020	4.760	102.000	7.558.080
AÑO 2013	1.578.840	702.400	643.800	591.540	2.690.500	978.240	102.320	741.340	130.680	4.680	173.280	8.337.620

* VALORES EXPRESADOS EN KILOS.

COMPARATIVA RECUPERACIONES SUBPRODUCTOS 2014/2015

	FÉRRICO PRENSADO	FÉRRICO SIN PRENSAR	BRIK	PEAD	PAPEL CARTON	PET	ALUMINIO	PEBD	VIDRIO	BATERIAS RECUPERADAS	MADERA	
AÑO 2015	1.571.300	638.240	543.920	491.000	2.534.980	940.280	104.080	232.740	45.380	3.380	83.480	7.188.780
AÑO 2014	1.599.320	669.660	610.480	553.740	2.601.920	1.014.160	95.480	228.540	78.020	4.760	102.000	7.558.080

COMPARATIVA RECUPERACIONES SUBPRODUCTOS 2014/2015

	FÉRRICO PRENSADO	FÉRRICO SIN PRENSAR	BRIK	PEAD	PAPEL CARTON	PET	ALUMINIO	PEBD	VIDRIO	BATERIAS RECUPERADAS	MADERA	
AÑO 2016	1.482.340	706.020	541.400	462.300	2.158.580	947.260	161.040	194.920	25.640	2.780	0	6.682.280
AÑO 2015	1.571.300	638.240	543.920	491.000	2.534.980	940.280	104.080	232.740	45.380	3.380	83.480	7.188.780

* VALORES EXPRESADOS EN KILOS.

COMPARATIVA RECUPERACIONES SUBPRODUCTOS 2016/2017

	FÉRRICO PRENSADO	FÉRRICO SIN PRENSAR	BRIK	PEAD	PAPEL CARTON	PET	ALUMINIO	PEBD	VIDRIO	BATERIAS RECUPERADAS	MADERA	
AÑO 2017	1.321.380	718.620	509.620	489.900	2.377.100	970.220	182.820	180.040	26.280	2.180	0	6.778.160
AÑO 2016	1.482.340	706.020	541.400	462.300	2.158.580	947.260	161.040	194.920	25.640	2.780	0	6.682.280

COMPARATIVA COMPOST 2011/2012

	KG. AÑO 2011	KG. AÑO 2012
ENERO	1.081.500	1.083.460
FEBRERO	937.940	986.700
MARZO	1.020.220	1.109.440
ABRIL	977.400	1.057.960
MAYO	1.001.160	1.228.860
JUNIO	1.038.440	1.110.880
JULIO	1.067.020	1.165.680
AGOSTO	1.146.210	1.253.460
SEPTIEMBRE	1.122.040	1.073.380
OCTUBRE	997.380	1.109.920
NOVIEMBRE	1.071.380	1.127.500
DICIEMBRE	1.101.500	1.012.240
TOTAL	12.562.190	13.319.480

COMPARATIVA COMPOST 2012/2013

	KG. AÑO 2012	KG. AÑO 2013
ENERO	1.083.460	1.149.060
FEBRERO	986.700	1.090.900
MARZO	1.109.440	857.840
ABRIL	1.057.960	1.146.300
MAYO	1.228.860	1.191.060
JUNIO	1.110.880	1.216.220
JULIO	1.165.680	1.161.920
AGOSTO	1.253.460	1.215.360
SEPTIEMBRE	1.073.380	1.303.900
OCTUBRE	1.109.920	1.066.400
NOVIEMBRE	1.127.500	985.400
DICIEMBRE	1.012.240	977.420
TOTAL	13.319.480	13.361.780

COMPARATIVA COMPOST 2013/2014

	KG. AÑO 2013	KG. AÑO 2014
ENERO	1.149.060	1.019.380
FEBRERO	1.090.900	905.780
MARZO	857.840	965.900
ABRIL	1.146.300	993.920
MAYO	1.191.060	1.005.420
JUNIO	1.216.220	919.300
JULIO	1.161.920	1.079.160
AGOSTO	1.215.360	1.160.780
SEPTIEMBRE	1.303.900	1.029.000
OCTUBRE	1.066.400	1.042.100
NOVIEMBRE	985.400	985.020
DICIEMBRE	977.420	985.680
TOTAL	13.361.780	12.091.440

COMPARATIVA COMPOST 2014/2015




	KG. AÑO 2014	KG. AÑO 2015
ENERO	1.019.380	959.460
FEBRERO	905.780	879.320
MARZO	965.900	963.620
ABRIL	993.920	957.340
MAYO	1.005.420	1.045.060
JUNIO	919.300	1.076.960
JULIO	1.079.160	1.144.660
AGOSTO	1.160.780	1.220.100
SEPTIEMBRE	1.029.000	1.085.240
OCTUBRE	1.042.100	1.069.300
NOVIEMBRE	985.020	980.340
DICIEMBRE	985.680	1.032.940
TOTAL	12.091.440	12.414.340

COMPARATIVA COMPOST 2015/2016

	KG. AÑO 2015	KG. AÑO 2016
ENERO	959.460	1.039.040
FEBRERO	879.320	941.900
MARZO	963.620	1.021.020
ABRIL	957.340	980.280
MAYO	1.045.060	1.064.880
JUNIO	1.076.960	1.076.440
JULIO	1.144.660	1.169.580
AGOSTO	1.220.100	1.256.960
SEPTIEMBRE	1.085.240	1.113.520
OCTUBRE	1.069.300	1.066.240
NOVIEMBRE	980.340	1.018.280
DICIEMBRE	1.032.940	1.058.600
TOTAL	12.414.340	12.806.740

COMPARATIVA COMPOST 2016/2017

	KG. AÑO 2016	KG. AÑO 2017
ENERO	1.039.040	0
FEBRERO	941.900	425.740
MARZO	1.021.020	1.465.700
ABRIL	980.280	1.486.960
MAYO	1.064.880	1.743.480
JUNIO	1.076.440	1.830.200
JULIO	1.169.580	1.425.720
AGOSTO	1.256.960	1.278.180
SEPTIEMBRE	1.113.520	1.211.460
OCTUBRE	1.066.240	1.111.040
NOVIEMBRE	1.018.280	981.700
DICIEMBRE	1.058.600	1.128.060
TOTAL	12.806.740	14.088.240




3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO: CONDICIONADO AMBIENTAL Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La Autorización Ambiental Integrada (AAI), del CTR, que determina los parámetros de funcionamiento de la instalación, se vale del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), aprobado y supervisado por la autoridad ambiental, para el seguimiento de sus prescripciones.

El Plan de Vigilancia Ambiental se ha estructurado según dos escenarios principales:

- CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES DEL CTR (Punto 3.1)
- CORRESPONDIENTE AL VASO DE VERTIDO (Punto 3.2)



Agenda general anual de cumplimiento

[illegible]

3.1.1. CALIDAD ATMOSFÉRICA

Control de emisiones

NOTA: desde los últimos ejercicios, la antorcha ya no es considerada como foco común de emisión de acuerdo con las indicaciones de la autoridad ambiental en respuesta a la solicitud tramitada por la concesionaria.

Según el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, en función de la potencia del equipo y de la actividad donde se encuentre catalogado dentro del anexo del propio Real Decreto, podrán ser focos del grupo “A”, “B” o “C”. En este caso tanto el motogenerador como la caldera se encontrarían dentro del grupo “C”. Los biofiltros no están clasificados, como tampoco lo está la antorcha de biogas.

Principales procesos generadores y focos de emisión:

Denominación del foco	Proceso asociado al foco	Materia prima	Foco
Caldera de agua caliente	Generación de calor	Biogás	C
Motogenerador	Generación de energía	Biogás	C
Biofiltro (pretr.)	--	--	--
Biofiltro (Comp)	--	--	--

Focos de emisión activa. Códigos de identificación


PUNTO	COD. FICHA	UBICACIÓN	FRECUENCIA	MÉTODO
PV1	PV/ATM/CAL	CALDERA	TRIMESTRAL	
PV2	PV/ATM/BIO	BIOFILTRO COMPOSTAJE	SEMESTRAL	MEDIDO
PV3	PV/ATM/BIO	BIOFILTRO PRETRATAMIENTO	SEMESTRAL	MEDIDO
PV4	PV/ATM/MOT	MOTOGENERADOR	TRIMESTRAL	

Focos de emisión pasiva. Códigos de identificación


PUNTO PV 17	PV/ATM/FOC 6.2.	CHIMENEA Nº 6.2.
	PV/ATM/FOC 9.2.	CHIMENEA Nº 9.2.

Iniciada la fase 2 del vertedero se han tenido que ubicar nuevos focos de emisión para la evacuación de gases de metano originados por la fermentación anaeróbica. Son considerados como focos de emisión pasivos ya que su diámetro es de menos a 160 mm, por tanto no se requiere registrarse como foco en el libro de registro de mediciones “EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA”. En todo caso, se sigue manteniendo durante el año 2017 la frecuencia de control y los parámetros a medir.

Localización de los focos activos



UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS CHIMENEAS DE DESGASIFICACIÓN DE LAS DOS FASES DEL VERTEDERO



NOTA: Los antiguos focos nº 6 y nº 4, de la fase 1 del vertedero están conectados al sistema de captación de biogas. Ya no resultan operativos como focos de emisión.

Valores obtenidos de las emisiones de caldera (PV 01) y motogenerador (PV 04)

En noviembre de 2015 comenzó a funcionar el proceso de biometanización al 100% de su capacidad. En ese mismo momento se activaron los puntos del Plan de Vigilancia Ambiental asociados a este proceso los cuales, hasta entonces, estaban parados. El biogás es valorizado en el motor produciéndose una combustión y una salida de gases por el escape cuyo calor se aprovecha mediante un intercambiador para el proceso de biometanización. En el caso de no disponer del calor del motor, para mantener la temperatura del proceso de biometanización, se pone la caldera en funcionamiento utilizando como combustible el propio biogás.

Código ficha		Nº INFORME	VA-MAI-17 0018-2
PV / ATM / CAL		FECHA INFORME	14/07/2017
PUNTO PV 01		EMPRESA	ATISAE
		CORRESPONDE A:	abr-17
		PUNTO PVA	anual
Temperatura ambiente	°C		22,4
Temperatura gas	°C		132
O2	%		9,1
Co2	%		6,7
CO	ppm		36
SO2	mg/Nm3		<14
NO	ppm		27
NO2	ppm		<5
NOX	ppm NO2		30,00
OPACIDAD	I. Bacharach		<1
Hora de inicio y de finalización de la toma de muestra			11:51-14:12

** ND : NO DETECTADO

Apartado de observaciones

Los valores de CO, NO2 y SO2 con símbolo (<) se encuentran por debajo del límite de cuantificación (9 ppm) de la técnica utilizada.

La concentración de NOX se debe al cálculo por el cual se ha tomado la mitad del límite de cuantificación de uno de los componentes (NO o NO2, según proceda) redondeados al alza y sumados al resultado del otro componente(NO o NO2).

Para la obtención de valor de la serie media de medidas de NO, NO2 y NOX se han tomado los valores por debajo del límite de cuantificación como 9, expresando el resultado final como menor de la media aritmética de los diferentes resultados y tomando como criterio el redondeo al alza a partir de 5.

CERTIFICADO VA-MAI-160004 / I		ATISAE			
		Página 11 de 34			
FOCO DE COMBUSTION:					
Fecha de medición: 12/01/2106					
Denominación: MOTOGENERADOR Combustible: Biogás Potencia: 900 Kw					
Placa de Industria: -					
Datos de Motor: - Marca: DEUTZ Modelo: TCG 2020 12K N° de Serie: - -					
Parámetro o contaminante	N° medida			VPH	VLE
	1	2	3		
T* gas (°C)	154	154	153	154	
O2 (%)	7,2	7,2	7,2	7,2	
CO2 (%)	7,8	7,8	7,8	7,8	
CO (ppm)	408	399	398	402	500
SO2 (mg/m³ N)	85	95	97	92	4300
NO (ppm)	100	102	105	102	
NO2 (ppm)	52	51	51	51	
NOx (ppm NO2)	152	153	156	154	300
Opacidad (IB)	<1	<1	<1	<1	2
Hora de inicio de la toma de muestras	10:10	14:07	18:02		
Hora de finalización de la toma de muestras	11:10	15:07	19:12		

(*) Ver apartado de Observaciones

Código ficha	Nº INFORME	VA-MAI-17 0054
PV / ATM / MOT	FECHA INFORME	04/04/2017
PUNTO PV 04	EMPRESA	ATISAE
	CORRESPONDE A:	abr-17
	PUNTO PVA	TRIMESTRAL

Parámetros		VHM
Temperatura ambiente	°C	18,6
Temperatura gas	°C	458
O2	%	6,9
CO2	%	7,73
CO	ppm	301
SO2	mg/Nm3	<23
NO	ppm	177
NO2	ppm	68
NOX	ppm NO2	245
OPACIDAD	I. Bacharach	<1
Rendimiento	%	92
Hora de inicio y de finalización de la toma de muestra		10:03-17:03
Temperatura ambiente	°C (media)	18,60
Presión atmosférica	mm Hg	691,00
Humedad	%	12
C.O.T. en base húmeda	mgC/m3N	267,60
C.O.T. en base seca	mgC/m3N	303,00

** ND : NO DETECTADO

Apartado de observaciones

Los valores de CO y SO2 con símbolo (<) se encuentran por debajo del límite de cuantificación (9 ppm) de la técnica utilizada.

La concentración de NOX se debe al cálculo por el cual se ha tomado la mitad del límite de cuantificación de uno de los componentes (NO o NO2, según proceda) redondeados al alza y sumados al resultado del otro componente (NO o NO2).

Para la obtención de valores de la serie media de medidas de NO, NO2 y NOx se han tomado los valores por debajo del límite de cuantificación como 9, expresando el resultado final como menor de la media aritmética de los diferentes resultados y tomando como criterio el redondeo al alza a partir de 5.

Los valores de COT marcados con asterisco se encuentran por encima del rango de validación de la técnica empleada. Se recoge en el boletín el dato más alto.



Valores obtenidos de las emisiones de los biofiltros

Se realiza un mantenimiento preventivo de los conductos de evacuación y del material filtrante de los gases que pasan por los biofiltros. Se adjuntan, en el mismo apartado que las mediciones realizadas a los biofiltros, los informes de control donde viene reflejado el porcentaje de humedad que requiere el material filtrante para que sea más eficaz a la hora retener moléculas que generan olor.

BIOFILTRO DE PRETRATAMIENTO (PV 03)

Código ficha PV / ATM / BIO PV 3 PRETRATAMIENTO	Nº INFORME	VA-MMN-17 0018/2	VA-MMN-17 0018/3	CALCULO PROMEDIO 2017 BIOFILTRO PRETRATAMIENTO
	FECHA INFORME	14/06/2017	13/12/2017	
	EMPRESA	ATISAE	ATISAE	
	CORRESPONDE A:	jun-17	dic-17	

Parámetros				
CO2	%	0	0	0
CO	ppm	ND	ND	ND
CH4	%	0	0	0
SH2	ppm	0	0	0
TEMPERATURA	°C	26	14	20

NO DETECTADO (N.D.): Valores inferiores al límite de detección del equipo < 9 ppm. Para calcular el promedio se toma el dato como "0".

CODIGO MUESTRA		O-020617		O-051217	
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 1	ZONA 2
CORTEZA PESO(Gr)	PESO ENVASE VACÍO	152,20		156,50	
	PESO ENVASE HÚMEDO	350,55		356,02	
	PESO ENVASE SECO	272,90		272,10	
	HUMEDAD(%)	39,15%		42,06%	

BIFILTRO DE COMPOSTAJE (PV 02)

Código ficha	Nº INFORME	VA-MMN-17-0018/2	VA-MMN-17-0018/3	CALCULO PROMEDIADO
PV / ATM / BIO PV 2	FECHA INFORME	14/07/2017	13/12/2017	2017
COMPOSTAJE	EMPRESA	ATISAE	ATISAE	BIOFILTRO DE COMPOSTAJE
	CORRESPONDE A:	jun-17	dic-17	

Parámetros				
CO ₂	%	0,80	0	0,40
CO	ppm	-	-	0
CH ₄	%	0	0	0
SH ₂	ppm	0	0	0,40
TEMPERATURA	°C	27,00	14,00	21

NO DETECTADO (N.D.) : Valores inferiores al límite de detección del equipo < 9 ppm. Para calcular el promedio se toma el dato como "0".

CODIGO MUESTRA		O-020617		O-051217	
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 1	ZONA 2
CORTEZA PESO(Gr)	PESO ENVASE VACÍO	261,30		269,10	
	PESO ENVASE HÚMEDO	750,65		750,00	
	PESO ENVASE SECO	469,00		464,00	
	HUMEDAD(%)	57,56%		59,47%	


ATISAE

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
 Centro de Tratamiento RSU de Gomecello-Salamanca
 VA-MMN-16 0007/2
 CHIMENEAS EVACUACIÓN Y BIOFILTROS
 INFORME DE EVALUACIÓN DE LA
 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Valores obtenidos de las emisiones de los focos de emisión pasiva del depósito de rechazo (PV 17)

(Corresponde a las chimeneas 6.2 y 9.2. Las anteriores -focos 4 y 6- han quedado anuladas por haberse conectado al sistema de desgasificación del vertedero)

FOCO 6.2.

Código ficha PV / ATM / FOC 6.2 PUNTO PV 17	Nº INFORME	VA-MMN-17 0018/1	VA-MMN-17 0018/2
	FECHA INFORME	15/01/2017	14/07/2017
	EMPRESA	ATISAE	ATISAE
	CORRESPONDE A:	ene-17	jun-17
	PUNTO PVA	SEMESTRAL	SEMESTRAL

Parámetros			
AC. SULFHÍDRICO	mg/Nm3	121,40	84,00
CO2	mg/Nm3	127.678,00	67.720,00
METANO	mg/Nm3	1.785.571,00	184.600,00
CO	mg/Nm3	ND	ND
O2	mg/Nm3	228.571,00	237.380,00

** ND : NO DETECTADO

FOCO 9.2.

Código ficha PV / ATM / FOC 9.2 PUNTO PV 17	Nº INFORME	VA-MMN-17 0018/1	VA-MMN-17 0018/2
	FECHA INFORME	15/01/2017	14/07/2017
	EMPRESA	ATISAE	ATISAE
	CORRESPONDE A:	ene-17	jun-17
	PUNTO PVA	SEMESTRAL	SEMESTRAL

Parámetros			
AC. SULFHÍDRICO	mg/Nm3	21,30	78,00
CO2	mg/Nm3	43.214,00	10.780,00
METANO	mg/Nm3	50.000,00	17.750,00
CO	mg/Nm3	ND	ND
O2	mg/Nm3	257.143,00	193.050,00

** ND : NO DETECTADO

Control de ruidos

Puntos de medición en la planta

Desde el informe del PVA de 2015, los puntos de toma de muestras se referencian de forma distinta que hasta entonces. Sin perjuicio de ello, su localización es la misma.

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN ZONA DE UBICACIÓN	NUEVA IDENTIFICACIÓN
1	Frente a sala de calderas	A
2	Frente a zona de acopio de material de cubrición	B
3	Frente a balsa de lixiviados	C
4	Frente a entrada principal	D
5	Frente a entrada secundario	E
6	Frente a zona de acopio de material de rechazo	F



Mediciones

Nº INFORME	VA-ACU-17 0024
FECHA INFORME	27/06/2017
EMPRESA	ATISAE
CORRESPONDE A:	JUNIO
PUNTO PVA	ANUAL



INFORME DE ENSAYO Report of test

Referencia LEA 016/143/NPS
Ref.

Página 1 de 37 páginas
Page of pages

LUGAR DE ENSAYO: C.T.R. SALAMANCA
Place of test Carretera Gomecello - Aldearrubia, km. 2,5
Gomecello - Salamanca

ENSAYO: Medida de niveles sonoros de actividad en exterior
Test

MÉTODO DE ENSAYO: Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León

PETICIONARIO: TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.
Customer C/ Pío del Río Horta, nº 18
Valladolid

FECHA DE ENSAYO: 27 de junio de 2016
Date of Test

Signatario/s autorizado/s Authorized signatory/ies	Técnico Technician	Fecha de emisión Date of issue
		27 de junio de 2016
Fdo.: Pedro Clemente Director Técnico del Laboratorio	Fdo.: Pedro Clemente Técnico del Laboratorio	

Este informe se emite de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del Laboratorio.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio que lo emite y ENAC.
This report is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC, which has assessed the measurement capability of the Laboratory.
This report may not partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Laboratory and ENAC.

C/ Sábila s/n, 3
41013 Sevilla
www.audiolid.es
laboratorio@audiolid.es

Página 1 de 37
Ref.: LEA 016/143/NPS

Punto 1 (antes denominado punto "B")	L _{Aeq} final
NIVEL MÁXIMO DIA (65 Db)	56,900
NIVEL MAXIMO NOCHE (55 Db)	55,800
Punto 2 (antes denominado punto "D")	L _{Aeq} final
NIVEL MÁXIMO DIA (65 Db)	41,000
NIVEL MAXIMO NOCHE (55 Db)	47,200
Punto 3 (antes denominado punto "F")	L _{Aeq} final
NIVEL MÁXIMO DIA (65 Db)	41,000
NIVEL MAXIMO NOCHE (55 Db)	43,000
Punto 4 (antes denominado punto "A")	L _{Aeq} final
NIVEL MÁXIMO DIA (65 Db)	53,000
NIVEL MAXIMO NOCHE (55 Db)	56,100
Punto 5 (antes denominado punto "K")	L _{Aeq} final
NIVEL MÁXIMO DIA (65 Db)	41,200
NIVEL MAXIMO NOCHE (55 Db)	40,500
Punto 6 (antes denominado punto "J")	L _{Aeq} final
NIVEL MÁXIMO DIA (65 Db)	58,100
NIVEL MAXIMO NOCHE (55 Db)	54,400

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Parámetros punto A									
65 dB	50,6	50,8	57,2	52,8	51,1	48,4	61,8	54,0	56,9
Parámetros punto B									
65 dB	61,8	49,2	53,5	57,7	55,4	58,2	48,1	45,9	58,1
Parámetros punto C									
65 dB	51,0	50,6	49,9	41,3	47,2	57,9	47,8	48,4	41,0
Parámetros punto D									
65 dB	39,7	36,6	40,3	42,2	47,1	46,4	50,4	53,9	53,0
Parámetros punto E									
65 dB	44,0	39,5	50,2	46,0	45,2	54,4	60,5	63,4	41,2
Parámetros punto F									
65 dB	54,3	46,8	58,7	52,1	49,1	58,7	42,9	53,2	41,0

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Parámetros punto A									
55 dB	49,1	48,6	55,3	58,1	55,6	50,8	52,9	54,3	55,8
Parámetros punto B									
55 dB	44,4	43,8	52,8	58,1	54,6	53,3	52,9	46,3	58,1
Parámetros punto C									
55 dB	33,8	37,4	45,8	40,7	50,5	54,3	41,6	47,6	41,0
Parámetros punto D									
55 dB	44,5	41,4	38,5	45,1	46,2	33,8	52,0	52,6	56,1
Parámetros punto E									
55 dB	34,0	28,8	49,3	43,7	47,6	52,9	44,3	49,3	40,5
Parámetros punto F									
55 dB	54,8	45,0	57,2	50,1	48,5	56,9	36,9	52,3	47,2

Nota: EN NINGÚN CASO SE SUPERAN LOS VALORES LÍMITE.

Control y previsión de olores

De acuerdo al Plan de Vigilancia, se realizó un estudio cuantitativo de olores. Adicionalmente, siguiendo las indicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se realizó, además del **modelo de dispersión**, un **estudio olfatométrico *in situ***, con toma de muestras en los núcleos urbanos del entorno. Se significa que la duración de ambos ensayos se ha extendido en los años 2017 y 2018, no habiéndose todavía (junio de 2018) recibido el modelo de dispersión por parte del Consorcio y estando en elaboración el estudio olfatométrico. En el presente documento se hará mención de los detalles principales que a esta fecha se dispone, quedando el reporte completo e integrado para la próxima memoria.

Modelo de dispersión. Objetivo

El estudio está orientado a las fuentes de olor del centro así como la valoración de las posibles molestias causadas. El trabajo realizado se basa en la cuantificación de la concentración de olor y posterior modelización de la dispersión del mismo por el entorno más próximo a la instalación. Con este fin se ha llevado a cabo las siguientes actividades:

- Identificación de los principales focos de olor.
- Toma de muestras.
- Análisis de las muestras de olor en el laboratorio y cuantificación en términos de concentración de olor en unidades de olor por m^3 ($\text{UO}_\text{E}/\text{m}^3$), de acuerdo con la norma UNE-EN 13725 “Cuantificación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”.
- Análisis de la dispersión del olor y posible afección al entorno de la instalación.

Normas y documentos de referencia

Con el fin de realizar el estudio con la mayor calidad posible y ante el vacío normativo del Estado y la Comunidad Autónoma, SGS, empresa contratada para el estudio, ha recurrido a normas y documentos europeos, tomando como referencia las normas y documentos que siguen:

- Borrador del anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera de Cataluña, en el cual no se fijan valores límites de emisión sino objetivos de inmisión de olor que se deben alcanzar en las áreas que requieren mayor protección de olor como son las residenciales.



Tablas y gráficos significativos del Estudio

A continuación se extraen tablas y gráficos significativos del Estudio

ESTUDIO COMPLETO DE OLORES
 INSTALACIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE SALAMANCA
 MODELO DE DISPERSIÓN Y CARACTERIZACIÓN OLFAOMÉTRICA
 REFERENCIA: 99-24785
 CLIENTE:
 FCC SERVICIOS CIUDADANOS



FUENTES DE EMISIÓN DE OLOR		
Punto de control	Nombre de la fuente de olor (régimen de funcionamiento/emisión de olor)	DESCRIPCIÓN
P1	Vaso de vertido sellado (Fase 1)	Zona de vertedero clausurado. Coordenadas UTM: (286678, 4543067) Huso 30
P2	Vaso de vertido en uso (Fase 2) - Chimeneas de evacuación pasiva de gases #3.2	Punto de escape libre al aire ambiente del biogás subterráneo producido en el vaso de vertido en uso (Fase 2). Coordenadas UTM: (286647, 4542878) Huso 30
P3	Vaso de vertido en uso (Fase 2) - Chimeneas de evacuación pasiva de gases #6.2	Punto de escape libre al aire ambiente del biogás subterráneo producido en el vaso de vertido en uso (Fase 2). Coordenadas UTM: (286600, 4542849) Huso 30
P4	Vaso de vertido en uso (Fase 2) - Frente de vertido	Zona del vertedero que se encuentra sin tapar o cerrar, porque se remontan las balsas de rechazo. Coordenadas UTM: (286669, 4542917) Huso 30
P5	Balsa de lixiviados	Lugar donde se concentran todos los lixiviados de la planta. Coordenadas UTM: (286697, 4542786) Huso 30
P6	Biofiltro (nave de pretratamiento, la nave de digestión y los fosos de recepción)	Sistema de ventilación de las naves de pretratamiento, fosos y biometanización, por extracción. Coordenadas UTM: (286814, 4543336) Huso 30
P7	Salida de prensa rechazos	Final del tratamiento de la parte no orgánica del proceso. Coordenadas UTM: (286903, 4543414) Huso 30
P8	Biofiltro (túneles de compostaje y de la nave de almacenamiento de compost)	Sistema de ventilación por extracción. Coordenadas UTM: (286983, 4543304) Huso 30
P9	Nave de almacenamiento de compost (producto final)	Almacén de compost finalizado previo a su distribución. Coordenadas UTM: (286987, 4543368) Huso 30
P10	Depuradora - Tanque fase final	Tratamiento de los lixiviados procedentes de la balsa. Coordenadas UTM: (286923, 4543265) Huso 30

(*)El foco no cumple con los requisitos de adecuación de las secciones y sitios de medición para el control de emisiones de fuentes estacionarias establecidos en la norma UNE-EN 15259:2009 al tratarse de vertidos con salida libre al aire ambiente.

SGS

Figura 3 Puntos de control de emisión de olor



Figura 4 Equipos de toma de muestras



Sonda de captación a sodo



Caja Lindvall



Campana

Figura 6 Esquema del sistema de dilución dinámica según UNE-EN 13725:2004





Tabla 6. Resultados del ensayo olfatométrico (OU_p/m^3)

Punto de control	Nombre Fuente de olor	Fecha y hora	Método	Código laboratorio	Parámetro: C_{ul} o $Z_{ul,pm}$	Unidad	Factor de dilución
P1	Vaso de vertido sellado (Fase 1)	13/03/2018 11:25	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P1-L	<16	OU_p/m^3	1:1
P2	Vaso de vertido en uso (Fase 2) - Chimeneas de evacuación pasiva de gases #3.2	13/03/2018 11:38	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P2-S	60,434	OU_p/m^3	1:1
P3	Vaso de vertido en uso (Fase 2) - Chimeneas de evacuación pasiva de gases #5.2	13/03/2018 11:52	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P3-S	68,109	OU_p/m^3	1:1
P4	Vaso de vertido en uso (Fase 2) - Frente de vertido	13/03/2018 11:43	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P4-L	57	OU_p/m^3	1:1
P5	Balsa de lodos	13/03/2018 11:58	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P5-L	1,618	OU_p/m^3	1:1
P6	Biofiltro (nave de pretratamiento, la nave de digestión y los bacas de recepción)	13/03/2018 12:07	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P6-L	98	OU_p/m^3	1:1
P7	Salida de prensa rechazos	13/03/2018 12:13	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P7-L	523	OU_p/m^3	1:1
P8	Biofiltro (línea de compostaje y de la nave de almacenamiento de compost)	13/03/2018 12:20	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P8-L	285	OU_p/m^3	1:1
P9	Nave de almacenamiento de compost (producto final)	13/03/2018 12:27	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P9-L	1,353	OU_p/m^3	1:1
P10	Depuradora - Tanque fase final	13/03/2018 12:38	UNE-EN 13725:2004	245084-1203- P10-L	8,757	OU_p/m^3	1:1

CLAVE PARAMETRO C_{ul} : concentración de olor, $Z_{ul,pm}$: umbral de panel calculado de la medida tras investigación retrospectiva.

(1) El resultado de ensayo incluye el cálculo de aplicar el factor de dilución.

Figura 8. Rosa de vientos (Año 2017)



Topographic map of the study area showing elevation contours and sampling locations. The map includes labels for 'C.T.R. Salinas', 'González', 'Atzacuba', 'San Marcos', and 'Atzacuba'. A red box highlights the 'C.T.R. Salinas' area, and a red line points to a specific location marked with a blue dot. The map is overlaid with a 10x10 grid.



Figura 8. Mallas de receptores (5Km x 8Km)




Figura 9. Mapa de olor (P88h – UO₆/m³)





Figura 10. Detalle mapa de color (P88h – UO_{ult}m²)



Comentarios finales y conclusiones del estudio de dispersión

A continuación se reproducen literalmente las conclusiones (deben ser tomadas como provisionales) del capítulo correspondiente del estudio suscrito por SGS para el año 2017:

5. CONCLUSIONES

En el presente estudio de dispersión de olores se ha analizado el potencial impacto que sobre la calidad del entorno tiene el funcionamiento del Centro de Tratamiento de Residuos de Salamanca.

Para determinar las posibles molestias en los alrededores de la planta se han tomado muestras olfatómetricas en los focos de emisión identificados y se ha realizado la modelización de la concentración de olor en el entorno cercano de la instalación calculando el máximo percentil 98 horario para un año completo, y el estado actual de funcionamiento en cuanto a la dispersión de olores.

Del resultado del estudio completo de olores se concluye que:

- El impacto que produce la contaminación ambiental por olores en el exterior de la parcela que ocupa el C.T.R. de Salamanca, como consecuencia de su funcionamiento, alcanza el valor de 3 ouE/m³ establecido por el borrador de anteproyecto de ley desarrollado por la Generalitat de Catalunya para la protección contra la contaminación odorífera, en el que se establecen los límites de olor en inmisión para actividades de gestión de residuos, una concentración de olor para el percentil 98 horario de 3 UO_q/m³, teniendo siempre presente que no es un valor de aplicación legal, sino un nivel guía de referencia.
- El valor de la concentración de olor obtenido en la campaña de medición para las chimeneas del vaso de vertido de la fase II, la nave de compost y maduración y el propio vaso de vertido (fase II), es de 64.157 UO_q/m³, 1353 UO_q/m³ y 57 UO_q/m³, correspondiéndose con las mayores tasas de emisión de olor, muy por encima del resto de focos y suponiendo entre las tres fuentes el 87.83% de aportación relativa de olor del total de focos identificados. En este sentido, cualquier actuación encaminada a la reducción del impacto odorífero, deberá ir encaminada a la disminución de la emisión odorífera procedente de dichas fuentes de emisión.

Paula Gómez Geras
Dpto. Medio Ambiente. CyL.

3.1.2. CALIDAD DE AGUAS

Composición de aguas de la depuradora

A continuación se recogen los análisis efectuados en 2017 dentro del PVA. Se incluyen también los resultados de 2009 a 2016.

Lixiviados entrada de la depuradora

LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Marino Empresarial

Factoría Comercial, nave nº 13 21007-HUELVA

Tel.: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 488

www.laboratorioquimico.es

El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001

Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/955/2008

Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. IFA A-18-AU

INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

Análisis de Agua Residual

Nº Registro: 16/17728

Página 1 de 1 Edición 1

Cliente: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

Ubicación: GOMECELLO-37420 SALAMANCA

Dirección:

Id. cliente: CTR Gomecello, Punto GG-02 50170-02

Punto Muestreo: Lixiviado Entrada Depuradora-SALAMANCA--

Fecha Muestreo:

Hora:

Descripción muestra: 1 Envase FI 1000 ml refrigerado

Naturaleza muestra: Industrial

Punto de toma muestra:

Recepción muestra: 23/11/16

Inicio análisis: 23/12/16

Muestra tomada por: Cliente

Emisión informe: 20/01/17

Fin análisis: 20/01/17

Parámetro	Resultados	Incertidumbre	Método
TEMPERATURA "in situ" (°C)	7,2	-	IT-A-058
pH (Unidad pH (20°C))	7,8	-	IT-A-007
CONDUCTIVIDAD (mS/cm 20°C)	30,4	-	IT-A-008
D.Q.O. (mg/l O ₂)	15700	-	IT-A-003
D.B.5.0 (mg/l O ₂)	7800	-	IT-A-004
AMONIO (mg/l)	3520,0	-	IT-A-001A
* SÓLIDOS TOTALES (mg/l)	23924,0	-	IT-A-002
* SÓLIDOS DISUELTOS (mg/l)	20900,0	-	IT-A-007
* NITRÓGENO KJELDAHL (mg/l)	6190,0	-	IT-A-001A
CALCIO (mg/l)	580,0	-	IT-A-018A
CADMIO (mg/l)	0,05	-	IT-A-018A
CRÓMO (mg/l)	0,88	-	IT-A-018A
* CRÓMO (VI) (mg/l)	<0,005	-	IT-A-055
CINCO (mg/l)	1,50	-	IT-A-018A
COPRE (mg/l)	0,08	-	IT-A-018A
NIQUEL (mg/l)	0,01	-	IT-A-018A
PLÓMO (mg/l)	<0,01	-	IT-A-018A
MERCURIO (mg/l)	<0,005	-	IT-A-018B
HIERRO (mg/l)	28,0	-	IT-A-018A

Observaciones:

Fdo. Purificación Gallifa Eguzabal
Jefe de Laboratorio

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

(*) Las incertidumbres de medida de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente.

[illegible]

Concentrados

LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Paseo Huelva Empresarial

Tallería Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA-

Fax: 959 256 486 - 959 294 872 Fax: 959 256 486

www.laboratorioquimico.net

El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001

Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006

Acreditada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. NF A-116-A

Informe ANALÍTICO DE LABORATORIO

Análisis de Agua Residual

Nº Registro: 10/08394

Página 1 de 1

Edición 1

Cliente: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

Protección: GOMECELLO-37420 SALAMANCA

Dirección:

El cliente: CTM Gomecello CO/EP/LCOA, Salida Depuradora. 26590-01

Punto Muestreo: Tanque de concentrados. Punto O3-SALAMANCA--

Fecha Muestra: 14/08/2010 Hora: 12:30

Descripción muestra: 1 Envase PI 1000 ml refrigerado

Naturaleza muestra: Industrial

Tipo muestra: Turbia

Recepción muestra: 15/06/10

Inicio análisis: 15/06/10

Muestra tomada por: Cliente

Emisión informe: 11/07/10

Fin análisis: 11/07/10

Parámetro	Resultados	Incertidumbre	Método
TEMPERATURA "en sitio" (°C)	20,8	-	IT-A-008
pH (Unidad pH (20°C))	7,5	-	IT-A-007
CONDUCTIVIDAD (mS/cm 20°C)	49,8	-	IT-A-008
D.Q.O. (mg/l O2)	46400	-	IT-A-003
D.B.O.5 (mg/l O2)	> 8000	-	IT-A-004
AMONIO (mg/l)	5053,3	-	IT-A-001A
* SÓLIDOS TOTALES (mg/l)	24019,9	-	IT-A-002
* SÓLIDOS DISUELTOS (mg/l)	32703,9	-	IT-A-037
* NITRÓGENO KJELDAHL (mg/l)	8990,9	-	IT-A-001A
CALCIO (mg/l)	1070,0	-	IT-A-018A
CADMIO (mg/l)	0,03	-	IT-A-018A
CRÓMO (mg/l)	0,62	-	IT-A-018A
* CROMO (VI) (mg/l)	< 0,003	-	IT-A-005
CINCO (mg/l)	0,20	-	IT-A-018A
COBRE (mg/l)	0,09	-	IT-A-018A
NIQUEL (mg/l)	0,02	-	IT-A-018A
PLOMO (mg/l)	< 0,01	-	IT-A-018A
MERCURIO (mg/l)	< 0,003	-	IT-A-018B
PIEDRO (mg/l)	16,8	-	IT-A-018A

Observaciones: No se puede cuantificar la determinación de DBO5.

Fdo. Purificación Gallina Eguzabal
Jefe de Laboratorio

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

(c) Las incertidumbres de medida de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente.

[illegible]

Permeado



LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.
Parque Tecnológico Express
Paseo Comendador, nave nº 13 21007-HUELVA
Telf: 959 258 480 - 959 284 872 Fax: 959 258 488
www.laboratoriokuimicos.net



Nº 374 / 1.116.37
Los resultados obtenidos por la acreditación

El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/955/2008
Autorizada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Nº A-118-AU

INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

Análisis de Agua Residual

Cliente: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

Dirección: GOMECELLO, 37429 SALAMANCA

id. cliente: CTR Gomecello, OD/EPL/COM. Salida Liviado Compostaje0806-03

Punto Muestra: Punto OD 95-SALAMANCA-

Fecha Muestra: 14/09/2016 **Hora:** 12:45

Descr. muestra: 1 Envase Pl 1000 ml refrigerado

Naturaleza muestra: Industrial

Tipo toma muestra: Puntual

Recepción muestra: 15/09/16 **Inicio análisis:** 15/09/16

Muestra tomada por: Cliente **Emisión informe:** 11/07/16 **Fin análisis:** 11/07/16

Nº Registro: 16/08399
Página 1 de 1
Edición 1

Parámetro	Resultados	Incidencia	Método
TEMPERATURA "in situ" (°C)	25,2	-	IT-A-058
pH (Unidad pH (20°C))	7,1	-	IT-A-007
CONDUCTIVIDAD (µS/cm 25°C)	42,8	-	IT-A-008
D.O. (mg O2)	45900	-	IT-A-003
D.B.O.5 (mg O2)	> 85000	-	IT-A-004
AMONIO (mg/l)	3651,0	-	IT-A-001A
* SÓLIDOS TOTALES (mg/l)	33204,3	-	IT-A-032
* SÓLIDOS VOLÁTILES (mg/l)	29960,0	-	IT-A-043
* NITRÓGENO KJELDAHL (mg/l)	9996,0	-	IT-A-001A
CALCIO (mg/l)	2819,0	-	IT-A-018A
CADmio (mg/l)	0,08	-	IT-A-018A
CROMO (mg/l)	< 0,25	-	IT-A-018A
* CROMO (VI) (mg/l)	< 0,005	-	IT-A-035
CINCO (mg/l)	3,30	-	IT-A-018A
COBRE (mg/l)	0,11	-	IT-A-018A
NIQUEL (mg/l)	0,01	-	IT-A-018A
PLOMO (mg/l)	< 0,01	-	IT-A-018A
MERCURIO (mg/l)	< 0,005	-	IT-A-018B

Observaciones: No se puede cuantificar la determinación de DBO5.



Fdo. Purificación Gallina Espinosa
Jefe de Laboratorio

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.
El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.
(*) Los inventarios de métodos de los parámetros acreditados están actualizados y a disposición del cliente.

Nº informe fecha informe Empresa Frec. control c	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	CALCULO PROMEDIO	CALCULO PROMEDIO	CALCULO PROMEDIO	CALCULO PROMEDIO	CALCULO PROMEDIO	CALCULO PROMEDIO	CALCULO PROMEDIO
	PROMEDIO ANUAL	PROMEDIO ANUAL	PROMEDIO ANUAL	PROMEDIO ANUAL	PROMEDIO ANUAL	PROMEDIO ANUAL	PROMEDIO ANUAL

Parámetros	19,93	14,00	22,00	19,70	16,65	17,20	12,50
Temperatura	5,41	6,67	5,75	6,80	6,30	5,65	7,60
pH	789,23	708,50	300,00	500,00	1.060,00	570,00	508,00
Conductividad	788,25	232,50	163,00	35,00	163,00	58,00	969,00
DOO	400,50	55,00	74,00	10,00	85,00	25,00	500,00
DBO	2,50	285,00	329,00	550,00	703,50	302,50	3.173,60
SST	359,00	436,00	292,50	490,00	695,00	302,50	3.149,60
SSD	74,13	39,90	870,00	106,00	329,75	49,25	622,00
NTK	92,66	46,40	38,45	4,70	116,25	60,65	6,80
Amonio	0,03	0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03
cadmio	0,15	1,33	0,02	<0,05	0,06	0,07	0,06
Zinc	0,03	0,11	0,50	<0,05	0,08	0,11	<0,05
Cobre	0,03	1,10	0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Cromo	0,05	0,03	0,10	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Cromo VI	0,03	0,46	0,10	<0,1	<0,1	<0,005	<0,10
Niquel	0,03	0,50	0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
Plomo	1,50	0,05	0,03	<0,0005	0,00	<0,005	<0,500
Mercurio	0,08	10,33	2,40	0,46	0,21	0,14	<0,10
Hierro	12,27	59,00	37,25	64,90	57,80	48,80	16,20
Calcio							

OBSERVACIONES: NÚMERO DE MUESTRAS	4	4	2	1	2	1	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Composición lixiviados de compostaje

Nº INFORME FECHA INFORME Frec. control calidad	CALCULO PROMEDIO 2009		CALCULO PROMEDIO 2010		CALCULO PROMEDIO 2011		CALCULO PROMEDIO 2012		CALCULO PROMEDIO 2013		CALCULO PROMEDIO 2014		CALCULO PROMEDIO 2015		CALCULO PROMEDIO 2016		CALCULO PROMEDIO 2017	
	PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL		PROMEDIO ANUAL	
Parámetros																		
Temperatura	23,575		23,33		27,00		23,30		26,45		23,80		24,95		25,80		31,5	12,2
pH	6,7775		6,67		6,70		6,25		6,90		7,35		6,85		7,10		7,3	7,7
Conductividad	43500		34.125.00		27800.00		35.500.00		35.950.00		22.500.00		29.550.00		32.750.00		4100	25,6
Ca	-		68.135.50		70950.00		62.200.00		81.165.00		62.575.00		44.950.00		51.300.00		55300	5840
Mg	-		28.400.00		26.300.00		>8000		40.000.00		26.400.00		>8000		8.000.00		52500	4400
K	10375		7.869.75		24.085.00		11.006.50		8.214.40		7.285.20		26.217.45		25.564.65		3460	22770
N	6100		5.565.55		12.395.80		6.445.00		5.870.50		4.809.25		23.099.50		20.830.00		1570	2600
AMONIO	3270		2.153.75		4.166.00		2.659.50		3.060.00		2.575.00		2.912.00		3.375.50		1670	2000
NITR	3585		2.177.50		3.460.00		17.825.00		5.800.00		4.200.00		2.395.50		6.395.00		3950	5500
calcio	0,16		0,12		0,02		0,02		0,12		0,07		0,11		0,07		0,00105	<2
azufre	5,075		26,20		0,80		0,74		2,74		2,55		10,30		3,10		0,727	0,3
Carbono	0,17		0,45		0,05		0,06		0,09		0,12		0,25		0,11		0,0422	<20
Carbono M	0,2475		0,21		1,15		1,10		0,41		0,28		<0,25		<0,25		0,221	48,3
Carbono M	0,11		0,08		0,10		0,005		<0,005		<0,005		<0,005		<0,005		0,0015	<0,005
Nitrogeno	0,795		1,29		0,90		0,75		1,85		1,48		1,85		0,01		0,665	<30
Nitrogeno	0,315		1,03		0,50		0,90		0,83		<0,50		<0,50		<0,01		0,0174	<20
Fosforo	4,62		0,03		0,01		0,0005		<0,0005		<0,005		<0,250		<0,005		0,00046	<0,005
Mercurio	-		3.657.50		325.00		3.024.50		4.460.00		3.665.00		2.875.00		3.405.00		2940	175
OBSERVACIONES: NÚMERO DE MUESTRAS																		
	4		4		2		2		2		2		2		2		2	2


Aguas residuales fecales

Las aguas fecales, junto a las pluviales, son los únicos flujos de vertido del CTR. Las fecales son tratadas en una estación depuradora, modelo MAXFLO de 10 m³ de la empresa CALOMA PURFLO. La estación de depuración consta de 2 etapas:

1ª etapa: se desarrolla en el módulo “PURFLO”. Se trata de un pretratamiento anaeróbico cuya finalidad principal es la de retener los sólidos, decantando las sustancias en suspensión (fenómeno físico) y la de licuar los sólidos orgánicos (fenómeno biológico). Este proceso se caracteriza por un tiempo de permanencia importante y por una gran capacidad de almacenamiento de lodos.

2ª etapa: se centra en la depuración biológica/ tratamiento aerobio mediante cultivos fijados sobre tejidos sumergidos en la “MINFLO”:

- Unas estructuras de tejidos sumergidos sirven de soportes a las bacterias depuradoras.
- Una soplante o ventilador exterior suministra el aire necesario para el tratamiento a través de unos difusores de “burbujas finas” (membranas de Epdm) instalados en el fondo de la cuba.



El vertido de aguas fecales se hace a cauce público de acuerdo con lo establecido en el informe emitido con fecha 22 de abril de 2004 por la Confederación Hidrográfica del Duero, que forma

parte de la Autorización Ambiental Integrada. Las cantidades vertidas de 2008 a 2015, por años y en 2017 por meses se recogen en la tabla a continuación:

MESES	AGUAS RESIDUALES FECALES
AÑO 2008 TOTAL(m3)	96,02
AÑO 2009 TOTAL(m3)	252,00
AÑO 2010 TOTAL(m3)	564,26
AÑO 2011 TOTAL(m3)	728,47
AÑO 2012 TOTAL(m3)	691,18
AÑO 2013 TOTAL(m3)	603,00
AÑO 2014 TOTAL (m3)	625,52
AÑO 2015 TOTAL (m3)	614,67
AÑO 2016 TOTAL (m3)	633,28
ene-17	48,71
feb-17	46,88
mar-17	42,12
abr-17	53,93
may-17	59,20
jun-17	58,38
jul-17	53,00
ago-17	54,13
sep-17	56,50
oct-17	53,06
nov-17	52,21
dic-17	56,30
AÑO 2017 TOTAL (m3)	634,43

La composición de las aguas residuales fecales puede consultarse en la tabla de la página siguiente, mientras que los parámetros de salida en el punto de vertido son los que se recogen a continuación (extraídos de la Autorización de vertido):

Los valores límites de emisión a respetar son:

- Rango de pH 6 –9 pH
- Concentración de DBO₅: Inferior a 40 mg/l.
- Concentración de DQO: Inferior a 160 mg/l.
- Concentración “Sólidos en suspensión” Inferior a 80 mg/l.

Volúmenes extraídos de la balsa de lixiviados

Todo el lixiviado recogido en la balsa de lixiviados es tratado en la estación depuradora. Los parámetros de funcionamiento han sido:

PROCESO FÍSICO / QUÍMICO					PROCESO DE ÓSMOSIS INVERSA						
Parámetros	Volumen entrada	Caudal medio de entrada	Volumen de salida	Rendimiento medio	Entrada Osmosis	Promedio de conductividad de entrada	Caudal medio de entrada	Volumen de salida	Caudal medio de salida	Horas de trabajo	Rendimiento medio
	m3	m3/h	m3	%	m3	mS	m3/h	m3	m3/h	Horas	%
Val. Diseño		5,42		70,00%		15,00	4,11		2,88		70,20%
2008	5.210,39	5,75	4.738,77	90,95%	4.738,77	26,18	0,01	2.731,75	3,01	908,86	57,65%
2009	7.587,27	1,78	7.183,33	94,68%	5.462,89	25,04	2,13	6.693,21	2,60	2.572,86	93,18%
2010	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.192,15	39,66	4,64	6.404,88	1,95	3.291,10	42,16%
2011	4.272,28	1,83	4.008,61	93,83%	14.163,63	45,22	4,98	5.694,94	2,00	2.846,52	40,21%
2012	5.423,90	4,87	5.350,69	98,65%	5.350,69	39,78	4,52	2.017,93	1,72	1.175,62	37,71%
2013	7.940,48	4,03	7.104,39	89,47%	9.139,90	38,55	4,78	4.146,66	2,17	1.906,61	45,37%
2014	4.000,08	1,75	3.739,56	93,49%	12.323,98	26,19	4,96	8.694,41	3,54	2.455,57	70,55%
2016	7.168,85	3,22	6.735,00	93,95%	6.735,00	28,01	5,18	3.180,00	2,43	1.308,16	47,22%
ENERO	1.279,00	5,86	1.195,00	93,43%	1.195,00	30,40	5,47	470,00	2,15	218,28	39,33%
FEBRERO	1.169,00	5,80	1.072,00	91,70%	1.072,60	32,20	5,32	461,00	2,29	201,60	42,98%
MARZO	730,00	6,06	695,00	95,21%	695,00	24,70	5,77	295,00	2,45	120,51	42,45%
ABRIL	640,00	5,67	597,00	93,28%	597,00	36,10	5,29	240,00	2,13	112,80	40,20%
MAYO	1.236,00	5,63	1.136,00	91,91%	1.136,00	43,00	5,18	491,00	2,24	219,39	43,22%
JUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AGOSTO	1.046,00	5,51	946,00	90,44%	946,00	40,10	4,99	377,00	1,99	189,72	39,85%
SEPTIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OCTUBRE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
NOVIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DICIEMBRE	2.134,01	6,72	1.630,00	76,38%	1.630,00	39,40	5,13	593,00	1,87	317,74	36,38%
2017	8.234,01	3,44	7.271,00	88,30%	7.271,60	36,24	5,31	2.927,00	2,12	1.380,04	40,25%

3.1.3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

La operadora del CTR está inscrita en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos desde el 2 de Abril de 2009. El CTR, con número de registro 37-2009/0861, mantiene un sistema de gestión de residuos que se ajusta a lo establecido en la normativa nacional y autonómica. En el cuadro que se muestra a continuación se detallan los residuos generados en el centro, así como la cantidad de kilos gestionados, los albaranes correspondientes y los gestores de destino.

	FECHA	CANTIDAD (KG.)	Nº JUSTIFICANTE	GESTOR	KG. POR RESIDUO
BATERIAS	28/04/2017	920	HR07370000005720170000019 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	2.180
	24/10/2017	1.260	HR07370000005720170000034 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
FILTROS ACEITE	28/04/2017	90	HR07370000005720170000021 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	160
	24/10/2017	70	HR07370000005720170000035 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
ENVASES METÁLICOS	-	-	-	-	0
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
ENVASES PLÁSTICO	28/04/2017	10	HR07370000005720170000024 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	11
	24/10/2017	1	HR07370000005720170000038 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
TRAPOS CONTAMINADOS	28/04/2017	5	HR07370000005720170000022 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	7
	24/10/2017	2	HR07370000005720170000036 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
TUBOS FLUORESCENTES	28/04/2017	36	HR07370000005720170000023 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	39
	24/10/2017	3	HR07370000005720170000037 / 01	RECICLAJES SALAMANCA	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
ACEITE	-	-	-	-	0
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
TOTAL AÑO 2017		2.397			

3.1.4. PAISAJE

Control de volados

Se efectúa, de acuerdo con el Plan de Limpieza, una continua eliminación de los materiales denominados como “volados”, que puedan ser transportados por el aire desde su lugar de ubicación (vaso de rechazo, fosos de entrada, final de línea de pretratamiento, etc.), hasta lugares distintos donde pueden afectar al paisaje

CUADRANTE LIMPIEZA SEMANAL

SEMANA N° 44/2017

INCIDENCIAS

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
AF	AF	AF	AF	AF	A
B	BG	BG	BG	BG	B
C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F
G	G	G	G	G	G
H	H	H	H	H	H
I	I	I	I	I	I
J	J	J	J	J	J
K	K	K	K	K	K
L	L	L	L	L	L
M	M	M	M	M	M
N	N	N	N	N	N
O	O	O	O	O	O
P	P	P	P	P	P
Q	Q	Q	Q	Q	Q
R	R	R	R	R	R
S	S	S	S	S	S
T	T	T	T	T	T
U	U	U	U	U	U
V	V	V	V	V	V
W	W	W	W	W	W
X	X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Z	Z	Z	Z	Z	Z
AA	AA	AA	AA	AA	AA
AB	AB	AB	AB	AB	AB
AC	AC	AC	AC	AC	AC
AD	AD	AD	AD	AD	AD
AE	AE	AE	AE	AE	AE
AF	AF	AF	AF	AF	AF
AG	AG	AG	AG	AG	AG
AH	AH	AH	AH	AH	AH
AI	AI	AI	AI	AI	AI
AJ	AJ	AJ	AJ	AJ	AJ
AK	AK	AK	AK	AK	AK
AL	AL	AL	AL	AL	AL
AM	AM	AM	AM	AM	AM
AN	AN	AN	AN	AN	AN
AO	AO	AO	AO	AO	AO
AP	AP	AP	AP	AP	AP
AQ	AQ	AQ	AQ	AQ	AQ
AR	AR	AR	AR	AR	AR
AS	AS	AS	AS	AS	AS
AT	AT	AT	AT	AT	AT
AU	AU	AU	AU	AU	AU
AV	AV	AV	AV	AV	AV
AW	AW	AW	AW	AW	AW
AX	AX	AX	AX	AX	AX
AY	AY	AY	AY	AY	AY
AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ
BA	BA	BA	BA	BA	BA
BB	BB	BB	BB	BB	BB
BC	BC	BC	BC	BC	BC
BD	BD	BD	BD	BD	BD
BE	BE	BE	BE	BE	BE
BF	BF	BF	BF	BF	BF
BG	BG	BG	BG	BG	BG
BH	BH	BH	BH	BH	BH
BI	BI	BI	BI	BI	BI
BJ	BJ	BJ	BJ	BJ	BJ
BK	BK	BK	BK	BK	BK
BL	BL	BL	BL	BL	BL
BM	BM	BM	BM	BM	BM
BN	BN	BN	BN	BN	BN
BO	BO	BO	BO	BO	BO
BP	BP	BP	BP	BP	BP
BQ	BQ	BQ	BQ	BQ	BQ
BR	BR	BR	BR	BR	BR
BS	BS	BS	BS	BS	BS
BT	BT	BT	BT	BT	BT
BU	BU	BU	BU	BU	BU
BV	BV	BV	BV	BV	BV
BW	BW	BW	BW	BW	BW
BX	BX	BX	BX	BX	BX
BY	BY	BY	BY	BY	BY
BZ	BZ	BZ	BZ	BZ	BZ
CA	CA	CA	CA	CA	CA
CB	CB	CB	CB	CB	CB
CC	CC	CC	CC	CC	CC
CD	CD	CD	CD	CD	CD
CE	CE	CE	CE	CE	CE
CF	CF	CF	CF	CF	CF
CG	CG	CG	CG	CG	CG
CH	CH	CH	CH	CH	CH
CI	CI	CI	CI	CI	CI
CJ	CJ	CJ	CJ	CJ	CJ
CK	CK	CK	CK	CK	CK
CL	CL	CL	CL	CL	CL
CM	CM	CM	CM	CM	CM
CN	CN	CN	CN	CN	CN
CO	CO	CO	CO	CO	CO
CP	CP	CP	CP	CP	CP
CQ	CQ	CQ	CQ	CQ	CQ
CR	CR	CR	CR	CR	CR
CS	CS	CS	CS	CS	CS
CT	CT	CT	CT	CT	CT
CU	CU	CU	CU	CU	CU
CV	CV	CV	CV	CV	CV
CW	CW	CW	CW	CW	CW
CX	CX	CX	CX	CX	CX
CY	CY	CY	CY	CY	CY
CZ	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ
DA	DA	DA	DA	DA	DA
DB	DB	DB	DB	DB	DB
DC	DC	DC	DC	DC	DC
DD	DD	DD	DD	DD	DD
DE	DE	DE	DE	DE	DE
DF	DF	DF	DF	DF	DF
DG	DG	DG	DG	DG	DG
DH	DH	DH	DH	DH	DH
DI	DI	DI	DI	DI	DI
DJ	DJ	DJ	DJ	DJ	DJ
DK	DK	DK	DK	DK	DK
DL	DL	DL	DL	DL	DL
DM	DM	DM	DM	DM	DM
DN	DN	DN	DN	DN	DN
DO	DO	DO	DO	DO	DO
DP	DP	DP	DP	DP	DP
DQ	DQ	DQ	DQ	DQ	DQ
DR	DR	DR	DR	DR	DR
DS	DS	DS	DS	DS	DS
DT	DT	DT	DT	DT	DT
DU	DU	DU	DU	DU	DU
DV	DV	DV	DV	DV	DV
DW	DW	DW	DW	DW	DW
DX	DX	DX	DX	DX	DX
DY	DY	DY	DY	DY	DY
DZ	DZ	DZ	DZ	DZ	DZ
EA	EA	EA	EA	EA	EA
EB	EB	EB	EB	EB	EB
EC	EC	EC	EC	EC	EC
ED	ED	ED	ED	ED	ED
EE	EE	EE	EE	EE	EE
EF	EF	EF	EF	EF	EF
EG	EG	EG	EG	EG	EG
EH	EH	EH	EH	EH	EH
EI	EI	EI	EI	EI	EI
EJ	EJ	EJ	EJ	EJ	EJ
EK	EK	EK	EK	EK	EK
EL	EL	EL	EL	EL	EL
EM	EM	EM	EM	EM	EM
EN	EN	EN	EN	EN	EN
EO	EO	EO	EO	EO	EO
EP	EP	EP	EP	EP	EP
EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ
ER	ER	ER	ER	ER	ER
ES	ES	ES	ES	ES	ES
ET	ET	ET	ET	ET	ET
EU	EU	EU	EU	EU	EU
EV	EV	EV	EV	EV	EV
EW	EW	EW	EW	EW	EW
EX	EX	EX	EX	EX	EX
EY	EY	EY	EY	EY	EY
EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ
FA	FA	FA	FA	FA	FA
FB	FB	FB	FB	FB	FB
FC	FC	FC	FC	FC	FC
FD	FD	FD	FD	FD	FD
FE	FE	FE	FE	FE	FE
FF	FF	FF	FF	FF	FF
FG	FG	FG	FG	FG	FG
FH	FH	FH	FH	FH	FH
FI	FI	FI	FI	FI	FI
FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
FK	FK	FK	FK	FK	FK
FL	FL	FL	FL	FL	FL
FM	FM	FM	FM	FM	FM
FN	FN	FN	FN	FN	FN
FO	FO	FO	FO	FO	FO
FP	FP	FP	FP	FP	FP
FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ
FR	FR	FR	FR	FR	FR
FS	FS	FS	FS	FS	FS
FT	FT	FT	FT	FT	FT
FU	FU	FU	FU	FU	FU
FV	FV	FV	FV	FV	FV
FW	FW	FW	FW	FW	FW
FX	FX	FX	FX	FX	FX
FY	FY	FY	FY	FY	FY
FZ	FZ	FZ	FZ	FZ	FZ
GA	GA	GA	GA	GA	GA
GB	GB	GB	GB	GB	GB
GC	GC	GC	GC	GC	GC
GD	GD	GD	GD	GD	GD
GE	GE	GE	GE	GE	GE
GF	GF	GF	GF	GF	GF
GG	GG	GG	GG	GG	GG
GH	GH	GH	GH	GH	GH
GI	GI	GI	GI	GI	GI
GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
GK	GK	GK	GK	GK	GK
GL	GL	GL	GL	GL	GL
GM	GM	GM	GM	GM	GM
GN	GN	GN	GN	GN	GN
GO	GO	GO	GO	GO	GO
GP	GP	GP	GP	GP	GP
GQ	GQ	GQ	GQ	GQ	GQ
GR	GR	GR	GR	GR	GR
GS	GS	GS	GS	GS	GS
GT	GT	GT	GT	GT	GT
GU	GU	GU	GU	GU	GU
GV	GV	GV	GV	GV	GV
GW	GW	GW	GW	GW	GW
GX	GX	GX	GX	GX	GX
GY	GY	GY	GY	GY	GY
GZ	GZ	GZ	GZ	GZ	GZ
HA	HA	HA	HA	HA	HA
HB	HB	HB	HB	HB	HB
HC	HC	HC	HC	HC	HC
HD	HD	HD	HD	HD	HD
HE	HE	HE	HE	HE	HE
HF	HF	HF	HF	HF	HF
HG	HG	HG	HG	HG	HG
HH	HH	HH	HH	HH	HH
HI	HI	HI	HI	HI	HI
HJ	HJ	HJ	HJ	HJ	HJ
HK	HK	HK	HK	HK	HK
HL	HL	HL	HL	HL	HL
HM	HM	HM	HM	HM	HM
HN	HN	HN	HN	HN	HN
HO	HO	HO	HO	HO	HO
HP	HP	HP	HP	HP	HP
HQ	HQ	HQ	HQ	HQ	HQ
HR	HR	HR	HR	HR	HR
HS	HS	HS	HS	HS	HS
HT	HT	HT	HT	HT	HT
HU	HU	HU	HU	HU	HU
HV	HV	HV	HV	HV	HV
HW	HW	HW	HW	HW	HW
HX	HX	HX	HX	HX	HX
HY	HY	HY	HY	HY	HY
HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ
IA	IA	IA	IA	IA	IA
IB	IB	IB	IB	IB	IB
IC	IC	IC	IC	IC	IC
ID	ID	ID	ID	ID	ID
IE	IE	IE	IE	IE	IE
IF	IF	IF	IF	IF	IF
IG	IG	IG	IG	IG	IG
IH	IH	IH	IH	IH	IH
II	II	II	II	II	II
IJ	IJ	IJ	IJ	IJ	IJ
IK	IK	IK	IK	IK	IK
IL	IL	IL	IL	IL	IL
IM	IM	IM	IM	IM	IM
IN	IN	IN	IN	IN	IN
IO	IO	IO	IO	IO	IO
IP	IP	IP	IP	IP	IP
IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ
IR	IR	IR	IR	IR	IR
IS	IS	IS	IS	IS	IS
IT	IT	IT	IT	IT	IT
IU	IU	IU	IU	IU	IU
IV	IV	IV	IV	IV	IV
IW	IW	IW	IW	IW	IW
IX	IX	IX	IX	IX	IX
IY	IY	IY	IY	IY	IY
IZ	IZ	IZ	IZ	IZ	IZ
JA	JA	JA	JA	JA	JA
JB	JB	JB	JB	JB	JB
JC	JC	JC	JC	JC	JC
JD	JD	JD	JD	JD	JD
JE	JE	JE	JE	JE	JE
JF	JF	JF	JF	JF	JF
JG	JG	JG	JG	JG	JG
JH	JH	JH	JH	JH	JH
JI	JI	JI	JI	JI	JI
JJ	JJ	JJ	JJ	JJ	JJ
JK	JK	JK	JK	JK	JK
JL	JL	JL	JL	JL	JL
JM	JM	JM	JM	JM	JM
JN	JN	JN	JN	JN	JN
JO	JO	JO	JO	JO	JO
JP	JP	JP	JP	JP	JP
JQ	JQ	JQ	JQ	JQ	JQ
JR	JR	JR	JR	JR	JR
JS	JS	JS	JS	JS	JS
JT	JT	JT	JT	JT	JT
JU	JU	JU	JU	JU	JU
JV	JV	JV	JV	JV	JV
JW	JW	JW	JW	JW	JW
JX	JX	JX	JX	JX	JX
JY	JY	JY	JY	JY	JY
JZ					

3.1.5. MANTENIMIENTO DE VIALES

Como ya resulta habitual, se refuerzan los viales de acceso al vaso. En las operaciones de afirmado, de forma acorde con la filosofía del Centro, se usan áridos reciclados y escorias seleccionadas de las recibidas en el CTR. También así se incrementa el nivel genérico de reutilización.

3.1.6. CONTROL DE LA FAUNA OPORTUNISTA

No hay hechos reseñables. Se mantiene la colaboración con la Sociedad Española de Ornitología para el estudio de las poblaciones de láridos (gaviotas), en el entorno del CTR. Más adelante se detalla.



3.1.7. CONTROL DE PLAGAS

El control más importante se hace entre los roedores. Las especies con más densidad de población que hay dentro son la rata y el ratón común. Se actúa infiltrando polvo químico en los caminos habituales de entrada y salida de la guarida. De esta manera y aprovechando los hábitos de limpieza de estos animales, ingieren el veneno que se les queda en las patas. También se aporta, en lugares estratégicos de paso y en las mismas guaridas, otro tipo de venenos en diferentes formatos diseñados para vencer la natural desconfianza de estos animales.

El control periódico que se realiza, siempre está hecho por personal de contrato externo, especialista en manipulación de productos químicos y teniendo al corriente todas las autorizaciones solicitadas por La Junta de Castilla y León para poder realizar este tipo de tareas. En un anexo del informe del Plan de Vigilancia ambiental se reúnen los albaranes de todas las actuaciones realizadas por la empresa contratada en el año 2017.






CONTROL DE AFECIONES A LA FAUNA			Fecha: 13/05/16
Nombre responsable:	Nombre Centro:	Fecha: 13/05/16	
¿Puede observarse actividad?	Observaciones de la inspección:		
☐ No ☐ Sí			
Lugar: Fecha revisión: Desde el 11 de mayo hasta el 21 de mayo No se han detectado en el interior o en el entorno de la planta individuos muertos o enfermos.			
Comentarios: ¿Se observan casos mortales o enfermos? ☐ No ☐ Sí Si son observados, describa los hechos:			
Firmado por el responsable: _____ Fecha: 13/05/16			

3.2. CONDICIONADO AMBIENTAL Y PLAN DE VIGILANCIA. VASO DE VERTIDO

Se mantienen los procedimientos de control y vigilancia en las fases de explotación establecidos por la normativa relativa a la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y los condicionantes específicos de la Autorización Ambiental.

3.2.1. METEOROLOGÍA

Se hace un seguimiento completo de los datos meteorológicos. Los datos se obtienen de la estación ubicada en la base militar de “Matacán”, a 10 Km de distancia. Se siguen las precipitaciones, las temperaturas máximas y mínimas, la humedad atmosférica, la evaporación y la dirección y fuerza del viento dominante. A finales del año 2014 se instaló una estación meteorológica propia en el recinto del CTR. A partir de su entrada en funcionamiento se tiene un seguimiento más preciso y ajustado de las variables climáticas.



3.2.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA

Las emisiones potenciales de gas del depósito de rechazo se estiman a través de un modelo matemático aprobado para el Plan de Vigilancia Ambiental y el registro E-PRTR, “Registro Europeo de emisiones y transferencias de contaminantes” (Reglamento 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo). Este punto queda incluido en el Plan de Vigilancia Ambiental del año 2017 del CTR como emisión atmosférica de foco de emisión difusa.

El modelo funciona contando como datos de partida las toneladas que han entrado al vertedero hasta la fecha 31 de diciembre de 2017 y la composición media de la materia orgánica depositada en el vaso de rechazo en 2017. Otras definiciones son las siguientes:

PM: Peso del m³ de metano a 25° C y a 1 atmósfera de presión.


Peso Molecular Metano: 0.65 Kg/m³

Peso Molecular CO₂: 1.80 Kg/m³

n: Emisión de Unidad másica determinada en las unidades de Kg/año.

Q: Caudal. Medido en m³ / año.

Los resultados reportados, así como el proceso de aproximación del modelo, se muestran en el esquema que sigue:



Las notificaciones en el ámbito del E-PRTR se hacen a través una aplicación que la Junta de Castilla y León pone a disposición de las empresas obligadas a declarar. La metodología de cálculo es la definida como “método de degradación de primer orden” por el IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Se asume una composición del biogas de un 55 % de metano y de un 40 % de dióxido de carbono, en condiciones estándar de una atmósfera de presión y 25 ° C



3.2.3. CALIDAD DE AGUAS

En el Plan de Vigilancia Ambiental del año 2017 se mantienen los mismos puntos del año anterior. Ello facilita las comparaciones

Códigos de puntos de muestreo.

PUNTO	COD. FICHA	UBICACIÓN	FRECUENCIA
PV9	PV/ELF/SUP	AGUAS SUPERFICIALES ENCIMA VERTEDERO	SEMESTRAL
PV10	PV/ELF/SUP	AGUAS SUPERFICIALES SALIDA REGUERO	TRIMESTRAL
PV11	PV/EFL/SUB	AGUAS SUBTERRÁNEAS PIEZÓMETRO N° 1	SEMESTRAL
PV12	PV/EFL/SUB	AGUAS SUBTERRÁNEAS PIEZÓMETRO N° 2	SEMESTRAL
PV13	PV/EFL/SUB	AGUAS SUBTERRÁNEAS PIEZÓMETRO N° 3	SEMESTRAL
PV14	PV/EFL/FEC	AGUAS RESIDUALES FECALES	TRIMESTRAL
PV15	PV/EFL/LIX1	LIXIVIADOS DEPÓSITO RECHAZO BALSA	MESUAL
PV15	PV/EFL/LIX3	LIXIVIADOS DEPÓSITO RECHAZO BALSA	TRIMESTRAL
PV15	PV/EFL/LIX6	LIXIVIADOS DEPÓSITO RECHAZO BALSA	SEMESTRAL



LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.
 Paseo Puerto de San Pedro, 11
 46100 Sagunto (Valencia)
 Telf: 961 286 488 - 961 284 871 Fax: 961 286 488
 www.laboratorioquimicoonubense.es



ENAC
 INSTITUTO NACIONAL DE Acreditación
 de la Unión Europea

(*) Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme al Sistema UNE-EN ISO 9001
 -Calidad Laboratorial del Laboratorio de Medio Ambiente según Orden MHA/1895/2008
 -Acreditación por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, IZ A-118-A0

INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO
 Análisis de Aguas Residuales

Cliente: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
 Dirección: M. GARCÍA (CTA) (Sagunto), P.V. 9 - 28100 Sagunto
 Puntos Muestreo: Aguas Superficiales del Depósito de Residuos-SALAMANCA-
 FICHA Muestreo: H-02
 Descripción muestra: 1 litro de P1 1000 ml refrigerado
 Tipo muestra muestra: Puntual
 Muestra tomada por: Cliente

Ubicación: OMECELLO-37420 SALAMANCA
 Naturaleza muestra: Industrial
 Recepción muestra: 08/12/16 Fecha análisis: 08/12/16
 Emisión informe: 09/01/17 Fin análisis: 09/01/17

Parámetro	Resultado	Incertidumbre	Método
TEMPERATURA (°C)	7,5	-	IT-A-008
pH (Unidad pH)	7,4	-	IT-A-007
CONDUCTIVIDAD (µmhos/cm)	6,37	-	IT-A-006
OXÍGENO DISUELTO (mg/l)	6,4	-	IT-A-046
S.O.D. (mg/l)	1,5	-	IT-A-004
S.O.D. (mg/l)	9,9	-	IT-A-003
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mg/l)	11,5	-	IT-A-002
TURBIDEZ (NTU)	2,8	-	IT-A-013
POUNTO TOTAL (mg/l)	1,2	-	IT-A-018
NITRÓGENO (mg/l)	0,09	-	IT-A-010

Observaciones:




LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE, S.L.



Pío Purificación Gálvez Espigado
 Jefe de Laboratorio

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.
 (*) Informe no puede ser reutilizado total o parcialmente sin la autorización por escrito del Jefe de Laboratorio.
 (**) Los procedimientos de medida de los parámetros analizados están certificados a la Dirección del cliente.

Situación de los puntos de toma de muestra



Calidad de aguas superficiales del punto **PV09** y comparativa respecto a años anteriores

Nº informe	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	PV/EFL/SUP 09	-	17/17020	PV/EFL/SUP 09
fecha informe	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	16/07/2016	12/01/2017	CALCULO
Empresa	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	ALKEMI	LQO	PROMEDIADO
Punto C. Calidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	JUNIO	DICIEMBRE	2017
Frecuencia	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
Parámetros												
Temperatura	°C	6,45	11,10	-	6	2,80	6,50	11,90	7,50	-	3,90	3,90
pH	-	7,52	7,35	-	7	7,20	7,40	3,55	7,40	-	8,40	8,40
Conductividad	µS/cm	11,8	157,50	-	300	450,00	360,00	105,00	370,00	-	150,00	150,00
D.Q.O.	mg O2 / L	45	27,50	-	180	88,00	12,00	42,00	31,00	-	23,00	23,00
D.B.O. 5	mg O2 / L	14	16,50	-	80	36,00	<5	15,00	<5	-	<5	<5
SS	mg / L	164	31,40	-	241	84,00	17,60	72,00	10,50	-	67,00	67,00
Nota												

Calidad de aguas superficiales del punto **PV10** y comparativa respecto a años anteriores

Nº informe	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	PV/EFL/SUP	17/03804	17A03885	17/11749	17/17021	PV/EFL/SUP
fecha informe	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	16/03/2017	16/07/2017	12/09/2017	12/01/2017	CALCULO
Empresa	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	Lab. Onubense	ALKEMI	LQO	LQO	PROMEDIADO
Punto Control	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	2017
Frecuencia	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ANUAL
Parámetros														
Temperatura	°C	7,4	10,10	12,83	15,58	15,18	15,08	15,88	15,13	17,02	15,10	24,50	19,10	17,43
pH	-	8,62	7,99	7,27	7,43	7,77	7,38	7,38	7,63	7,85	7,70	8,20	7,90	7,93
Conductividad	µS/cm	2780	723,00	427,67	620,00	910,25	920,00	622,50	600,00	635,00	600,00	571,00	590,00	597,75
D.Q.O.	mg O ₂ / L	941	270,00	28,33	50,75	54,00	46,00	54,33	25,00	26,25	15,00	21,00	16,00	17,33
D.B.O. 5	mg O ₂ / L	424	81,00	12,67	23,75	20,75	17,00	20,00	12,00	6,00	5,00	10,00	<5	7,50
SS	mg / L	45	25,00	13,53	17,87	17,58	19,95	13,45	9,83	11,85	8,00	9,00	6,00	7,67
Nota														

Lixiviados de la balsa

Datos correspondientes a todas las muestras analizadas en el año 2017 y comparativas con los promedios de los años 2009 a 2015. En la tabla de la página siguiente

Aguas subterráneas

Los puntos de toma de recogida de muestras, reflejado en el plano precedente, con respecto a cada código ficha es el siguiente:

- **PV11.** Punto de control, aguas arriba, por encima del vaso de vertido.
- **PV12.** Punto de control, aguas abajo, por debajo del vaso de vertido. Próximo a la balsa de lixiviados.
- **PV13.** Punto de control, aguas abajo, por debajo del vaso de vertido.

Los parámetros a analizar se han seleccionado entre los que proporcionan una mayor rapidez de detección ante cambios en el medio debido a una eventual afección. Son el pH, COT, fenoles, metales pesados, fluoruros, arsénico e hidrocarburos.

La red de sondeos piezométricos de toda la instalación se encuentra dentro del Plan de mantenimiento preventivo de la planta. Se realiza un control del estado de los piezómetros en cada una de las tomas de muestra que se realizan encontrándose cada uno de los piezómetros en perfecto estado. A continuación se muestran análisis de los dos puntos por debajo del vaso de vertido. Como ya sucediera en otras ocasiones, en el punto **PV11** no ha sido posible hacer analítica alguna por falta de nivel de agua.


Calidad de aguas subterráneas del punto **PV12** y comparativa:

Nº informe fecha informe Empresa Punto C.Calidad Frecuencia	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	PV/EFL/SUB 12	17AC00509	17/17022	PV/EFL/SUB 12
	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	16/07/2017	19/12/2017	CALCULO
	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	ALKEMI	LQO	PROMEDIADO
	2009	2010	2011	2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016		JUNIO	DICIEMBRE	AÑO 2017
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
Parámetros												
Temperatura	°C	15,67	15,10	14,00	14,55	14,2	14,3	15,15	14,4	17,1	13,6	15,35
pH		7,44	7,33	7,20	7,25	7,35	7,3	7,5	7,15	7,6	7,8	7,7
COT	mg / L	6,28	8,30	9,80	1,5	3,55	4,2	2,6	1,1	1,45	10	5,725
Cadmio	mg / L	<0,025	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,0446	<0,001	<0,02
Zinc	mg / L	0,050	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	11,3	<0,005	<0,06
Cobre	mg / L	0,025	0,03	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,97	<0,005	<0,05
Cromo	mg / L	0,025	0,25	0,30	<0,25	<0,25	<0,25	<0,005	<0,25	<1	<0,05	<0,25
Cromo VI	mg / L	0,050	0,05	0,01	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<1,50	<0,010	<0,005
Níquel	mg / L	0,025	0,28	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,10	<0,015	1,21	<0,015	<0,015
Plomo	mg / L	0,050	0,30	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,10	1,44	<0,010	<0,10
Mercurio	microg / L	1,500	1,30	<0,005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,005	<0,005	0,0235	<0,005	<0,005
Arsénico	mg / L	0,025	0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005	<0,005	2,66	<0,005	<0,005
Fluoruros	mg / L	0,120	0,55	<1	0,55	<0,10	<0,10	1,25	1,25	0,097	2,9	1,4985
Fenoles	mg / L	0,200	0,60	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,10	<0,10	<0,005	<0,10	<0,10
Hidrocarburos tot	mg / L	1,000	1,75	<2,55	<2,5	<2,5	<2,5	<2,2	2,2	<0,5	<2,50	2,2
NÚMERO DE MUESTRAS	4	4	2	2	2	2	2	2	2			2

Calidad de aguas subterráneas del punto **PV13** y comparativa:

Nº informe fecha informe Empresa Punto C.Calidad Frecuencia	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	PV/EFL/SUB 13	17AC00510	17/17023	PV/EFL/SUB 13
	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	CALCULO	17/07/2017	22/12/2017	CALCULO
	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	PROMEDIADO	ALKEMI	LQO	PROMEDIADO
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	JUNIO	DICIEMBRE	ANUAL
Parámetros	2009	2010	2011	2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016		SEMESTRAL	SEMESTRAL	AÑO 2017
Temperatura	15,63	14,38	14,00	14,5	14,8	14,55	15,65	14,65	<0,005	14,1	14,1	
pH	7,37	7,29	7,15	7,25	7,2	7,15	7,55	7,3	7,5	7,7	7,7	
COT	11,33	10,03	4,25	4,3	4,5	4,5	2,9	<2	<1	8	<4	
cadmio	mg / L	0,025	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,052	<0,001	<0,026	
Zinc	mg / L	0,42	0,14	<0,05	<0,05	<0,075	<0,075	0,055	<5	<0,005	2,5	
Cobre	mg / L	0,10	0,06	<0,05	<0,05	0,11	0,11	<0,05	<0,05	2,41	<0,005	1,2
Cromo	mg / L	0,08	0,15	<0,28	<0,25	<0,25	<0,25	0,15	<0,25	1,23	<0,05	<0,61
Cromo VI	mg / L	0,05	0,05	<0,10	0,00275	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<1,50	0,01	0,75
Niquel	mg / L	0,07	0,07	<0,10	0,55	0,135	0,135	<0,10	<0,015	1,54	<0,015	0,77
Plomo	mg / L	0,12	0,47	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,010	2,68	<0,010	1,34
Mercurio	microg / L	1,50	0,05	<0,003	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,25	<0,005	<0,020	<0,005	0,0125
Arsénico	mg / L	0,04	0,02	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005	<0,005	3,42	<0,005	1,71
Fluoruros	mg / L	0,26	0,63	<1	0,55	<0,10	<0,10	<1	1,15	0,219	<1	0,609
Fenoles	mg / L	0,20	0,62	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,10	<0,10	<0,005	<0,10	0,05
Hidrocarburos tot	mg / L	1,00	1,90	3,25	<2,50	<2,50	<2,50	<2,2	<2,2	<0,5	<2,50	1,5
NÚMERO DE MUESTRAS	4	4	2	2	2	2	2	2				2

Evolución del nivel de agua recogida en cada uno de los piezómetros desde diciembre de 2008.



3.2.4. SUELOS

No ha habido durante 2017, datos adicionales significativos que se deban incluir en este punto.

3.2.5. OTROS DATOS RELEVANTES SOBRE EL VASO DE VERTIDO

Densidad

A continuación se representa, en forma de tabla, el cálculo de la densidad del residuo depositado en el vertedero y se compara con el obtenido en otros ejercicios anteriores.

CONTROL DENSIDAD VERTEDERO AÑO 2017				
	PESO(Tn)	Nº BALAS	VOLUMEN (m ³)	DENSIDAD
ENERO 2017	4.525,48	3.547	7.377,76	0,61
FEBRERO 2017	4.328,44	3.518	7.317,44	0,59
MARZO 2017	4.955,48	3.684	7.662,72	0,65
ABRIL 2017	4.481,20	3.548	7.379,84	0,61
MAYO 2017	4.945,68	3.804	7.912,32	0,63
JUNIO 2017	5.139,64	4.075	8.476,00	0,61
JULIO 2017	4.858,16	3.949	8.213,92	0,59
AGOSTO 2017	5.695,76	4.268	8.877,44	0,64
SEPTIEMBRE 2017	5.132,36	3.661	7.614,88	0,67
OCTUBRE 2017	5.142,90	3.788	7.879,04	0,65
NOVIEMBRE 2017	5.001,88	3.800	7.904,00	0,63
DICIEMBRE 2017	4.998,22	3.765	7.831,20	0,64
10º AÑO EXPLOTACIÓN	59.205,20	45.407	94.446,56	0,63

Superficie ocupada por los residuos

Del volumen de la memoria del proyecto “As built” para la construcción del CTR de Gomecello se extrae que la superficie total disponible en el vaso de vertido es:

Superficie del fondo del vaso: 58.800 m². [1]

Superficie de los diques: 28.922,78 m². [2]


Superficie Total: [1] + [2] = 87.722,78 m²

Del levantamiento topográfico realizado en agosto de 2017, las superficies total y ocupada del vaso de vertido fueron:

Superficie ocupada: 83.202 m².

Superficie total: 83.501 m² (valor del levantamiento de Junio 2012)

La superficie ocupada del vertedero, en agosto de 2017, fue un 99,64% de su superficie total.



Método de explotación

Los rechazos producidos en el CTR previo a su depósito en el vaso de vertido son registrados en la báscula anotando: peso, tipo residuo, fecha y hora y procedencia.

El vaso de vertido está dividido en 2 celdas separadas por un caballón con superficies similares. Cada una de las celdas tiene su propia red de recogida de pluviales o lixiviados dependiendo si está o no está explotándose. El 19 de Noviembre de 2013, se inicio la explotación de la Fase II terminándose la explotación de la fase I.

Todos los lixiviados recogidos en ambas fases son canalizados a la balsa de lixiviados habilitada a tal efecto.

Las balas de rechazo son transportadas al vaso de vertido y colocadas en el frente de vertido mediante una maquina telescópica. Se forman tres filas de balas y se colocan de tal manera que se optimice el espacio del vaso. Cada tres filas de balas se echa una capa de cubrición de 0,20 m de tierras. El rechazo del afino se emplea a modo de capa de cubrición ocupando los huecos entre las balas y dada su granulometría permiten una alta compactación. Esta capa de cubrición también evita los volados.

El material voluminoso, previo a su eliminación, es tratado mediante trituración con un equipo de la marca Dopstadt DW3060 con el fin de reducir su volumen y aumentar la vida útil del vertedero. Este equipo ha sido adquirido con la ayuda de la Junta de Castilla y León, a través del Pacto Local. Este material es depositado en huecos creados a propósito entre los apilamientos de las balas de rechazo.



A medida que el frente de vertido avanza, los taludes son cubiertos por una lámina de geotéxtil lo que impide daños en la lámina de PEAD al contacto con los residuos.

A ambos lados del vertedero se han practicado caminos formados de tierra para facilitar el acceso de las maquinas al vaso. Durante el período estival se crean distintas plataformas


hechas con arena de cubrición a modo de cortafuegos con el fin de evitar los incendios, además se dejan acopios de tierra en zonas estratégicas para poder facilitar las tareas de extinción más rápidamente en caso de incendio.

Tanto en la fase I ya coronada como en la fase II actualmente en explotación se han instalado chimeneas de desgasefacción para facilitar la evacuación de las posibles acumulaciones de biogás. Estas chimeneas se realizan con tubo de PEAD ranurado de diámetro 160 y el espacio entre el tubo y los residuos se rellena de material granular. El radio de acción de estas chimeneas se estima en 30 metros. A medida que aumenta la altura del depósito de los residuos se recrecen las citadas chimeneas. En la fase I del vertedero clausurada provisionalmente se han canalizado las diferentes chimeneas a un colector principal de PEAD DN200 siendo canalizado el biogás extraído hacia el área de biogás de la planta de biometanización para su valorización.





Fase 1 del vaso de vertido



Fase 2 del vaso de vertido

Capacidad restante del depósito

El volumen disponible del vertedero, de acuerdo con el valor reflejado en la Memoria del proyecto “As Built”, es 989.881,765 m³, lo que equivaldría a 20 años de explotación (esta cifra también aparece contenida en la Autorización Ambiental Integrada).

El dimensionamiento del vertedero se realizó a partir de la hipótesis de que el rechazo del CTR era de un 36,9% para unas entradas al CTR de 121.683 ton/año, lo que en volumen, suponiendo una compactación de 1,1, equivaldría a 40.819.115 m³. A esta cantidad habría que añadirle el material de cubrición, 5.070 m³, con lo que al año el volumen a depositar en el vertedero sería 45.889,12 m³. Extrapolando a 20 años, el volumen resultante sería de 917.782,4 m³ y el vertedero se dimensiona a 989.881,765 m³ (Fuente: Anejo 6.2. “Cálculos justificativos de la Capacidad del Vertedero”. Modificado nº1 del Proyecto Global del CTR de la Provincia de Salamanca)

Volumen estimado ocupado del vertedero y cantidades depositadas. Evolución cronológica

PERIODO	Balas Rechazo (tn)	Volumen (m3)	Rechazo Afino (tn)	Volumen (m3)	Voluminosos (tn)	Volumen (m3)	Masa eliminada Total (tn)	Volumen Total Calculado (m3)	Volumen Levantamientos (m3)	fecha levantamiento	Densidad elim./m3 (ton)
FASE I (2007-2013)	385.620		159.202		59.160		603.983		568.915	13/05/2015	1,06
FASE II 2014	55.955	81.093	24.555	22.323	8.858	26.843	89.368	130.259,44	78.518	12/07/2014	0,69
FASE II 2015	57.677	83.590	21.696	19.724	8.848	26.812	88.221	130.125,30	89.090	13/05/2015	0,68
FASE II 2016	60.421	87.566	17.987	16.352	12.970	39.303	91.378	143.220,77	104.853	08/06/2016	0,64
FASE II 2017	59.205	85.805	9.731	8.846	8.654	26.223	83.563	120.874,27	102.007	02/08/2017	0,69
FASE II DESDE LEV 2017	25.801	34.401	5.560	4.277	4.743	6.775	36.104	45.453,37			0,79
TOTAL FASE I	385.620		159.202		59.160		603.982		568.915	08/06/2016	1,06
TOTAL FASE II	233.257		73.969		39.330		346.556	403.605,52	420.163	08/06/2016	0,70

Las hipótesis manejadas para realizar el cálculo del volumen ocupado en la FASE II:

- Las cantidades depositadas para el año 2007 y primer semestre del 2008 han sido extraídas de la Base de Datos de la báscula del CTR. Sobre estas cifras no se tiene ninguna trazabilidad al no estar operando la planta el actual explotador. Se han considerado los datos como válidos para facilitar los cálculos.
- El volumen del levantamiento realizado en agosto de la Fase II fue de 102.007 m³. Como ya se sabía de otras ocasiones, este efecto se puede explicar por la

compactación o asentamiento en el vertedero, una vez que las balas y el resto de los materiales han sido depositados.

En el levantamiento realizado en agosto de 2017, se calcula un volumen total ocupado por la FASE I de 568.915 m³. En el informe del PVA 2013 se estimó que este valor era 642.732 m³ de lo que se constata, como se acaba de señalar en el presente informe y en informes anteriores, que hay un efecto de asentamiento.

La densidad del vertedero –desde el inicio de su explotación- se calcularía como:

$$\text{Densidad} = 950.538 \text{ ton} / 989.078 \text{ m}^3 = 0.96 \text{ ton/m}^3$$

Donde 950.538 son las toneladas eliminadas en el vertedero hasta la fecha (Fase I + Fase II) y el volumen ocupado se ha determinado como el volumen de la Fase I determinado por levantamiento de 2017 (568.915 m³), el valor de volumen de la fase II determinado por levantamiento de 2017 (374.710 m³) y la estimación desde la fecha del levantamiento a 31 de Diciembre 2017 (45.453 m³).

$$V_{\text{disp}} = 989.882 \text{ m}^3 - 989.078 \text{ m}^3 = 804 \text{ m}^3$$

La disponibilidad en años calculada, tomando como capacidad útil 989.881,765 m³ quedaría de la siguiente manera:

$$\text{Años}_{\text{disp.}} = 20 - 935.559/49.494 = 0,2 \text{ años}$$

Las hipótesis de partida utilizadas en el dimensionamiento del vaso de vertido no han sido un reflejo de la realidad del CTR. El vaso de vertido se dimensiono partiendo de un rechazo de pretratamiento de 36,9% cuando el valor real de explotación del CTR, para el año 2017, ha sido 45,41%. EL valor utilizado de 36,9% no es representativo para un CTR de similares características. A la hora de dimensionar el vertedero, tampoco se tuvo en cuenta los depósitos de voluminosos. Por estas razones principalmente, el vertedero ha visto disminuida su vida útil.

Estabilidad en el vaso de vertido

Para el control de la estabilidad de los taludes, en el año 2012 se colocaron unos mojones (6). En el levantamiento del 2017 se ha podido comprobar que no ha habido desplazamiento significativo de los mismos.



4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. CONCLUSIONES

A continuación se reproducen las conclusiones reflejadas en el informe 2017 del Plan de Vigilancia Ambiental del CTR de Gomecello

CONTROL DE EMISIONES QUIMICAS

- *SALA DE LA CALDERA DE BIOMETANIZACIÓN. Todos los parámetros medidos se encuentran dentro de los límites de la legislación vigente.*

- *EMISIONES DE BIOFILTROS: Según los resultados obtenidos no existen diferencias significativas entre los datos obtenidos este año y los de los años anteriores.*
- *BIOFILTROS. CONTROL DEL MATERIAL DE RETENCIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE OLOR: No existen diferencias significativas de los resultados obtenidos con respecto de otro año y por tanto se puede decir que la capacidad que tiene el material que retiene las moléculas de olor sigue manteniéndose igual según los resultados obtenidos en las mediciones de los dos biofiltros.*
- *MOTOGENERADOR DE BIOMETANIZACIÓN. Todos los parámetros medidos se encuentran dentro de los límites de la legislación vigente.*
- *FOCOS DE EMISIÓN PASIVOS SITUADOS EN EL VERTEDERO (CHIMENEAS): Los datos obtenidos son similares a los resultados obtenidos en el año 2016.*
- *EL VERTEDERO COMO FOCO DE EMISIÓN PASIVO:*
- *Se ha realizado el cálculo anual de las emisiones de CO₂ que contribuye el vertedero a la atmósfera. No se evidencian diferencias significativas al respecto.*

CONTROL DE RUIDO MEDIOAMBIENTAL

- *No se encuentran diferencias significativas de los datos obtenidos con respecto de los datos obtenidos en años anteriores.*
- *Todos los puntos medidos, se encuentran dentro de los límites de ruido permitido independientemente de la franja que la Ley 5 de 2009 sobre el ruido de Castilla y León exige*
- *En el proceso de toma de medidas correspondiente, se detectan componentes de baja frecuencia y componentes tonales. Por tanto y según la Ley 5/2009, de junio, del Ruido de Castilla y León, resulta de aplicación la corrección por componentes de baja frecuencia y corrección por componentes tonales siendo correcciones aplicadas reflejadas en hojas de cálculo respectivas. Debido a lo anterior, aunque el límite normativo para mediciones diurnas es de 65 dB(A) y el límite normativo de noche está en 55 dB(A), la tolerancia para cualquiera de los puntos medidos es de + 5 dB(A) según art. 13 de la propia ley 5/2009.*
- *Por tanto todos los puntos evaluados durante el transcurso de las dos franjas se encuentran conformes según dicha ley.*

CONTROL Y PREVENCIÓN DE MALOS OLORES

- *En el año 2017 se realiza un informe de dispersión de olores más completo, que en ocasiones anteriores y aún no se ha finalizado la modelización del mismo, esperándose su redacción en las próximas semanas. En cuanto se disponga del mismo será entregado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.*
- *Respecto del informe olfatómico que en los últimos años se venía haciendo a petición nuestro cliente en los pueblos colindantes, se ha propuesto realizar un estudio*

de mayor envergadura y con un período de estudio más amplio que abarca un año. Los resultados serán presentados en el informe del Plan de Vigilancia Ambiental correspondiente al período 2018.

CONTROL DE LA DEPURACIÓN

- *No existen incidencias significativas tanto en el volumen extraído como en la composición de los efluentes de salida (permeado y concentrado).*
- *Ver datos en las tablas que se encuentran en sus correspondientes apartados:*
 - o *Apartado: Aguas de depuración*
 - o *Apartado: Volumen extraído de la balsa de lixiviados.*

- LIXIVIADOS DE COMPOSTAJE

- *No existen incidencias significativas en la composición de los lixiviados respecto de años anteriores:*
- *Ver datos en las tablas que se encuentran en el apartado:*
 - o *Apartado: Composición de los lixiviados en la zona de compostaje.*

CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS

- *No se encuentran diferencias significativas respecto del año anterior.*
- *No se ha registrado ninguna incidencia significativa.*

PAISAJE

- *Se sigue manteniendo los registros tanto en el control de la limpieza, de los viales y de los volados.*
- *No existen incidencias significativas al respecto.*

MANTENIMIENTO DE VIALES

- *Se sigue manteniendo los registros tanto en el control de la limpieza de los viales junto con el registro de los volados.*
- *No existen incidencias significativas al respecto.*

CONTROL DE AFECCIÓN A LA FAUNA

- *No se evidencia en ninguno de los informes del año 2017, incidencia ninguna.*

CONTROL DE LA FAUNA OPORTUNISTA

- *Se sigue cumpliendo la planificación del control de plagas (insectos y roedores). No hay incidencias significativas.*

METEOROLOGÍA

- *Se mantienen los datos de los parámetros meteorológicos analizados sin diferencias significativas con respecto de otros años.*

CALIDAD ATMOSFÉRICA

- *REGISTRO ESTATAL DE EMISIONES Y FUENTES CONTAMINANTES (E-PRTR)
Ver apartado dentro de CONCLUSIONES: El vertedero como foco de emisión pasivo no localizado de metano.*

VOLUMEN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES FECALES

- *No hay diferencias significativas en la composición de los datos obtenidos durante el año 2017.*
- *Se mantiene el volumen de aguas residuales fecales generadas en el año 2016 dentro de los límites permitidos en la Orden 16 de junio de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente.*

CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES.

- *Ninguno de los parámetros de control del punto de vertido supera los valores que se encuentran dentro de los valores límite de vertido según Orden 16 de junio de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente y por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada.*

CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

- *No se encuentran diferencias significativas en ninguno de los parámetros analizados respecto de años anteriores.*
- *Se mantienen constantes los niveles de los piezómetros durante todo el año y también con respecto a años anteriores.*
- *Como se puede comprobar en las analíticas de las aguas subterráneas (apartado 3.3.2.3 del presente informe), la red de sondeos piezométricos de control se encuentra en perfecto estado y no ha acusado ninguna variación por el desarrollo de actividad en las instalaciones del C.T.R. y el vaso de vertido.*

CONTROL DE LA COMPOSICIÓN DE LOS LIXIVIADOS DE LA Balsa.

- *Se sigue manteniendo la misma composición de los lixiviados en comparación que años anteriores.*

CONTROL DE LA DENSIDAD DEL DEPÓSITO DE RECHAZO.

- La explotación del depósito de rechazo sigue siendo la adecuada con respecto a años anteriores. Se ha evidenciado un incremento de la densidad por compactación del material y la generación de metano.

CONTROL DE CALIDAD COMPOST.

- Clasificación del compost producido: Clase "B".
- No hay incidencias que reseñar.

En Gomecello, a 28 de Marzo de 2018



Jorge Cecilio Rollán Segurado
Jefe de planta CTR Gomecello
 Ingeniero I.C.C.P. nº 27.867



Junta de Castilla y León

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

Oficina de registro: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DELEGACIÓN T. EN SALAMANCA

Fecha y hora del registro de entrada: 28/03/18 12:41

Número del registro de entrada: 20181950030163

Interesado: FCC.

Destino: 14494 - SERVICIO TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE SALAMANCA
 1005 - DELEGACION TERRITORIAL DE SALAMANCA
 0 - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Resumen: ADO. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL-CTR SALAMANCA 2017

Documentación física requerida: SI

Documentación física complementaria: NO

El registro realizado está amparado en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 De acuerdo con el artículo 31.2º de la citada Ley 39/2015, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.



Salamanca, 27 de marzo de 2018

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
 SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIOAMBIENTE
 C/ Príncipe de Vergara, 53-71
 37003 Salamanca

D. Jorge Cecilio Rollán Segurado, en representación de FCC S.A., actual concesionaria del contrato de servicio público para la transferencia y el tratamiento de los residuos sólidos de la provincia de Salamanca,

INFORMA:

En calidad de "operador" (artículo 2 de la Ley 26/2007) del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de la provincia de Salamanca, situado en el término municipal de Gomecello y de acuerdo a lo establecido en el punto 1.37 de la Autorización Ambiental Integrada (A.A.I.): "Durante la fase de explotación se realizará en el primer trimestre de cada año, un informe anual que contemple..." contenida en el anexo II de la Ley 6/2005, de declaración de Proyecto Regional para la instalación de un CTR para la provincia de Salamanca, se presenta el informe correspondiente al año natural 2017.

ANEJO:

"Informe de Seguimiento Plan de Vigilancia Ambiental - CTR Salamanca 2017"

Fdo.:




Jorge Cecilio Rollán Segurado

5. CONTROL EXTERNO. CAMPAÑAS DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO

Se ha procedido mes a mes a realizar una campaña de caracterización del residuo para lo cual se han seguido las directrices marcadas por el Consorcio y expuestas en los Protocolos de Caracterización del Pliego de Condiciones Técnicas del Contrato.

Los tipos de residuos a caracterizar han sido los siguientes:

- RSU. Residuos de entrada a la planta
- Residuos de entrada voluminosos
- Rechazo primario, pretratamiento (fin de línea)
- Rechazo de criba afino de compost
- Hundido del trómel
- Rodantes
- Gruesos, materia orgánica tamizada en el proceso de biometanización
- Pesados de biometanización
- Voluminoso Triage 1º
- Calidad del Compost
- Subproductos (Brick, PET, Férrico sin prensar, Cartón prensado, PEBD prensado venta, cartón sucio, PEAD.

Caracterización del residuo de entrada

Se ha caracterizado mensualmente el residuo de entrada dando preferencia al residuo procedente del Ayuntamientos y Mancomunidades que no han sido caracterizados con anterioridad.

Los análisis de las caracterizaciones no muestran desviaciones significativas con respecto a los valores esperados.

Dentro de los residuos de entrada se ha caracterizado por personal de INYPSA en noviembre, el rechazo procedente del Punto Limpio que se ha seguido caracterizando por la presencia de

un alto porcentaje de plásticos mixtos y film, en torno a un 112,75%, y con un alto porcentaje en PEAD con otro 22,67%.

Caracterización del residuo de entrada. Voluminosos

Se ha procedido, a petición de GIRSA, desde febrero del 2012 por parte de nuestro personal a la caracterización del residuo de entrada de voluminosos y que ha correspondido a los proveedores:

SETRA

Diputación de Salamanca

Ayuntamiento de Salamanca

Planta de clasificación de envases

Mercasalamanca

La caracterización de los residuos voluminosos procedentes de las Entidades Locales se caracteriza por la presencia de muebles, enseres, aparatos eléctricos y electrónicos, cerámicas, etc.

Por el contrario, los residuos voluminosos procedentes de Entidades Privadas se caracterizan por la presencia de residuos de origen industrial asimilables a urbanos. Cabe destacar el alto contenido en materia orgánica (verduras y hortalizas, sobre todo), y madera del voluminoso procedente de Mercasalamanca.

Caracterización del rechazo

Se ha procedido mensualmente a lo largo del 2017 a la caracterización del rechazo primario de la Línea de Pretratamiento.

La caracterización del rechazo primario se realizó identificando las mismas fracciones que para el residuo de entrada y, en especial, el contenido de materia orgánica y fracción vegetal así como presencia de fracciones valorizables.

El análisis de los resultados de la caracterización muestra en algunos casos un alto contenido en materia orgánica llegando en algún caso al 68,86%. Por otro lado se detectan bajas

fracciones de productos valorizables como PET, PEAD o Brick, no así de papel cartón que en algunos casos puede llegar al 12,39%.

Por otro lado, la caracterización del rechazo de criba de Línea de Afino tiene como objeto cuantificar la cantidad de compost presente en el mismo y que mayoritariamente por su granulometría no pasa por la criba de 15 mm. Igualmente se determinan los porcentajes de impropios presentes en el rechazo. El análisis de los resultados de la caracterización del rechazo de criba detecta porcentajes de contenido en vidrio de hasta un 16,51%. En la caracterización del rechazo de pesados de biometanización, la cantidad de vidrio alcanza el 12,30%

Hundido de Trómel

Se ha procedido en el mes de diciembre a la caracterización del hundido de trómel y que comprende la materia orgánica que es destinada a compostaje. La caracterización del hundido de trómel tiene como objetivo determinar la fracción de vidrio que escapa con la materia orgánica y que afecta a la calidad del compost. Así, se han alcanzado porcentajes de vidrio del 22,70%, similar al registrado en 2016 que fue del 20,40%.

Rodantes

En el mes de noviembre se llevó a cabo la caracterización del flujo interno de rodantes. El análisis de los resultados de la caracterización muestra un alto contenido en materia orgánica llegando al 81,13%

Gruesos (Materia orgánica tamizada en el proceso de biometanización)

Se procedió en los meses de abril y diciembre a la caracterización de la materia orgánica tamizada en el proceso de biometanización, y que comprende la materia orgánica que es destinada a compostaje.

Se han alcanzado porcentajes del 126,42% de orgánico, siendo la fracción de vidrio presente del 10,24%.

Voluminoso triaje primario

Se ha procedido durante el 2017 a la caracterización de voluminoso de triaje 1º que es destinado tras su trituración al Depósito Controlado.

La caracterización del voluminoso de triaje 1º tiene como objetivo detectar posibles fracciones valorizables. Así durante este año 2017 se sigue detectando la presencia de film industrial que se está recuperando por parte de la explotadora.

5.2. CALIDAD DEL COMPOST

Se ha procedido mensualmente a lo largo del 2017 por parte del personal ANALAQUA, laboratorio acreditado por ENAC, a la toma de una muestra de compost para determinar su calidad.

De acuerdo al RD 824/2005, se comparan los límites en humedad y la presencia de impurezas en el compost con el análisis de la calidad de la materia bioestabilizada realizada y que son recogidos en los criterios de certificación establecidos por GIRSA.

Los resultados de los análisis incluidos los ensayos microbiológicos muestran en la mayoría de los casos un compost con un contenido en metales que se catalogaría como de clase B y que cumple mayoritariamente el RD 824/2005 sobre productos fertilizantes. En lo referente al contenido de impurezas, presenta puntualmente ligeras desviaciones por la presencia de impurezas mayores de 2 mm debido fundamentalmente a la presencia de vidrio.

5.3. ANÁLISIS DE AGUAS Y DE LIXIVIADOS

Se ha procedido mensualmente a lo largo del 2017 a la toma de muestras por parte del personal de ANALAQUA, laboratorio acreditado por ENAC, y que ha sido contratado para efectuar los análisis.

Las muestras a analizar han sido las siguientes:

Vertido al regato Cinco Villas.

Aguas subterráneas (piezómetros).

Análisis del vertido al regato Cinco Villas

Se ha procedido a efectuar mensualmente durante el año 2017 el análisis del vertido autorizado por la CHD de aguas negras y pluviales al regato Cinco Villas.

Los resultados de los análisis generalmente cumplen con las condiciones de vertido fijadas por la Confederación Hidrográfica.

ANÁLISIS lixiviado de balsa

Los resultados de los análisis trimestrales realizados en el 2017 de la muestra de lixiviados tomada en la balsa, localizada en las inmediaciones del Depósito Controlado, presentan valores que se ajustan a los esperados.



Análisis de Aguas Subterráneas

Se ha procedido de forma cuatrimestral a lo largo del año 2017 a la toma de muestras de aguas subterráneas de los piezómetros presentes. Se han tomado muestras de los piezómetros siguientes:

PV12: aguas abajo del vaso de vertido y de la balsa de lixiviados.

PV13: aguas abajo del vaso de vertido y aguas arriba de la balsa de lixiviados.

El análisis de los resultados muestra que estos se ajustan a los valores normales esperados.

6. CONTROL EXTERNO. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Se ha registrado alguna variación, con respecto al año 2016, en lo que se refiere al inventario de equipos fijos del CTR y de las Estaciones de Transferencia. También se han registrado variaciones en el inventario del equipamiento móvil que opera en el CTR con respecto al año 2017.

6.1. NUEVAS ADQUISICIONES

En el mes de Abril se ha instalado un sistema de climatización en el cuadro eléctrico del Motor de Cogeneración. De esta manera se mantiene una refrigeración óptima de la sala eléctrica, evitando el calentamiento de los componentes eléctricos del cuadro.



En el mes de junio se adquiere un nuevo contenedor, de pequeño tamaño, que se empleará para el almacenamiento y transporte de los pesados de pulpers.



6.2. ALQUILER DE EQUIPOS

En el mes de febrero se alquila una carretilla elevadora marca Manitou en lo que se repara la carretilla existente.



También se mantiene en régimen de alquiler durante este mes de Febrero una máquina cargadora KOMATSU para sustituir la KOMATSU de planta que se está reparando:



En el mes de abril se alquilan máquinas de similares características mientras se reparan la máquina telescópica Manitou y la carretilla elevadora Toyota.



En el mes de mayo se contrata los servicios de otra máquina de similares características a la máquina telescópica Manitou, mientras se realiza la reparación de la misma:



Del mes de junio al mes de diciembre se mantienen en régimen de alquiler una carretilla elevadora y una mini-pala cargadora:



7. CONTROL EXTERNO. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para la evaluación del sistema de mantenimiento implantado en el CTR se ha tenido en cuenta el registro de horas de funcionamiento incluidos en los Anejos de cada uno de los informes mensuales elaborados y en el que se detallan aquellos equipos que por avería o atasco provocan la parada de la instalación. Igualmente se ha tenido en cuenta la información registrada en los partes diarios de incidencias en relación a averías o fallos de equipos de la instalación.

7.1. EQUIPOS FJOS

En la siguiente tabla se establece la relación de equipos que más averías han sufrido durante el año y la frecuencia con que sufrieron esas averías en la Línea de Pretratamiento. Para definir la frecuencia se ha contabilizado solamente si ha fallado el equipo en el día, indistintamente de si este lo ha hecho varias veces durante la misma jornada, incluyendo tanto el turno de mañana como el de tarde.

PUNTOS CRITICOS EN LA LINEA DE PRETRATAMIENTO		
EQUIPO	CAUSA	PARADAS
Prensa de Rechazo	Fallos Mecánicos	188
Puente Grua y Pulpo	Fallo Eléctrico	27
Cinta Nº 39 Prensa Rechazo	Fallo Eléctrico	69
Cinta Nº18 Triaje 2º	Fallo Mecánico	31
Cinta Nº 19 Imanes Triaje 2º	Fallo Mecánico	144
Cinta Nº 15	Fallo Mecánico	26
Cinta Nº 12	Fallo Eléctrico	49
Cinta Nº 14	Fallo Mecánico	75
Cinta Nº 4-1	Fallo Eléctrico	34
Cinta Nº 4-2	Fallo Mecánico	32
Cinta Nº 16 Prensa Rechazo	Fallo Eléctrico	134
Cinta Nº 7 A Orgánico	Fallo Mecánico	19
Cinta Nº 8 A Compostaje	Fallo Mecánico	9
Alimentador Nº 1	Fallo Eléctrico	40
Alimentador Nº 2	Fallo Eléctrico	36
Tromel 1	Fallo Mecánico	30
Tromel 2	Fallo Mecánico	15
Cinta Nº 56	Fallo Mecánico	4
Cinta Nº 104	Fallo Mecánico	78
Cinta Nº 20	Fallo Eléctrico	2
Foulcalt	Fallo Mecánico	20
Cinta Nº 102	Fallo Mecánico	19
Cinta Nº 101	Fallo Mecánico	10
Cinta Nº 11	Fallo Mecánico	30
Cinta Nº 37	Fallo Mecánico	5
Cinta Nº 21	Fallo Eléctrico	4
Cinta Nº 103	Fallo Mecánico	12
Cinta Nº 29	Fallo Mecánico	4
Cinta Nº 32	Fallo Mecánico	2
Cinta Nº 55	Fallo Mecánico	3
Cinta Nº 35	Fallo Mecánico	9
Cinta Nº 22	Fallo Eléctrico	5
Cinta Nº 111	Fallo Mecánico	2
Cinta Nº 23	Fallo Mecánico	17
Cinta nº 10	Fallo Mecánico	2

El análisis de los registros elaborados mes a mes, muestran que el mayor punto crítico en la operatividad de la Línea de Pretratamiento lo constituye la prensa de rechazo. Le sigue en importancia, aunque con una menor incidencia, la cinta transportadora N° 19 Imanes de triaje secundario. Otro punto crítico importante en la línea de pretratamiento es la cinta N° 16 de la prensa de rechazo. Relevante punto crítico es también la cinta transportadora N° 39 que alimenta con el rechazo a la prensa. Cabe destacar también como puntos críticos en algunos meses los alimentadores sometidos a frecuentes atascos y que requieren con frecuencia ser sometidos a un mayor mantenimiento.

Señalar incidencia en averías registradas en el año 2017 relativas a los rodamientos y banda de rodadura de los trómeles que provocaron paradas prolongadas en la línea de pretratamiento, las cuales se han minimizado con respecto a los años 2011, 2012 y 2013 por parte de la explotadora, al incorporar en el stock los repuestos necesarios. Señalar también las periódicas labores requeridas de limpieza y afilado de los pinchos abrebolsas de los tromeles, importantes para la operatividad de la línea de pretratamiento.

Ocasionalmente y de forma puntual, el puente grúa ha constituido en algún mes un punto crítico por fallo eléctrico, siendo normalmente solventada la avería con rapidez.

En relación a operaciones de mantenimiento realizadas en otras áreas de proceso, señalar.

- En febrero, se realiza la revisión de uno de los compresores de agitación del digestor, por parte del servicio técnico MAPNER. Se sustituyen rodamientos, se revisan paletas, se cambia la bomba de engrase y se repara el depósito de aceite. Para mantener la agitación del digestor, se usa el compresor paralelo.
- En marzo, se contacta con la empresa especializada HIVISÁN que se encarga de revisar la estructura principal del Alimentador 1, para que se reparen y refuercen aquellos puntos que así lo requieran.

7.2. EQUIPOS MÓVILES

Por otro lado, también se ha ido confeccionando mes a mes una tabla en la que se establece el equipamiento móvil que ha provocado fallo, su causa y la frecuencia y que ha servido para confeccionar esta tabla resumen correspondiente al año 2017:


EQUIPOS MÓVILES CRÍTICOS			
EQUIPOS	CAUSA	FRECUENCIA	
Pala Case	Sustitución de silentblock de la transmisión	1	1
Pala Komatsu	Sustitución del casquillo central de dirección	1	1
Pala Terex	Sustitución de la bomba de gasoil	1	2
	Sustitución de la junta de la culata	1	
Camión Scania	Reparación de ballestas	1	8
	Reparación grupo trasero	1	
	Sustitución de cruceta y brida de transmisión	1	
	Sustitución de la válvula secadora neumática	1	
	Sustitución del rodamiento del eje trasero	1	
	Sustitución de la válvula de seguridad del conjunto distribuidor	1	
	Sustitución del filtro de aire del sistema neumático	1	
	pulmon de freno	1	
Camión Iveco Trakker	Reparación de ballestas	2	8
	Sustitución de baterías y alternador	1	
	Sustitución del radiador	1	
	Sustitución de la bomba hidráulica	1	
	Reparación del grupo trasero	1	
	Sustitución del retén de la transmisión	1	
	Inspección Técnica de Vehículos (ITV)	1	
Camión Iveco Stralis	Instalación de un nuevo alternador	1	3
	Sustitución del racor de conexión hidráulica	1	
	Sustitución del vaso de expansión	1	
Camión de transferencia 992CW	Reparación del embrague	1	1
Mini Pala Toyota	Sustitución de motor de arranque	1	3
	Reparación del radiador	1	
	Sustitución de botellas	1	
Manipulador Telescopico	Reparación de fuga de líquido de frenos	1	12
	Sustitución del puente delantero	1	
	Reparación de fuga de hidráulico	1	
	Sustitución del rodamiento principal y retenes entre el puente y la transmisión eje trasero	1	
	Sustitución de la bomba de freno	2	
	Reparación de pérdida de aceite en caja de reenvío	1	
	Sustitución de la llanta de la rueda delantera izquierda	1	
	Reparación de leve fuga de la cardilla de la rueda trasera derecha	1	
	Sustitución del alternador	1	
	Sustitución de unos casquillos y unos refuerzos en el bulón de volteo	1	
	Sustitución de la botella de volteo	1	

El análisis de estos registros muestra que todos los equipos móviles están sometidos a frecuentes averías a pesar de las revisiones de mantenimiento periódicas llevadas a cabo.

7.3. INFRAESTRUCTURAS DEL CTR

Se recoge una selección de las modificaciones, ilustrada con fotografías

En enero se instala en el Trómel 2 una barra lateral de seguridad para que los operarios puedan anclarse al acceder a la parte baja del equipo.



En febrero En la zona de la playa de fosos, en la parte exterior del parking del pulpo, se instalan unas rejillas para canalizar el agua sucia producida por la limpieza de los vehículos en esa zona hacia la red de lixiviados



Se instala un nuevo compresor neumático de tornillo de velocidad variable de 15 CV, para abastecer el sistema neumático de la planta de biometanización. De esta manera se aumenta la velocidad de apertura cierre de válvulas y se mejora las prestaciones de caudal y presión de aire de la zona.



En abril se comprueba que el maquinillo de elevación de la bomba que está colocada en el aljibe de lixiviado de túneles, tiene la estructura de sujeción ligeramente deteriorada. Por ello, se desmonta y se reparan aquellos elementos más debilitados. Se pinta y se vuelve a colocar en su ubicación para poderla usar con normalidad y se sustituyen las tapas de las arquetas de los aljibes de la zona de la depuradora y aljibes de túneles. Inicialmente eran metálicos y se han sustituido por un material plástico. De esta manera se ralentiza considerablemente el deterioro de las tapas.



En la zona de biometanización, se realiza un desagüe para canalizar todo el agua que escurre del contenedor de descarga de pesados de los pulpers.



En mayo se realiza una arqueta que alberga las llaves de corte de la red contraincendios de la nueva nave de maduración.




Se instalan nuevos carteles y letreros de señalización en viales de la nave nueva de la zona de maduración. De esta manera se completa y se ajusta la circulación de los vehículos y personal de acuerdo al plan de circulación del centro.



En junio se les ha colocado unos anclajes nuevos a los tornillos sinfines de la salida de material deshidratado de la Wap que permite regularlos en altura y desmontarlos con mayor facilidad. De esta manera se mejoran las condiciones de trabajo en el equipo, facilitando su mantenimiento, mejorado por tanto la seguridad en las intervenciones.



En septiembre instalan dos plataformas de andamio para poder facilitar los trabajos en la cinta transportadora TC 55 de la zona de biometanización que no tiene fácil acceso para el ajuste del rascador y centrado de banda.



En el mes de octubre para facilitar el acceso al depósito de gasóleo A, se instalan unas pasarelas en el suelo para el repostaje de los vehículos. Además, para facilitar la carga de combustible y poder subir con facilidad se realizan unas barandillas para la escalera posterior.



Se pintan también los pasos de peatones y las líneas de señalización horizontal de la planta para mejorar tanto la visibilidad de las mismas como para hacer más seguro el acceso de personal a las diferentes zonas de la planta.



En el mes de diciembre se instala un foco de iluminación en el depósito de gasóleo B para aumentar la visibilidad de la zona en los momentos de menor luz del día.



7.4. LIMPIEZA

En el mes de marzo de 2011 FCC implantó un plan de limpieza en el CTR asignando una frecuencia de limpieza a los diferentes sectores y creando un registro de la fecha en que el servicio ha sido realizado.

En la siguiente tabla se muestra los puntos de control y frecuencia para la limpieza del CTR propuesto por FCC

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
TURNO DE MAÑANA	Baldeo de los viales del CTR a mano	Baldeo de los viales del CTR con lavaaceras	Baldeo de los viales del CTR a mano	Baldeo de los viales del CTR con lavaaceras	Baldeo de los viales del CTR a mano	Baldeo de los viales del CTR con lavaaceras
	Barrido de parkings y playa de los fosos	Barrido de parkings y playa de los fosos	Barrido de parkings y playa de los fosos	Barrido de parkings y playa de los fosos	Barrido de parkings y playa de los fosos	Barrido de parkings y playa de los fosos
	Recogida de plásticos	Recogida de plásticos	Recogida de plásticos	Recogida de plásticos	Recogida de plásticos	Recogida de plásticos
TURNO DE TARDE	Limpieza rejillas lixiviados de la planta	Limpieza de balsa de lixiviados	Limpieza de báscula	Limpieza de gavias y sumideros de pluviales	Limpieza del triturador DOPPSTADT	
	Biometanización	Recogida de plásticos	Biometanización	Recogida de plásticos	Biometanización	
	Nave Pretratamiento	Nave Pretratamiento	Nave Pretratamiento	Nave Pretratamiento	Nave Pretratamiento	

PUNTOS DE CONTROL Y FRECUENCIA PARA LA LIMPIEZA DEL CTR		
DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA LIMIEZA	TURNOS (MAÑANA/TARDE)
A. BASCULA	DIARIA	M/T
B. PARKING	DIARIA	M/T
C. PLAYA	DIARIA	M/T
D. PRETRATAMIENTO	DIARIA	M/T
E. BIOMETANIZACIÓN	SEMANAL	M/T
F. DIGESTOR Y LINDE N-E DEL DIGESTOR	SEMANAL	M/T
G. COMPOSTAJE	SEMANAL	M/T
H. EXTERIOR NAVE DE MADURACIÓN	SEMANAL	M/T
I. LINDE ESTE DRETRAS COMPOSTAJE	SEMANAL	M/T
J. LINDE N-O DE VERTEDERO	MENSUAL	M/T
K. VERTEDERO VIEJO	MENSUAL	M/T
L. LINDE ESTE DEL VERTEDERO	TRIMESTRAL	M/T
M. LINDE OESTE DEL VERTEDERO	TRIMESTRAL	M/T
N. CAMINO A Balsa	MENSUAL	M/T
Ñ. LINDE S-E DE VERTEDERO	TRIMESTRAL	M/T
O. Balsa	TRIMESTRAL	M/T
P. LINDE S-O DE VERTEDERO	SEMESTRAL	M/T

Se ha procedido por el control externo a verificar su grado de cumplimiento mes a mes, concluyendo que no se ha cumplido con la frecuencia de limpieza establecida para cada sector.

8. CONTROL EXTERNO. CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD

8.1. SITUACIÓN ACTUAL

Se emitió con fecha 13 de junio, por parte de FCC, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para el 2011 y la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del CTR para el 2011.

Con fecha 30 de enero de 2012, se emite por parte de FCC el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para el 2012 en cada una de las seis Estaciones de Transferencia.

En la actualidad se encuentra en vigor la revisión y actualización de la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del año 2017.

Con fecha 31 de marzo de 2017 se realiza la revisión del Plan de Emergencia.

8.2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Se procedió en el año 2017 por parte del control externo a la evaluación de la actividad preventiva llevada a cabo por FCC en el CTR y Estaciones de Transferencia no registrándose hechos de relevancia.

La metodología aplicada en la planificación de la actividad preventiva, está basada en la propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y cumple con todos los requisitos tales como son los plazos previstos para la implantación, el personal para implantar la medida y el coste económico de la implantación. Para ello la sistemática que se sigue en la planificación es la siguiente:

- Asignación de recursos humanos
- La priorización en la implantación de la medidas correctoras
- Asignación de los recursos económicos

Documentación generada

- La evaluación de riesgos de cada una de las plantas de la Provincia de Salamanca.
- La planificación de la actividad preventiva de cada una de las planta de la Provincia de Salamanca.
- Plan de circulación y seguridad vial para cada una de la plantas de transferencia.
- Libro de Visitas para cada planta.
- Hoja de apertura del Centro de Trabajo para cada planta.
- Informe de Certificación sobre adecuación de la máquina en seguridad según Real Decreto 1215/1997.
- Plan de emergencia
- Plan de acción ante contingencias
- Informe de seguimiento de accidentes e incidentes.
- Informe de no conformidades (según Evaluación de Riesgos).
- Informe de medición de la Calidad del Aire Atmosférico.
- Informe de Siniestralidad o de Accidentalidad.
- Hoja de seguimiento de la formación.
- Hoja de normas y protocolos a seguir para colegios.
- Hoja de normas y protocolos a seguir para transportistas.
- Protocolo de actuación para subcontratas y su seguimiento.
- Instrucciones de seguridad para vehículos (carretillas y vehículos pesados).
- Listado de personal autorizado para uso de vehículos pesados.
- Hoja de entrega de equipos de protección individual.
- Gestión y control de equipos de protección individual. Hoja de entrega de ropa de trabajo.
- Informe sobre la información de los riesgos laborales del año 2009 a los trabajadores.
- Control de acceso a personal ajeno a la planta.
- Documentación referente a la coordinación entre empresas sobre actividades en temas de seguridad.

Evaluación y plan de prevención

Una vez comprobada que en la evaluación de riesgos no hay riesgos elevados cuantificados como Intolerables, Intolerable/Importantes e Importantes los cuales deberían haberse tomado medidas en el momento, los objetivos se replantean de forma global identificando los elementos comunes que a cada puesto de trabajo afecta y organizando así unas directrices generales para todas las plantas.

Directrices generales:

- **Información:** La información se aplica procurando que la documentación entregada no sea aburrida y que a la vez sea útil y completa.
- **Formación:** Es vital tanto para ciertos riesgos que son inherentes a este tipo de plantas como son los riesgos de origen biológico, para el personal que usa vehículos o como para el personal de mantenimiento.
- **Orden:** Primero se localizan los puntos conflictivos de la planta. Los cuales suelen ser donde existe una mayor exposición entre personal y lugares donde se mueven los vehículos. Después se señalizan y se comunican.
- **Organización:** Básicamente, antes de comenzar, hay que plantearse cómo va a ser el desarrollo normal de la tarea. De este modo se consigue optimizar el tiempo de desarrollo con un grado de exposición al riesgo bajo. La organización de la tarea o del puesto es vital y su mayor enemigo es la repetitividad del movimiento. Para este tipo de puestos donde no se debe organizar nada, se suple con información donde refleja el “antes de”, “durante” y “después de” de la operación.
- **Mantenimiento Preventivo de las máquinas:** Hacer un buen uso de esta herramienta hace que los problemas y accidentes por exposición se reduzcan considerablemente. De modo inherente a la supervisión de la maquinaria se tiene en cuenta la aplicación del R.D. 1215/1997 sobre adecuación de las máquinas en temas de seguridad.

Por otro lado en la evaluación se contemplan los riesgos más evidentes y atendiendo a su gravedad y probabilidad se tienen en cuenta los riesgos que a continuación se detallan. Para ello las medidas que fueron tomadas:

- Riesgos biológicos:
 - Dirimir entre zonas de trabajo y zona de alimentación.
 - Entrega de hojas de información indicando el deber del trabajador.
- Aplicación práctica de los cursos de formación sobre los riesgos específicos.
- Atropellos o accidentes de vehículos:
 - Lista de autorizados para el uso de vehículos.
 - Plan de circulación vial tanto para peatones como para conductores.
 - Entrega de la información de los riesgos correspondientes.
 - Entrega de ropa de alta visibilidad.
- Caída de objetos:
 - Información de los riesgos a los que el trabajador se encuentra expuesto.
 - Uso de equipos de protección adecuados teniendo en cuenta las tareas a desarrollar.
 - Uso de letreros y cadena a modo de medida disuasoria.
 - Información de los riesgos a personal ajeno a la empresa a través de folletos informativos.
 - Formación de los conductores de vehículos pesados (carretillas, cargadoras).
 - Instrucciones de carga colocados en los vehículos.
- Caída desde distinto nivel:
 - Formación e información
 - Adecuación con equipo de trabajo en altura (plataforma y arnés)
 - Estudio y organización de las tareas

- o Lista de personal autorizado
- o Aplicación del Real Decreto 171/2004 sobre Coordinación entre empresas en asuntos de seguridad.

Medidas puntuales:

- Plantas de transferencia:
 - o Colocación de letreros de seguridad indicando el riesgo en cada punto de la planta.
 - o Aplicación del RD 1215/1997 sobre adecuación de las máquinas en temas de seguridad, certificando las compactadoras.
 - o Colocación de señales de aviso como medida disuasoria. (cadenas, letreros...) en lugares de movimiento de engranajes.
 - o Implantación del plan de circulación vial colocando señales de tráfico adecuadas.
 - o Colocación de elementos de sistemas de extinción (extintores).
 - o Adecuación de bandas sonoras a la entrada para limitar la velocidad de los vehículos a la entrada.
 - o Entrega de normas de actuación a los trabajadores que entran en la planta y son ajenos a esta.
- Centro de Tratamiento de residuos:
 - o Certificación y adecuación de las máquinas y de las líneas de proceso según RD 215/1997 en seguridad de toda la planta.
 - o Informe sobre la Calidad del ambiente atmosférico en la nave de compost.
 - o Plan de circulación vial.
 - o Plan de emergencia.
 - o Plan de acciones para contingencias.
 - o Aplicación de la herramienta de las 5 eses en el taller.
 - o Implantación de letreros a título informativo sobre los riesgos generales de la planta.

- o Colocación de cadenas y letreros de modo disuasorio en toda la línea de pretratamiento y compostaje.
- o Formación en trabajos de altura.
- o Formación de uso de la carretilla y de vehículos pesados.
- o Entrega de ropa de alta visibilidad.
- o Implantación de uso de equipos de protección individual por puesto.

8.3. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Las actuaciones realizadas encaminadas a mejorar la seguridad de los trabajadores son las siguientes:

- Cursos de formación a trabajadores: se ha continuado con la formación de trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Estos cursos se han impartido de forma específica para cada puesto de trabajo, de modo que cada trabajador ha sido formado para prevenir accidentes laborales asociados a su puesto de trabajo.
- Se instala en el Trómel 2 una barra lateral de seguridad para que los operarios puedan anclarse al acceder a la parte baja del equipo.

NOTA: EL REGISTRO GRÁFICO DE TODAS ESTAS ACTUACIONES YA SE HA RECOGIDO EN EL CAPÍTULO 7.3 INFRAESTRUCTURAS DEL CTR

- Se instalan nuevos carteles y letreros de señalización en viales de la nave nueva de la zona de maduración. De esta manera se completa y se ajusta la circulación de los vehículos y personal de acuerdo al plan de circulación del centro.
- Se les ha coloca unos anclajes nuevos a los tornillos sinfines de la salida de material deshidratado de la Wap que permite regularlos en altura y desmontarlos con mayor facilidad. De esta manera se mejoran las condiciones

de trabajo en el equipo, facilitando su mantenimiento, mejorado por tanto la seguridad en las intervenciones.

- Se instalan dos plataformas de andamio para poder facilitar los trabajos en la cinta transportadora TC 55 de la zona de biometanización que no tiene fácil acceso para el ajuste del rascador y centrado de banda.
- Para facilitar el acceso al depósito de gasóleo A, se instalan unas pasarelas en el suelo para el repostaje de los vehículos. Además, para facilitar la carga de combustible y poder subir con facilidad se realizan unas barandillas para la escalera posterior
- Se pintan también los pasos de peatones y las líneas de señalización horizontal de la planta para mejorar tanto la visibilidad de las mismas como para hacer más seguro el acceso de personal a las diferentes zonas de la planta.

9. CONTROL EXTERNO. CONCLUSIONES

A continuación se reflejan, literalmente, las conclusiones que en el apartado del mismo nombre recoge el Control Externo en su informe anual referido a 2017. Se ha preferido respetar en todos los casos la formulación original, pese a que en determinados casos, como lo es el cálculo de personal, la metodología usada por el control externo, penaliza las ratios

1. La plantilla media anual que opera en el CTR en el 2017 del personal que opera en el CTR es de 74,66 personas frente a 111 personas propuestas por FCC en su oferta. Por el contrario, si se tiene en cuenta las bajas y ausencias por vacaciones el valor promedio anual en el 2017 es de 80,63 personas frente a las 139,01 establecidas por FCC en su oferta. Así, el ratio anual de bajas por enfermedad o accidente y ausencias por vacaciones es de 7,42% de la plantilla existente.
2. El promedio anual de la plantilla que opera en las ET en el 2017 es de 11,94 personas en comparación con las ofertadas por FCC que corresponde a 12 personas. Sin embargo, la plantilla actual equivalente en la que se tiene en cuenta el personal de baja o en vacaciones, ha sido en el año 2016 de 12,54 por debajo de la plantilla ofertada equivalente que es de 16,64. Así el ratio de bajas y ausencias se sitúa para este año 2016 en el 4,31%.
3. La operatividad media efectiva para el conjunto de la Línea de Pretratamiento en el año 2017 teniendo en cuenta las paradas por avería, paradas programadas y paradas por descanso ha sido del 80,93%. Mientras que todas las Estaciones de Transferencia presentan una operatividad del 100%.
4. La cantidad de residuos entrantes al CTR durante el año 2017 fue de 130.386.580 Kg. de los cuales 119.134.300Kg. corresponden a



RSU, fracción que representa un 91,37% del total de residuos entrantes.

5. Se observa en el mes de agosto un máximo en la entrada de residuos al CTR respecto al resto de los meses del año.
6. La cantidad de residuos destinado directamente a vertedero en el año 2017 ha sido de 2.930.960 kg.
7. En el año 2017 se recuperaron 6.778.160 Kg. que representa un porcentaje de recuperación del 5,54% referido a las 119.134.300 Kg. de RSU entrante. (se diferencian los productos recuperados en acopio de voluminosos a partir del voluminoso de entrada y los subproductos recuperados en pretratamiento a partir del RSU de entrada).
8. El compost producido con la materia orgánica contenida en los residuos ha sido en el año 2017 de una cantidad de 14.088.240 Kg. que representando un porcentaje del 11,83% referido a las 119.134.300 Kg. de RSU entrante.
9. La cantidad de rechazo que ha sido destinada en el año 2017 a vertedero ha sido de 83.564.180 Kg. que representa un 64,09% del total de RSU recepcionado en el CTR.
10. En el balance a la línea de pretratamiento se estima de forma aproximada la cantidad de materia orgánica destinada a biometanización y compostaje, esto es 52.387.020 Kg, que supone un 43,97% respecto al RSU recepcionado en el CTR.



11. La cantidad de materia orgánica destinada a compostaje es de 49.668.140 Kg a la que posteriormente se le adicionarán las arenas, los rodantes, los flotantes de biometanización, los gruesos procedentes del tamiz de biometanización y el residuo vegetal como estructurante, resultando una cantidad total de 53.651.220 Kg de materia orgánica que entra en compostaje.
12. La cantidad de materia orgánica destinada a biometanización es de 14.246.400 Kg que se mezclan para su agitación en pulpers con 47.488 m³ de agua de proceso o dilución
13. El rendimiento de personal que opera en triaje secundario presenta un rendimiento de recuperación de 6,94 Kg/hora efectiva y por persona para el conjunto de los productos recuperados.
14. Se alcanza en gran proporción el objetivo de recuperación del PET quedándose muy cerca de alcanzar el objetivo de recuperación del aluminio.
15. El tiempo medio anual de permanencia de la materia orgánica en los túneles de acuerdo a lo establecido por FCC en sus informes mensuales es de 22,42 días, tiempo superior al tiempo de 2 semanas recomendables para el proceso de fermentación en túneles.
16. El tiempo medio anual de permanencia de la materia orgánica fermentada en maduración de acuerdo a lo establecido por FCC en sus informes mensuales es de 74,14 días, que representa un tiempo en maduración superior a las 4 semanas recomendables.

- 
-
17. Se establece un periodo medio anual de funcionamiento de la trituradora de 2,49 horas/día que cubre las necesidades de trituración para el tratamiento de los voluminosos destinados a vertedero.
 18. Los resultados de los análisis muestran la producción de un compost de clase B en cuanto al contenido de metales y con cumplimiento prácticamente de los límites de contenido de impurezas mayores de 2 mm y 5 mm (fundamentalmente vidrio) de acuerdo al RD 824/2005 sobre productos fertilizantes.
 19. Los resultados del análisis muestran que se cumple mayoritariamente con las condiciones de vertido de aguas fecales al Regato Cinco Villas fijadas por la Confederación Hidrográfica del Duero.
 20. Se ha evaluado el Plan de Limpieza de las distintas zonas del CTR establecido por FCC en marzo de 2011 y cuyos resultados han dado un cumplimiento parcial del mismo.
 21. Se ha dado por parte de FCC en este año 2017 al cumplimiento del **Manual de Vigilancia Ambiental**, tal que en él, se establecen los parámetros de control con un calendario para su realización.
 22. Se ha dado por parte de FCC en este año 2017 al cumplimiento del **Manual de Calidad**, tal que en él, se establecen los parámetros de control con un calendario para su realización.
 23. Se ha continuado, por parte de FCC, con las actividades relacionadas con el **Plan de Comunicación y Educación Ambiental**.


10. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL


El Consorcio, en colaboración con las Entidades que lo forman, impulsa diversas actuaciones para implicar a la población en una gestión responsable de los residuos.



10.1 COLABORACIÓN CON EL CENSO DE LÁRIDOS DE SALAMANCA


Se mantiene la colaboración para el censo de láridos (gaviotas), y otras aves en la provincia de Salamanca





10.3. VISITAS DIDÁCTICAS AL CTR

Por otra parte, se siguen celebrando con éxito múltiples visitas escolares, tanto las coordinadas con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, como las directamente acordadas con el equipo educativo del CTR. También se reciben otros grupos no escolares: técnicos, universitarios, etc.



11. INCIDENCIAS

En este apartado se recoge el contenido del capítulo del mismo nombre que refleja el Control Externo en su informe anual referido a 2017. Se estima que la relación es un buen reflejo de las actividades del día a día del tratamiento y por ello resulta un documento de interés para el mejor conocimiento del servicio.

11.2. INCIDENCIAS EN ELCTR



inypsa

9.1. INCIDENCIAS EN EL CTR

Durante el año 2017 se ha procedido al registro diario de las incidencias producidas en el CTR. A continuación se establecen las más significativas acaecidas en cada uno de los meses de este año 2017:

- En enero, se sustituye la cinta de expulsión de material del triturador DOPPSTADT, así como un rodamiento y el motor hidráulico, se sustituye también el sistema de atado de la Prensa de Subproductos. Se rellenan con material antidesgaste los tornillos sinfines de la Prensa de Rechazos WAP. Se sustituye una chapa lateral en la parte inicial del Alimentador 2 y se repara el cuadro de mandos y la chapa superior del carro y reparación la bancada de la Prensa de Rechazos. En la zona de Biometanización se repara la válvula de guillotina automática VGP 104B (descarga de pulper B) y el tornillo sinfín TTC 01.
Se realiza las reparaciones de las deficiencias detectadas en la pasada revisión del Puente Grúa y se reajusta 1/4 de vuelta en el sensor de carga para que pueda funcionar correctamente.
- Durante el mes de febrero se repara el eje sinfín derecho de la mezcladora vegetal que tiene dañados los rodamientos y ha ocasionado un ligero desgaste del mismo. En la depuradora se repara una derivación a tierra del motor eléctrico de la misma y se sustituyen varios manómetros que se han dañado. Se repara el soporte del motor reductor motriz, aguas abajo del trómel 2 de proceso que se ha fisurado. Se sustituye una de las tarjetas de señales del sistema de automatización de los túneles. Se desmonta la bomba del grupo de agua de proceso (GAP 01) que no da la presión de trabajo para reparar en servicio técnico Luberr.

Se contacta con el servicio técnico Grundfos para sustituir el cable del pulpo. Se repara la brida de conexión al motor eléctrico en el tornillo sin fin que transporta el fango extraído de las centrífugas. Se lleva a reparar y mecanizar al tomero la chaveta del eje, el alojamiento en el reductor y el propio eje del tambor del separador magnético SM 20. Se realiza la revisión de uno de los compresores de agitación del digestor por parte del servicio técnico MAPNER .

Se cambia de ubicación y se instalarla en el interior de la caseta de compresores una de las electroválvulas neumáticas instaladas en la red de biogás que sectoriza el motor de cogeneración que no se accionaba correctamente debido a las bajas temperaturas y se sustituye el caudalímetro que mide el flujo de gas que atraviesa la tubería.

- Durante el mes de Marzo se reparan varios agujeros en la tolva se colocan chapas nuevas en la criba de afino para reforzar la zona y evitar la fuga de material. Se contacta con la empresa especializada HIVISÁN que se encarga de revisar la estructura principal del Alimentador 1, para que se reparen y refuercen aquellos puntos que así lo requieran. También se sustituye la puerta principal, dañada y desgastada por el uso diario paralelamente se reparan varias fisuras de las tolvas de descarga del trómel de la línea 1, se arreglan las cribas interiores y se revisan las bandas de rodadura del equipo. Se contacta con la empresa especializada MASANÉS para la sustitución de la cinta transportadora SB 25 (separador balístico). Se sustituyen dos rodamientos, uno del Alimentador 1 y otro del Alimentador 2 que están ligeramente dañados. programando la sustitución de ambos para evitar una parada no prevista. Se contacta con la empresa especializada TECHISAL para la sustitución de la bomba peristáltica de ácido de la Depuradora en Físico Químico. Se

contratan los servicios de un camión pluma, se desmonta el soporte se reparan las fisuras detectadas, se refuerzan aquellos puntos más débiles y se instalan nuevos silent – block en la base del soporte de las ruedas motrices de poliuretano aguas arriba del Trómel 2. Se desmonta y se lleva para reparar al taller especializado ELECTROMECAÁNICA CHUCHI la bomba de la balsa de lixiviados situada en la flotador que envía el líquido hacia la depuradora. Se sustituye el motor hidráulico y se sustituye un rodamiento de la cinta de expulsión de material de la Volteadora. Se programa la sustitución del rodamiento interior de la rueda delantera izquierda del carro de la Prensa de Rechazos. Se desmonta y se sustituyen rodamientos, retenes y varios elementos del eje de la reductora de la Centrifugadora A de fangos de la zona de Biometanización.

- En Abril, se sustituye la fuente de alimentación de la caldera de la zona de Biometanización, se desmonta para reparar y sustituir aquellos elementos que están desgastados del "medallón", conjunto de poleas y gancho que permiten la maniobra de elevación del pulpo. También se refuerzan las guías de salida del cable para evitar que se roce y se corte. Se sustituye el rodamiento de la tapa que separa la parte eléctrica de la mecánica de la bomba de tipo piraña trituradora, el sello mecánico y la junta también están afectados.

Se repara la emisora de radiofrecuencia del puente grúa. Se sustituye la varilla de sujeción de una paleta con la siguiente, del Alimentador principal de la línea 1. Se sustituyen también los rodamientos así como la polea tricanal del ventilador de impulsión de la mesa densimétrica de la planta de afino y el puente rectificador del separador por corrientes de inducción.

- En el mes de Mayo, se detecta una incidencia en el triturador, a la polea de transmisión se le ha dañado un rodamiento y no gira correctamente esto ha provocado que la correa se saliera y se dañara. El túnel de compostaje B no indica correctamente los valores y condiciones del túnel, una de las tarjetas del sistema de automatización está fallando por lo que se sustituye. Se repara uno de los eslabones se ha partido y ha bloqueado el cassette y se sustituye la banda de la volteadora. Se limpia y se revisan válvulas y retenes del colector de la bomba de pistones en la planta de ósmosis de depuración también se sustituye el material filtrante, se revisa y se pone a punto el filtro de arena de la depuradora y se sustituye la válvula antirretorno del decantador de físico químico. Se limpia el material atascado, se centra la banda y se comprueban los rodillos de la cinta inferior del triturador. Y se sustituye a goma perimetral de la mesa densimétrica de la nave de afino.
- En junio, se sueldan por ambos lados y se refuerzan con palastros las patas de la prensa de rechazos. Se sustituye la banda inferior del Triturador de Voluminosos y el contador de litros del depósito de gasóleo B. Se desmontan los tornillos. Se verifica que uno de los tornillos sinfines de la deshidratadora de rechazo de la trampa de arenas de la zona de Biometanización tiene fisurado el eje y se contacta con el taller especializado HAVISÁN para reparar las fisuras. Se sustituyen también la rueda de sustentación del Trómel 1 y la banda de goma de la cinta transportadora TC 8.2 contactando con la empresa especializada MASANÉS para realizar el vulcanizado en caliente del empalme. En la volteadora se reparan el casete, la cadena lateral y la corona del lado izquierdo también se sustituye la corona por una nueva.



Se reparan las ruedas delanteras del Carro de Prensado de la Prensa de Subproductos, un rodamiento de la cinta TC 39 está dañado y ha desgastado ligeramente el eje, las cribas de diámetro de 190 mm del interior del equipo, las correspondientes al hundido intermedio, del trómel 2, la cinta transportadora TC 102 de la Planta de Biometanización y el sello mecánico de la bomba de tornillo helicoidal que alimenta el digestor. También se desmonta y se lleva al servicio técnico para su arreglo la bomba de la balsa.

- En el mes de julio, se sustituye la rueda no motriz aguas abajo del Trómel 2 así como el joystick del pupitre de la cabina de maniobra del puente grúa. Se observa que está derivado el motor de la centrífuga de fangos CDF01B por ello se lleva a un taller especializado para bobinar el motor y cambiarle rodamientos y retenes. Se sustituye un rodamiento del lado del reductor del Alimentador de la línea 1. Se repara la puerta del túnel 7 de compostaje que se ha desencajado. Se sustituyen también el potenciómetro que funciona como regulador de velocidad de giro de los tornillos sinfines del alimentador de la zona de túneles, la rueda de la prensa de rechazos, el rodamiento del tambor no motriz la cinta transportadora TC 39 y las cintas transportadoras de afino TC308 y TC309.
- En agosto, se sustituye el rodamiento de la cinta transportadora TC 39, del eje no motriz, la rueda motriz aguas abajo del Trómel 2, la cinta transportadora de afino TC 309 y la seta de emergencia del triturador Doppstadt no actúa correctamente. Se repara el atado de la prensa de subproductos. Se repara también el variador de la puerta del foso 1, el interruptor general de la Planta de Biometanización y las poleas de la portería de la prensa de rechazos. Se detecta un problema eléctrico en la Planta de

Biometanización por lo que hay que sustituir la CPU. Se sustituyen también las correas del ventilador de la mesa densimétrica de la Planta de Compostaje.

- En el mes de septiembre, se repara una teja fisurada del Alimentador de Pretratamiento de la línea 2 y se endereza y se coloca el marco en su posición inicial la puerta automática del foso 2 tras un golpe fortuito. Se repara también el contenedor de rodantes de la zona de pretratamiento, correspondiente al Separador Balístico SB 25 que tiene dañado el lateral. Se sustituye una de las botellas que accionan las garras del Pulpo. Se repara también la cinta transportadora TC 211 que tiene el eje del tambor no motriz desplazado destensando la cinta, se suelda el lateral de la viga de la estructura de la misma, se centra el tambor y se colocan dos casquillos nuevos al eje. Se sustituyen la rueda no motriz aguas abajo del Trómel 1, uno de los rodamientos del tambor motriz del separador magnético SM9. Se repara que el conductor eléctrico que conecta el motor – reductor de la cinta transportadora reversible de la zona de biometanización TC-58 y las protecciones eléctricas de la bomba alojada en el aljibe de túneles. Se repara también el vástago de la botella de la puerta de salida de balas de la prensa de férricos se desmontan las protecciones, se suelda el vástago al bulón y se montan los tornillos a las guías del carro y se sustituye el mando de operación de la mezcladora de vegetales de la zona de compostaje.
- En octubre, se repara la transmisión entre el motor eléctrico y el reductor del motor reductor de traslación del puente grúa, una de las llaves de paso de la canalización principal de la bomba de la balsa, los tornillos sinfín de la deshidratadora de rechazos de la zona de biometanización están ligeramente desgastados, el tornillo

sinfín que alimenta los pulpers, la rueda motriz aguas abajo del Trómel 2, la rueda motriz aguas arriba del Trómel 2 y la garra del Pulpo 2 está ligeramente desgastada debido al uso normal y diario del mismo. Se repara también la iluminación interior de los fosos.

- En el mes de Noviembre, se sustituye la banda de la cinta transportadora correspondiente al separador balístico (SB25) se ha dañado por el desgaste del uso diario, los rodamientos de una de las ruedas del carro de prensado de la prensa de subproductos. Se repara una leve fuga de combustible a través de las tuberías de carga del depósito de gasóleo B. Se sustituye también la rueda no motriz aguas abajo del trómel 2. Se repara el sello mecánico de la bomba del grupo de agua de proceso de la zona de biometanización y de la bomba de concentrados de la depuradora. Se sustituye el rodamiento del tambor no motriz de la cinta transportadora TC 211 tiene el rodamiento del tambor no motriz dañado y la goma perimetral de la mesa densimétrica. Y se repara la banda de rodadura del trómel 2 y de la cinta transportadora TC2 y la chapa protectora que protege el bordillo de descarga del foso 3.
- En el mes de diciembre, se sustituye la banda de la cinta transportadora TC 58, un relé del puente grúa, los rodamientos del eje del sinfín derecho de la mezcladora vegetal. Se repara el ventilador de impulsión de la mesa densimétrica y el rodamiento del eje motriz del lado del motor – reductor de la cinta transportadora TC 39. Se sustituye la rótula derecha de la dirección del Iveco Trakker y los rodamientos de una de las centrífugas de fangos (CDF 01B). Se repara el camil de circulación del puente grúa, el motor reductor de la cinta transportadora TC 4.1 y la cinta transportadora TC 7 está deteriorada.

11.2. INCIDENCIAS EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

A lo largo del año 2017 se ha procedido al registro diario de las incidencias producidas en las Estaciones de Transferencia, siendo las más relevantes las que se muestran a continuación:

- En enero la compactadora de la Planta de Transferencias de Ciudad Rodrigo no opera correctamente (se queda bloqueada). Tras ser revisada por el oficial de mantenimiento –electricista- de la planta, se observa que falla la base de relés. Por tanto, como se cuenta con recambio en taller, se sustituye quedando así la compactadora operativa.



Base de Relés.

- Se sustituyen las bielas de aproximación del freno de la gabarra del camión de transferencias RENAULT PREMIUM matrícula 1585 GLR. Se había detectado una leve pérdida de eficiencia de frenado y con la reparación queda totalmente corregida.
- La puerta trasera de aluminio de un contenedor de la compactadora de las estaciones de transferencias se ha dañado. Se reparan las fisuras y se refuerzan las partes afectadas para que, una vez finalizados los trabajos, se vuelva a instalar en el contenedor.

12. OTROS HECHOS RELEVANTES

- Se han tramitado diversas **autorizaciones** de admisión positivas de residuos en el CTR a distintas entidades locales de la provincia de Salamanca.
- El día 9 de febrero se verifica la **aprobación previa** de la incorporación de Dña Paula Martín Montejo a la figura de Técnico de Proyecto del contrato de Consultoría y Asistencia técnica del Control Externo del Servicio Público de Transferencia y Tratamiento de residuos de la provincia de Salamanca



- Con fecha 20 de febrero se comunica al Consorcio GIRSA la aceptación del desistimiento de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada denominada MS-1.

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, C. DE AGRICULTURA Y G. Y C. DE FOMENTO Y M. AMBIENTE.
SALIDA Nº. 20171610007039
16/02/2017 10:09:51

ENTRADA
20 FEB. 2017
Nºm

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA (GIRSA)
C/ Felipe Espino, 1
37002 SALAMANCA

Con fecha 9 de febrero de 2017, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente ha dictado la Orden que se transcribe a continuación:

ORDEN DE 9 DE FEBRERO DE 2017, DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PRESENTADA POR EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA, PARA UNA NUEVA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL, COMO CONSECUENCIA DE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARA EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE GOMECELLO (SALAMANCA) Y SE ARCHIVA EL EXPEDIENTE. MS-1.

Vista la solicitud de autorización ambiental presentada por el Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA), para la ampliación con un nuevo vaso de vertido del centro de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca), su solicitud de desistimiento posterior y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 28 de mayo de 2013, el Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca presenta solicitud de autorización ambiental, para la ampliación con un nuevo vaso de vertido del centro de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca).

SEGUNDO. Con fecha 21 de diciembre de 2016, la empresa presenta escrito por el que solicita se le tenga por desistido de su solicitud de autorización ambiental como consecuencia de una modificación sustancial.

TERCERO. Con fecha 9 de febrero de 2017, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe de 8 de febrero de 2017 del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone al Consejero de Fomento y Medio Ambiente que se acepte el desistimiento de la solicitud de autorización ambiental como consecuencia de una modificación sustancial presentada por el Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca para la ampliación con un nuevo vaso de vertido del centro de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en los apartados A y B.1 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 16 de dicho Texto Refundido.

SEGUNDO. El artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, al regular el ejercicio del desistimiento y de la renuncia, que: "Todo interesado podrá desistir de su solicitud, o cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos".

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 94.4 de la ley anteriormente mencionada, la Administración aceptará de plano el desistimiento, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instaren antes su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. Finalmente, el apartado 5 del artículo 94 de la ley citada, dispone que si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrafase interés general o fuera conveniente sustanciarla

1/2
Rigoberto Cortezoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419 000 - Fax 983 419 944

- El 27 de febrero La Consejería de fomento y Medio Ambiente dicta las *Aclaraciones para el cumplimiento de las Acciones Finales del informe de inspección de mayo de 2016*. El citado documento tiene consecuencias, fundamentalmente en la admisión de residuos de entidades distintas a las locales.

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, C. DE AGRICULTURA Y G. Y C. DE FOMENTO Y M. AMBIENTE.
Salida Nº. 2017238002422
16/02/2017 10:10:34

ENTRADA
27 FEB. 2017
Nºm

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE SALAMANCA (GIRSA)
C/ FELIPE ESPINO, 1
37002 SALAMANCA

ASUNTO: ACLARACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES FINALES. (INSPECCIÓN MAYO 2016)

En respuesta a su solicitud de aclaraciones sobre el cumplimiento de las **ACCIONES FINALES**, indicadas en los epígrafes 3 y 8, del Informe final de la inspección realizada en el Centro de tratamiento de residuos urbanos de Gomecello, el 17 de mayo de 2016 (Fla-7707-16-049-00) se informa lo siguiente:

EL EPÍGRAFE 3 indica:

Conforme al punto 4. Control de gases, del Anexo I Requisitos generales para todas las clases de vertederos del RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero los gases de vertedero se tratarán y aprovecharán. Si el gas recogido no puede aprovecharse para producir energía, se deberá quemar. - La recogida, tratamiento y aprovechamiento de gases de vertedero se llevará a cabo de forma tal que se reduzca al mínimo el daño o deterioro del medio ambiente y el riesgo para la salud humana.

Al respecto exponen que entienden que el CTR de Gomecello está cumpliendo con el requisito exigido para el conjunto del vaso de vertido, puesto que el gas de vertedero se capta y se quema en la celda 1 y que en la celda 2, las labores de explotación no permiten una captación compatible con la reducción al mínimo del riesgo para la salud humana indicada en el citado RD 1481/2001, de 27 de diciembre.

Respecto a la captación del gas se reitera lo indicado tras las inspecciones realizadas en 2013 y 2014 que, entre otras cuestiones, se indica que si se recoge el gas a partir del 6º año, para una eficacia de recogida del 85%, sólo será recogido el 52 % del gas producido por el vertido. A la vez se da una pauta, recoger el gas a partir del año de vertido, llegando la eficacia hasta el 80% del gas producido.

Es decir en cuanto comience la fase de vertido, o como máximo al año deberá comenzar la recogida, tratamiento y posible aprovechamiento del gas.

Asimismo se recomienda minimizar la superficie de vertido, cubrir diariamente con una capa uniforme de 150 mm y extraer y tratar los gases producidos en la masa vertida.

Página 1 de 4
Rigoberto Cortezoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999

- Se formaliza un anexo al Convenio entre el Consorcio GIRSA y la Universidad de Salamanca para facilitar las prácticas de empresa de un alumno de Master en Medio Ambiente

Nº proyecto formativo:

**ANEXO I AL
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y LA ENTIDAD/EMPRESA
CONSORCIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (GIRSA)**

CON NÚMERO DE CONVENIO 2013/0053 FIRMADO EL DÍA 04/07/2013
PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

El/la estudiante **David Méndez González** con NIF 71184011T
del centro docente **Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales**
que cursa 1º de **Master en Ciencias Ambientales**
Realizará un práctica de la modalidad de CURRICULAR correspondiente a la asignatura
o convocatoria **Prácticas Externas**

en **CONSORCIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (GIRSA)**
con CIF V-37415080 representada por **José Javier Manzano Pablos**
con NIF 07844324J que ocupa el cargo de **Gerente**

La práctica se realizará en **Consortio de Gestión de Residuos (GIRSA)**
localizado en **Edificio Multifuncional Diputación de Salamanca**
Avenida Hilario Goyenechea, 40 bis. 37008 Salamanca

desde la fecha de inicio **01/03/2017** hasta la fecha de fin **28/04/2017**
con un total de **320,0 horas/ 6,0 Créditos ECTS/ 60,0 días**.
con el siguiente horario **09:00 a 14:00 horas**

La práctica no está dotada con una bolsa o ayuda al estudio
cuyo importe será de **0,00 euros por mes** (que abonará la propia empresa/institución).

El/la tutor(a) en la empresa/institución será **José Javier Manzano Pablos**
con NIF 07844324J, teléfono **659 927 693** y e-mail **jmanzano@lasalina.es**
que ocupa el cargo de **Gerente**
en el departamento

El/la tutor(a) académico/a será **Fernando Santos Francés**
con NIF 24071256P, teléfono **663027255** y e-mail **fsantos@usal.es**
adscrito al departamento **Biología Animal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agrícola**

Anexo I al convenio de cooperación educativa de prácticas académicas externas. Página 1 de 3

- Con fecha 1 de marzo se recibe la obra de la nave de maduración del CTR. El 12 de mayo se entrega al Consorcio

FCC Servicios Ciudadanos

girsal

ACTA DE RECEPCIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE DE MADURACIÓN EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE GOMECELLO (SALAMANCA)

CONVALIDACIÓN DE LA MEJORA: ACUERDO DE 4 DE DICIEMBRE DE 2012, DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO GIRSA

EMPRESA ADJUDICATARIA: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A.

FECHA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: 4 DE ABRIL DE 2016

IMPORTE DEL PROYECTO: 1.095.673,97 EUROS (EJECUCIÓN MATERIAL)

En Gomecello, a 1 de marzo de 2017

Por el Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA),

Reunidos en el lugar y fecha indicados, los asistentes que se relacionan al margen, con objeto de llevar a cabo la recepción de las obras descritas en el epígrafe, a los efectos prevenidos en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Fdo.: J. Javier Manzano Pablos

La Dirección de la Obra,

Las obras se consideran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, otorgándoseles como consecuencia la RECEPCIÓN con esta fecha e iniciándose el plazo de garantía establecido.

Fdo.: Francisco Javier Blanco Embún

Por la empresa adjudicataria,

Y para que conste, firman la presente ACTA DE RECEPCIÓN, en sextuplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Fdo.: Javier Martínez de Prado García

FCC Servicios Ciudadanos

girsal

ACTA DE ENTREGA DE OBRAS AL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE DE MADURACIÓN EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE GOMECELLO (SALAMANCA)

CONVALIDACIÓN DE LA MEJORA: ACUERDO DE 4 DE DICIEMBRE DE 2012, DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO GIRSA

EMPRESA ADJUDICATARIA: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: 1 DE MARZO DE 2017

IMPORTE DEL PROYECTO: 1.095.673,97 EUROS (EJECUCIÓN MATERIAL)

Recibidas las obras de referencia con fecha 1 de marzo de 2017, se procede a efectuar la entrega al Consorcio para la Gestión Integral de residuos sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA), de la obra: "Construcción de una nave de maduración en el Centro de Tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca)", entrega que se lleva a cabo con esta fecha, pasando desde este mismo momento la titularidad de las instalaciones al Consorcio para la Gestión Integral de residuos sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA). La entrega de obras se hace a salvo de cualesquiera obligaciones de la empresa adjudicataria para con la obra, en particular las derivadas del periodo de garantía de las instalaciones.

Y para que así conste, se firma la presente, por las partes interesadas, en Salamanca, a 12 de mayo de 2017

EL PRESIDENTE GIRSA,

Fdo.: Francisco Javier Iglesias

EL REPRESENTANTE DE FCC S.A.

Fdo.: Javier Rivas Gavila

- Con fecha 4 de abril se recibe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca el traslado de una reclamación sobre el vertido de compost en el entorno del CTR.

Diputación de Salamanca
(GIRSA.)

CORREOS Y TELEGRAFOS
JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, OFICINA DE SALAMANCA

FACTURA por duplicado de los objetos que, para ser canjeados con carácter de CERTIFICADO, presentado hoy día 25 de Abril de 2016 en esta Administración por el CONSORCIO GIRSA DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA, con domicilio en C/ Felipe Espino nº 1 37002 Salamanca).

ASUNTO: Finalización proceso ratificación modificación Estatutos Consorcio

Nº Orden	Nº de Certificado	Destinatario	Destino		Coste (Euros)
			Localidad	Provincia	
1		M. Arbolado del Duero	Paneda de la Ribera	SALAMANCA	Cero
2		M. Centro Duero	Barrocopardo	SALAMANCA	Cero
3		M. Comarca de Ledesma	Ledesma	SALAMANCA	Cero
4		M. Comarca del Abadengo	Lemosal	SALAMANCA	Cero
5		M. Ensenadas	Vadenedas	SALAMANCA	Cero
6		M. Las Delicias	Tamames	SALAMANCA	Cero
7		M. Llanos de Robro	Llanos de Robro	SALAMANCA	Cero
8		M. Pantano de Santa Teresa	La Moya	SALAMANCA	Cero
9		M. Riba de la Peña	Montemayor del Río	SALAMANCA	Cero
10		M. Vilqueño	Ponferrada de Abajo	SALAMANCA	Cero
11		Ayuntamiento	Gujusio	SALAMANCA	Cero
12		Ayuntamiento	Santa María de Torres	SALAMANCA	Cero
13		Ayuntamiento	Canchero	SALAMANCA	Cero
14		Ayuntamiento	Los Buitos	SALAMANCA	Cero

Totales: 14 Certificados
El Funcionario:

- El 20 de abril la Consejería de Fomento y Medio Ambiente remite requerimiento al Consorcio GIRSA de una extensa ampliación de documentación en la tramitación de la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integradas denominada MS-2

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

ENTRADA
28 ABR 2017
Nº 17

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. C. DE AGRICULTURA Y G. Y C. DE FOMENTO Y M. AMBIENTE.
SALIDA Nº. 2017/450004260
18/04/2017 09:20:11

Ref.: AA-SA/011/16
M.O. Nel

Consorcio para la Gestión Integral de Residuos
Sólos de la provincia de Salamanca (GIRSA)
C/ Felipe Espino, 1
37002 Salamanca

ASUNTO: Requerimiento de documentación

Con fecha 28 de octubre de 2016 ha tenido entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca la solicitud de modificación sustancial del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello por ampliación del vertedero, instalación localizada en la localidad de Gomecello (Salamanca), titularidad del Consorcio para la Gestión Integral de los Residuos de la Provincia de Salamanca (GIRSA). Expediente AA-SA/011/16. Se informa que la duración ordinaria para la resolución de este expediente es de seis meses, según lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución podrá entenderse desestimada la solicitud.

Proyecto	Modificación sustancial por ampliación del vertedero del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello (Salamanca) MS-2
Promotor	Consorcio para la Gestión Integral de los Residuos de la Provincia de Salamanca (GIRSA)
Epígrafe Ley 16/2002, de 1 de julio	Anexo I, apartado 5.5 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de residuos inertes
Epígrafe Ley 21/2013, de 8 de diciembre de evaluación ambiental	Grupo 8 c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos inertes.
Emplazamiento	Cerro de Gomecello-Aldeanueva km 2,5

Se requiere al promotor para que aporte la siguiente documentación necesaria para tramitar la modificación sustancial solicitada:

- Documentación básica del proyecto:
 - Documentación técnica para poder determinar las medidas en condiciones de explotación distintas a las normales.
 - Medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la jerarquía de residuos.
 - Medidas para cumplir los principios del artículo 4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016 tales como: prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias sobre salud y medio ambiente, o evitar el riesgo de contaminación en el cese de la actividad.
- Datos respecto al vertedero:
 - Coordenadas geográficas del nuevo vaso de vertido
 - Cantidad total de residuos que está previsto verter
- Relativa a la protección de las aguas subterráneas
 - Se deberá incluir en el Estudio de Impacto Ambiental la justificación de los puntos de control de las aguas subterráneas a emplear en el Programa de Vigilancia Ambiental, que cumpla las exigencias establecidas en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Para ello, se establecerán de manera inequívoca la dirección y sentido de flujo de las

Rigoberto Cortezoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419000 - Fax 983 419944

- El 30 de mayo, el Consorcio remite los resultados de la **Encuesta “Estadística Estructural de Empresas” del INE**, para la que fue seleccionado en 2015.

IN Instituto Nacional de Estadística
Admisión Ciudad Ciudad
Director General de Producción Estadística

2017 (Referencia a 2016)

Asunto: Solicitud de datos
Encuesta Estadística Estructural de Empresas (EEE)

CONSORCIO PARA GESTIÓN INTEGRAL

AL: JOSÉ JAVIER MANZANO PABLOS
CA FELIPE ESPINO 1
37002 - Salamanca
Salamanca

Acceso a cumplimentación por Internet www.ine.es
EEE: NÚMERO 127164511A Contraseña: saladthyre

Datos de contacto de la Unidad de Recogida:
Teléfono: 910502868 Fax: 910360363
e-mail: INE12C@ine.es

Persona de contacto en el INE:
JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ

30 de Mayo de 2017

Sr. Director General

El Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo con el Plan Estadístico Nacional 2017-2020, va a efectuar la recogida de información de la **Estadística Estructural de Empresas (EEE)** referida a la actividad desarrollada en el año 2016, con el fin de disponer de datos estructurales ordenados y comparables entre los distintos países de la Unión Europea al realizarse de manera simultánea y con unas mismas criterios metodológicos.

Queremos recordarle la importancia de la **cumplimentación de los cuestionarios por Internet**, siendo éste un método rápido y seguro para nuestros informantes, que además permite mayores niveles de silencio y calidad en la información estadística.

Actualmente, la **cumplimentación por Internet** se realiza de forma segura a través de sistema informático RIA (integración de la Recogida de la Información y su Administración) en la página web www.ine.es siendo necesario para cada cuestionario remitir en "Nº de Orden y una Contraseña" que en este caso se indican en el encabezamiento de esta carta.

En todos los casos, el sistema RIA, además del protocolo seguro, permite la impresión del cuestionario una vez cumplimentado asignando un número de certificado único a cada cuestionario remitido que garantiza la recepción de los datos en el INE.

No obstante, si desea recibir los cuestionarios en formato pdf o papel, póngase en contacto con esta Unidad de Recogida, donde además podrá ayudar a solucionar cualquier consulta al respecto.

Si la empresa presentara alguna de las siguientes incidencias que impidan cumplir el cuestionario:

- **cerrada o sin actividad** durante todo el año 2016 (Documentación a aportar: copia de la declaración negativa del IVA o documento que acredite dicha situación.)
- **haga efectiva de actividad antes de 2016** (Documentación a aportar: Modelo 036 o documento que acredite dicha situación.)
- **fuerte, absorción o exención total** antes de 2016 (Documentación a aportar: copia de las hojas de escritura donde aparezcan los datos de las unidades implicadas, fecha de la escritura y fecha del efecto contable.)
- **venta o traspaso de la empresa** (Indique en este caso fecha de la nueva titularidad.)

Por favor nos lo indique a la mayor velocidad posible, adjuntando la documentación solicitada, en los datos de contacto antes indicados.

Le recordamos que la información que proporciona está protegida por el **Secreto Estadístico** (ley de la Función Estadística Pública de 1985, BOE de 1985, BOE del 11 de Mayo de 1980) y que la Ley 13/1996 (BOE de 31 de diciembre de 1996) promueve la colaboración estadística, considerando esta encuesta de **cumplimentación obligatoria**.

Finalmente, le informo que los resultados estadísticos de las encuestas del INE pueden ser consultados en la página web <http://www.ine.es>, concretamente en el apartado INEbase.

Dándole anticipadamente las gracias por su colaboración, le saluda atentamente.



- El 7 de junio FCC remite notificación del Acuerdo con el Departamento de Química y Textil de la USAL para el desarrollo de investigaciones sobre la aplicación de nano y micro partículas magnéticas para el tratamiento de lixiviados.

FCC

GIRSA
A/D. Javier Manzano Pablos
GERENTE DE GIRSA
C/ Felipe espino Nº1
CP 37002 SALAMANCA

ENTRADA
07 JUN 2017
Nº 24

ASUNTO: ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y FCC S.A.

D. Jorge Cecilio Rollán Segurado, en representación de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., actual concesionaria del contrato de servicio público para la Transferencia y el Tratamiento de los Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca, informa de lo siguiente:

FCC S.A. ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de Salamanca, en concreto con el Departamento de Ingeniería Química y Textil, con el objetivo del desarrollo de investigaciones sobre la "Aplicación de nano y micropartículas magnéticas para el tratamiento de efluentes y lixiviados".

En el marco de dicha investigación, la Universidad de Salamanca y FCC S.A. han firmado un convenio de cooperación educativa de prácticas académicas por el cual un alumno/a desarrollará las siguientes actividades en el laboratorio del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello:

- Aplicación de nanopartículas/micropartículas para tratamiento de lixiviados por distintos métodos.
- Ensayos de absorción de contaminantes.
- Análisis de parámetros ambientales para determinación de la evolución de absorción de contaminantes.
- Posibilidad de conjugación por reactor biológico y/o reacción de Fenton.

Reciba un cordial saludo

En Gomecello, a 06 de junio de 2017

Fdo. Jorge Cecilio Rollán Segurado



- [illegible]

[illegible]

-  **girsra**
Gestión Integrada de Residuos Sólidos
100% Reciclados. 0% Quemados. 0% Vertidos
- 
- SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE**
Príncipe de Vergara, 53-71
37003 - **SALAMANCA**
- Salamanca, 21 de julio de 2014
- Asunto:** Comunicación de actuaciones de captación de biogás en la celda 2 del depósito de rechazos del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello (Salamanca).
- Adjunto se remite documentación de las actuaciones que se están llevando a cabo en la celda 2 del vaso de rechazo del CTR de Gomecello, y que esencialmente consisten en:
- Conexión de 6 chimeneas de evacuación de gases a colector
 - Colocación de llave de paso y picaje para medición y regulación del gas
- Un saludo cordial
- El Gerente de GIRSRA
- 
Fdo.: J. Javier Manzano Pablos
-  **girsra**
Gestión Integrada de Residuos Sólidos
100% Reciclados. 0% Quemados. 0% Vertidos
- Elipse Espino, 1 - 37002 Salamanca / Tel.: 923 293 211 Fax 923 293 270

- GIRSA. MEMORIA 2017

Salamanca, 17 de agosto de 2017.
PROTECCIÓN AMBIENTAL.
14508
Jmc

girsA ENTRADA
23 AGO 2017
Núm. 33

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA.
(GIRSA)
C/ Felipe Espino, 1
37002 SALAMANCA.

ASUNTO: Queja por olores CTR Gomcello

Se ha recibido en este Servicio Territorial queja de un vecino por los malos olores procedentes del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomcello durante varios días de julio y agosto que detallo a continuación:

4 de julio: de madrugada hasta las 9h
8 de julio: a partir de las 0:00
13 de julio: a partir de las 6:30
23 de julio: de madrugada hasta las 10:30
26 de julio: de noche hasta la madrugada 23-3:00
2 de agosto: a partir de las 10 de la mañana
5 de agosto: por la noche a partir de las 22h
6 de agosto: por la noche a partir de las 21h
8 de agosto: tarde-noche a partir de las 19:15
9 de agosto: desde la madrugada hasta las 8:30

Les rogamos nos informen de posibles actividades, incidencias o problemas en el funcionamiento de las instalaciones que pudieran dar origen a esta problemática

Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente
T.A. La Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica

Fdo: *Rosa María Montón Marín*

C/ Príncipe de Vergara 53 - 28017 Salamanca - Teléfono 923 29 80 26 - Fax 923 29 80 41 - www.jcyl.es

girsA
Consejo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
A/o del Jefe de Servicio
Príncipe de Vergara, 53 71
370003 - SALAMANCA

girsA SALIDA
13 SET 2017
Núm. 261

Asunto: Queja por olores CTR Gomcello. Ref. PROTECCIÓN AMBIENTAL. 14508. Jmc

Con fecha 23 de Agosto de 2017 se recibió escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca por el que se trasladaba quejas por olores presuntamente provenientes del CTR de Gomcello durante una serie de fechas y horas relacionadas en la comunicación, y se solicitaba información al respecto de posibles incidencias y problemas en el CTR en los periodos en cuestión que pudieran dar origen a esta problemática. Recopilada la información disponible, en lo que sigue, se tratará de dar respuesta a la demanda de información del Territorial

Como cuestión previa hay que señalar que en el escrito recibido del Servicio Territorial no hay indicaciones que permitan conocer la ubicación del vecino autor de la queja. Por esta razón se dificultan las correlaciones con situaciones atmosféricas locales que podrían arrojar algo de luz a la explicación de los episodios

Hecha esta acotación, de modo genérico, se constata que:

- No se han producido incidencias en el correcto funcionamiento de la planta que pudieran producir malos olores.
- No se han realizado actividades extraordinarias o reseñables en la planta que a priori puedan haber originado malos olores en las fechas indicadas.

Dicho eso, merece la pena reseñar:

La volterreira mecánica estuvo averiada entre los días 12 de Junio y 6 de Julio. En esos periodos los vollos se hacen con el auxilio de una pala cargadora que resulta menos eficiente para el proceso. En ocasiones anteriores, la imposibilidad de vollos normales ha podido explicar la ocurrencia de episodios de malos olores circunscritos al propio momento del vollo, al movilizar materia orgánica activa madurando en condiciones alejadas de lo óptimo. Por el contrario, como resultado de la construcción y puesta en marcha de las nuevas traves de maduración y afre de compost, la maduración de la materia orgánica se realiza en condiciones mucho más favorables. Los pilas netamente más amplios involucrados ahora, y la menor altura de las pilas, contribuyen a que tanto la

Felipe Espino, 1 - 37003 Salamanca / Tel: 923 293 111 Fax 923 293 170

- El 24 de agosto se recibe escrito del Procurador del Común de Resolución acerca de queja por malos olores en el entorno del CTR del año 2016. El escrito es contestado aceptando la Resolución y con fecha 4 de diciembre, el Procurador del Común da fin al expediente.

PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

girsA ENTRADA
24 AGO 2017
Núm. 33

León, 22 de agosto de 2017

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
Sr. Presidente
C/ Felipe Espino, 1
37002 - SALAMANCA

Asunto: Moléstias causadas por los malos olores procedentes del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Gomcello

Estimado Señor:

De nuevo nos dirigimos a U.d. una vez recibido el informe solicitado en relación con el expediente que se tramita en esta Institución con el número 20154287, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como recordará, el motivo de la queja volvía a hacer alusión a los malos olores generados por las deficiencias en el tratamiento de los residuos de la provincia, y que ya fue objeto de estudio en el expediente 20132891.

Admitida la queja a trámite e iniciada la investigación oportuna sobre la cuestión planteada, nos dirigimos al Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la provincia de Salamanca (en adelante, GIRSA) y a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, solicitando los informes correspondientes a la problemática que constituye el objeto de la presente queja. Del análisis de la información facilitada por el autor de la queja y las Administraciones implicadas que obra en estas dependencias, se desprende lo siguiente:

En efecto, en el último expediente citado, esta Procuraduría formuló, con fecha 4 de diciembre de 2014, la siguiente Resolución dirigida a las Administraciones competentes:

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (GIRSA)

1. Que por parte del Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la provincia de Salamanca (GIRSA) se adopten las medidas oportunas para subsanar las deficiencias detectadas en la inspección practicada en noviembre de 2013 y describir en posteriores informes elaborados por técnicos del Laboratorio Regional de Calidad

Serna Pombal 4 / 24001 León / Tel. 987 230 085 / Fax 987 230 143 / www.procuradordelcomun.es

girsA
Consejo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca

INFORME DEL GERENTE DE GIRSA, DE ACEPTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECAIDA EN EL EXPEDIENTE 20154287, EN RELACIÓN CON QUEJA ANTE AL PROCURADOR DEL COMÚN SOBRE MOLESTIAS CAUSADAS POR LOS MALOS OLORES PROCEDENTES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE GOMCELLO

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de noviembre de 2013, se recibió en el registro del Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA) escrito de denuncia, suaver por D. José Andreu Muñoz-Orea, vecino de Aldarrubia, calle de Arriba, nº 10 en el que se exponen quejas sobre el funcionamiento del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomcello (Salamanca), en adelante CTR.

Con fecha 15 de noviembre de 2013, se recibió en el registro del Consorcio GIRSA, escrito de Queja ante el Procurador del Común, número de referencia 20132891, basado en la denuncia descrita más arriba. Tras el correspondiente procedimiento, la citada Procuraduría formuló, con fecha 4 de diciembre de 2014, Resolución dirigida a las administraciones competentes. El Consorcio GIRSA, mediante informe de 28 de enero de 2016, aceptó el contenido de la Resolución, actualizando algunos de los contenidos de los informes de la autoridad ambiental.

Con fecha 16 de febrero de 2016, se recibió en el registro del Consorcio GIRSA escrito de denuncia de D. José Andreu Muñoz-Orea y otras 172 personas donde se exponen quejas sobre la emisión de malos olores desde el CTR.

Con fecha 17 de febrero de 2016, se recibió escrito del Procurador del Común de Castilla y León acusando recibo de una Queja de D. José Andreu Muñoz-Orea y otros 172, en términos análogos a los descritos, y solicitando informe sobre los extremos relacionados a continuación: persistencia o no de los malos olores, medidas adoptadas para subsanar las deficiencias de la inspección de noviembre de 2013 o previsiones de implantación, cualquier otra cuestión que se estime de interés.

Con fecha 28 de marzo de 2016 se remitió informe comprensivo de los contenidos solicitados.

Con fecha 24 de agosto de 2017, se recibió Resolución de la Procuraduría del Común, instando la comunicación de su aceptación o no en el plazo de dos meses. La Resolución consta de cuatro ítems distintos que atienden a otros tantos requerimientos de actuación. En el caso positivo de la aceptación, se solicitaba la remisión de copia de los actos administrativos que le dieran soporte.

Felipe Espino, 1 - 37003 Salamanca / Tel: 923 293 211 Fax 923 293 270

PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

girsA ENTRADA
04 DIC 2017
Núm. 55

León, 29 de noviembre de 2017

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (GIRSA)
Sr. Presidente
C/ Felipe Espino, 1
37002 - SALAMANCA

Asunto: Moléstias causadas por los malos olores procedentes del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Gomcello

Estimado Señor:

Con esta fecha, acusamos recibo de su escrito (Reg. salida 352/25-10-17) en el que nos comunica que ha estimado oportuno aceptar la resolución relativa al expediente abierto en esta Procuraduría del Común con el número de referencia 20154287.

Confiamos en que ello redunde de cara al futuro en un mejor servicio a los ciudadanos, más allá del caso individual que era objeto de la queja.

Asimismo, para su conocimiento y a los efectos oportunos, le comunicamos que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha aceptado también nuestra Resolución en el ámbito de sus competencias.

En cualquier caso, agradecemos una vez más la colaboración prestada a esta Institución y aprovechamos la ocasión para transmitirle un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo: *Javier Armando Cordero*

Serna Pombal 4 / 24001 León / Tel. 987 230 085 / Fax 987 230 143 / www.procuradordelcomun.es

- Con fecha 2 de octubre se verifica la solicitud de renovación de la cesión de vehículos de recogida de residuos por parte del Consorcio GIRSA a la Diputación Provincial de Salamanca. Con fecha 17 de noviembre se comunica la aceptación de la prórroga.

COPIA

Salamanca, 2 de octubre de 2017

Vº Bº Diputado Provincial
Medio Ambiente y Protección Civil

Fdo.: Manuel Rubio García Núñez

El Director de G.S.U.

Fdo.: Pedro Martínez Ruiz

SOLICITUD DE SOBRE RENOVACIÓN DE CESIÓN DE VEHÍCULOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS POR PARTE DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA A LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

PD. Martínez Ruiz, director de Servicios Urbanos de la Diputación de Salamanca, en desarrollo de las funciones de Dirección y Coordinación del Departamento, manifiesta:

La Diputación de Salamanca viene colaborando con los pequeños municipios en la prestación de los servicios municipales básicos en desarrollo de funciones que le han sido encomendadas por la Ley de Bases de Régimen Local. A este respecto, la Diputación de Salamanca tiene suscritos convenios de colaboración con distintos ayuntamientos para la recogida selectiva de residuos urbanos, como son el vidrio, el papel cartón, los envases y los residuos voluminosos.

Con fecha 29 de agosto de 2014 se formalizó la cesión de uso gratuita del material que se detalla en el anexo, por parte del Consorcio para la gestión integral de residuos sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA), a favor de la Diputación Provincial de Salamanca, para destinarse a la recogida de residuos voluminosos y punto limpio móvil, en el ámbito de las competencias provinciales. La cesión venía amparada por los Decretos número 17, de 30 de julio de 2012, de la Presidencia del Consorcio y Decreto 3003/14, de 26 de agosto, de la Presidencia de la Diputación.

Los Decretos citados prevén la prórroga de la cesión previo acuerdo del órgano competente. No habiéndose modificado las condiciones que dieron lugar a la cesión y considerando todo lo anterior.

SOLICITA

Que previos los trámites oportunos se prorrogue la cesión de los camiones detallados en el anexo

Diputación de Salamanca

ENTRADA

17 NOV 2017

Nombre: GIRSA

Consejo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca

C/ San Pablo 1

37002 - SALAMANCA

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CEPTACIÓN DE PRORROGA DE CESIÓN DE VEHÍCULOS

Con fecha 6 de noviembre del corriente, mediante Decreto de Presidencia 4318/17, se ha dispuesto resolución, respecto de la PRORROGA de cesión de dos vehículos de ese Consorcio a la Diputación de Salamanca para su destino a la recogida de residuos voluminosos en la provincia de Salamanca, cuyo texto dice:

"1.- La Diputación de Salamanca viene colaborando con los pequeños municipios en la prestación de los servicios municipales básicos en desarrollo de las funciones que le han sido encomendadas por la Ley de Bases de Régimen Local. A este respecto, por la Diputación de Salamanca tiene suscritos convenios de colaboración con distintos Ayuntamientos para la recogida selectiva de residuos urbanos, como son el vidrio, el papel-cartón y los envases, residuos que actualmente se recoge a través del servicio de Integral de Limpieza y Tratamientos RESURVA, S.L. bajo contrato administrativo. Estos convenios pueden contemplar, igualmente, la recogida de residuos voluminosos, servicio que ya se ha solicitado por varios Ayuntamientos.

2.- El contrato de la recogida selectiva de residuos urbanos que se realiza por Integral de Limpieza y Tratamientos RESURVA, S.L. contempla entre sus objetos, la recogida, transporte y entrega a gestor autorizado de residuos, de residuos voluminosos de los municipios que se han adherido al convenio con Diputación para este fin.

3.- Por el Consorcio de Gestión Integral de Residuos de Salamanca se ha resuelto la PRORROGA DE LA CESIÓN GRATUITA DE USO de dos vehículos especiales para la recogida de residuos voluminosos a la Diputación de Salamanca con el fin de promover la recogida de este tipo de residuos en el ámbito provincial, según se dispone en el Decreto 4317 de 16 de octubre, respecto de los siguientes vehículos.

VEHÍCULOS CEDIDOS POR GIRSA	
Modelo:	2014 GLE
Matrícula:	PL-2444
Descripción:	Camión
Marca:	Mercedes
Modelo:	2012 GLE
Matrícula:	PL-2444
Descripción:	Camión
Marca:	Mercedes

Form. Expediente:

Se ha dispuesto, mediante Decreto de Presidencia, la cesión de uso gratuito de los vehículos de Integral de Limpieza y Tratamientos RESURVA, S.L. para la recogida de residuos voluminosos en la provincia de Salamanca, con el fin de promover la recogida de este tipo de residuos en el ámbito provincial, según se dispone en el Decreto 4317 de 16 de octubre, respecto de los siguientes vehículos.

Se ha dispuesto, mediante Decreto de Presidencia, la cesión de uso gratuito de los vehículos de Integral de Limpieza y Tratamientos RESURVA, S.L. para la recogida de residuos voluminosos en la provincia de Salamanca, con el fin de promover la recogida de este tipo de residuos en el ámbito provincial, según se dispone en el Decreto 4317 de 16 de octubre, respecto de los siguientes vehículos.

13. EL CONSORCIO GIRSA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo del año 2017 se han producido varias apariciones del Consorcio GIRSA y sus actividades en los medios de comunicación y otros soportes. A continuación se recogen de forma gráfica algunas de ellas.



Yoigo
NEGOCIOS

VOTE ESTA NOTICIA ☆☆☆☆☆

TRÁFICO

Vuelca un camión de basura en Gomecello

Afortunadamente los ocupantes no han sufrido heridas de consideración

29.11.2017 | 11:10

Un camión de la basura ha sufrido un accidente a primera hora de este miércoles, según ha podido saber LA GACETA. Al parecer, el siniestro ha ocurrido a la salida del CTR de Gomecello y a pesar de la aparatosidad del siniestro no hay que lamentar heridos de consideración. La intensa niebla en ese momento en la vía ha podido ser el motivo por el que el conductor se salió de la vía, volcando posteriormente.

Imagen del camión volcado. | LG

Compartir en Facebook | Compartir en Twitter | g+ | in

Accede a **VIVA MI PUEBLO**

TU MÓVIL SERÁ UN IMÁN PARA PLANES Y OFERTAS

Yoigo
NEGOCIOS

¡LA QUIERO! >

FIBRA 300 Mb
4 GB
+ LLAMADAS ILIMITADAS

40€/MES
CUOTA DE LÍNEA INCL. IVA NO INCL.

¡LA QUIERO! >

FIBRA 300 Mb
4 GB
+ LLAMADAS ILIMITADAS

40€/MES
CUOTA DE LÍNEA INCL. IVA NO INCL.



TE RECOMENDAMOS:

<https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?ai=AKAOjsswoUMZFBNNo2Bhd>

Un herido en el vuelco de un camión junto al CTR

Hasta el lugar se trasladaron los efectivos de emergencias para asistir al conductor

ENE | 05.06.2017 | 18:31

El conductor de un camión resultó herido en la tarde de este lunes al volcar con su vehículo en el término de Gomecello, junto al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). El 112 recibió el aviso del accidente a las 17.21 horas y hasta el lugar se trasladaron los efectivos de emergencias para asistir al conductor, que no parecía presentar lesiones de gravedad.

Imagen del camión accidentado. | EFE

Compartir en Facebook | Compartir en Twitter | g+ | in

TE RECOMENDAMOS:

Movistar
Fibra 50MB+Fijo+2 líneas móviles+TV con #0

promomovistar.es

Accede a **VIVA MI PUEBLO**

La Gaceta
01.240 Me gusta

Me gusta esta página

Se el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.

Sólo hasta el 11 de mayo
Fibra Jazztel a mitad de precio + 2 líneas de móvil para siempre

TU MÓVIL SERÁ UN IMÁN PARA PLANES Y OFERTAS

EL GIRASOL, A LA BAJA
La entrada de los productos de Ucrania hunde el mercado. Extremadura y Andalucía no cubren costes, Salamanca espera una producción 'buena' **Página 57**

INQUILINOS DE LA CATEDRAL
Los halcones 'Gargola' y 'Trueno' protegen el monumento y los entornos de las plagas de palomas y estorninos **Página 15**



Okupas entran en un edificio vacío del barrio de Los Alcaldes

Varias familias han entrado a un bloque de pisos que llevaba varios años cerrado en la calle Alcalde García Piñuela. Preocupación de los vecinos por los posibles problemas de convivencia. La promotora se reunirá con la Policía

Varias familias han entrado de manera ilegal en un bloque de pisos en la calle Alcalde García Piñuela, en el barrio de Los Alcaldes. Se trata de la ocupación de mayor envergadura en la ciudad de los últimos años. El edificio

en el que han irrumpido lleva varios años cerrado al no tener licencia de primera ocupación y ya ha provocado las quejas de los vecinos, que temen que su estancia provoque problemas de convivencia. **Páginas 2 y 3**

El desalojo judicial de una vivienda puede durar hasta un año y supone un alto coste para el propietario

Los ciudadanos deberán adaptar las antenas y sintonizar canales de nuevo en 2019

Los ciudadanos, bien a través de las comunidades de vecinos o de forma particular, deberán volver a adaptar sus antenas y sintonizar los canales de televisión en 2019. El Gobierno volverá a mover las frecuencias de la TDT para dejar espacio a la tecnología 5G para los móviles. El coste por la mano de obra asciende a unos 100 euros aunque se prevé que el Estado de ayude. **Pág. 7**

PROVINCIA Páginas 22-34

Los pueblos se llenan al reclamo de las fiestas

Los pueblos de la provincia viven su momento álgido de año, con multitud de celebraciones. En Salamanca, las fiestas son recordadas por el desfile de carrozas en Villamayor de los Aires o Santeramo de Tormes, se unieron a las clásicas calderetas o padladas en Castañón de Torres. San Martín del Castañar, Rollán o Aldeacerrada entre otros. Además, los quintos de Serbalba o la tradicional marcha por la Honra o el caserío de Gualba. (Imágenes de prensa a pie de página)



El CTR de Gomecello renueva sus instalaciones



Trata 130.000 toneladas de basura al año y proyectan alargar su vida útil hasta 2029 **Páginas 8 y 9**

Una pareja acaba en comisaría tras una pelea en un piso del Rollo

Página 77

Neurton
La par en una cadena

8 LOCAL

DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 2017 LA GACETA

LA GACETA DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 2017

LOCAL 9



El vertedero ubicado en el CTR de Gomecello necesita una ampliación.



Los materiales voluminosos que se desechan también van a parar a las instalaciones de Gomecello.

El vaso del vertedero aún debe ser ampliado para alargar la vida del CTR hasta 2029

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta debe autorizar la obra y el Consorcio Girsra realiza los trámites

R.P.A. | SALAMANCA

El vertedero de Gomecello ubicado en el Centro de Tratamiento de Residuos se encuentra. Para ampliar su vida útil, el Consorcio Girsra, que gestiona el servicio a toda la provincia de Salamanca desde el año 2005, se está preparando para ampliarlo. Una obra de 10 millones de euros, según el presupuesto, que se ejecutará en 2017 y 2018. El vertedero tiene una capacidad de 10 millones de toneladas, pero se prevé que en 2029 se agote. Por eso, se está preparando para ampliarlo. La obra consistirá en ampliar el vaso del vertedero, que es el lugar donde se deposita la basura. La ampliación tendrá una longitud de 100 metros y una anchura de 10 metros. La obra se ejecutará en 2017 y 2018. El vertedero tiene una capacidad de 10 millones de toneladas, pero se prevé que en 2029 se agote. Por eso, se está preparando para ampliarlo. La obra consistirá en ampliar el vaso del vertedero, que es el lugar donde se deposita la basura. La ampliación tendrá una longitud de 100 metros y una anchura de 10 metros. La obra se ejecutará en 2017 y 2018.



Un centenar de empleados, el tratamiento de la basura de empleo en Salamanca a un centenar de personas y se suman quienes trabajan en Gomecello y en las plantas de transferencia. En verano aumenta la plantilla, al realizar trabajos de limpieza para cubrir los periodos de vacaciones de los trabajadores. En invierno la época en la que se reciben más residuos, al salir la población de la provincia con los vacaciones, se baja.

Falta conciencia de reciclaje

Manuel Rufino, diputado provincial de Medio Ambiente, se muestra convencido de que los salmantinos reciclan mejor que el resto de la provincia. Desde la materia orgánica, hasta los residuos voluminosos, que se depositan en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.



Los camiones que llevan la basura desde Gomecello.



Las instalaciones del centro de tratamiento, donde también se produce biogás.



Javier Martínez, gerente del Consorcio Girsra; Manuel Rufino, diputado de Medio Ambiente; y Jorge Rollán, jefe de planta de FCC, en la nave de pretratamiento del CTR. (FOTOGRAFÍA: JAVIER MARTÍNEZ)

Tratar 130.000 toneladas de basura al año

En el CTR de Gomecello se aprecia que el reciclaje sigue siendo una asignatura pendiente. Desde marzo funcionan dos nuevas naves para obtener mejor abono

R.P.A. | SALAMANCA

El Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) ubicado en Gomecello ha cumplido en 2017 una década de vida útil. A estas instalaciones llegan al año casi 130.000 toneladas de basura desde toda la provincia de Salamanca. Parte de esta basura se convierte en abono (compost) y energía (electricidad). Otra parte, que es la materia orgánica, se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

Los camiones con la basura

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

y clasificación. Allí, una grúa

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.

que se deposita en el vertedero para obtener compost y energía. El vidrio, por ejemplo, es muy abundante y se recicla. La madera, que se utiliza. Y el plástico, que se recicla. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura. La conciencia de reciclaje es una de las claves para mejorar el tratamiento de la basura.



La nueva nave para mejorar el compost, ahora, tiene el suelo impermeabilizado y condiciones para biogás.

LA GACETA

VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2010

16.000 PÁGINAS

PRECIO 1,40 €

Premio Reina Sofía a los 93 años
 PÁGINA 18 y 17



LA PLACA DE FRANCO
 Aguarda su muerte a retirar el distintivo en recuerdo del dictador mientras nadie se lo pide
 PÁGINA 27



Hallazgo del CIC para poder tratar el cáncer infantil más habitual de España
 PÁGINA 9

Arrecian las quejas por los olores que llegan del CTR de Gomecello

Vecinos de Aldealegría, Aldearrubia, San Morales, Huerta y Cabrerizos los sufren a menudo. El lunes por la tarde un fuerte hedor llegó a la capital salmantina y muchos ciudadanos lo achacan también al vertedero

España se relaja y acaba empatando ante Rusia (3-3)
 PÁGINA 48



'Más que fútbol', nuevo suplemento
 La GACETA lanza hoy el primer número de un nuevo suplemento deportivo. 'Más que fútbol' donde se analizan los partidos de la Liga de Fútbol Profesional y los deportes olímpicos.
 PÁGINAS 49-54



Ladrones de Luna frente al maltrato
 Con los ojos bien abiertos, los vecinos de Luna se enfrentan a los malos tratos de los vecinos de Luna. Los ladrones de Luna se enfrentan a los malos tratos de los vecinos de Luna.
 PÁGINA 30

Rajoy: "Es absurdo que una persona que esté en prisión sea consejero tras el 21-D"
 PÁGINA 41

"La cocina de Salamanca me hace tocar el cielo"
 El cocinero Martín Berasategui afirma que el sentido de la vida es "el amor y el trabajo".
 PÁGINA 10

"Manolo el pastor" declara una vez más por robar ganado
 PÁGINA 55

El médico suspendido por acoso, el que menos cartillas tenía
 PÁGINA 26

TEMA DEL DÍA

Arrecian las quejas vecinales por los malos olores del CTR de Gomecello

Aldealegría, Aldearrubia, Cabrerizos, San Morales o Huerta los sufren a diario. Un fuerte hedor llegó a la capital el lunes por la tarde y los ciudadanos también lo achacan al vertedero



El consorcio encargado del CTR encarga en 2014 una planta de maduración para acallar con los olores

El Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca (CTR), que se creó en 1997, se encarga de la gestión de los residuos sólidos de la provincia. En 2014, el consorcio encargará una planta de maduración para acallar con los olores.

No termina de carburar
 El CTR no termina de carburar. El Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca (CTR) no termina de carburar.

LA GACETA SALAMANTINA VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2010

TEMA DEL DÍA

Girsa reconoce olores 'puntuales' en Aldealegría procedentes de basura

El consorcio que se encarga de la gestión del centro de Gomecello, a través de su estudio olfatómico, considera que el hedor procede en muchas ocasiones de los cultivos

El estudio olfatómico
 El estudio olfatómico realizado en julio del año pasado por el consorcio Girsa, que se encarga de gestionar el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos de Gomecello, reconoce que "de manera puntual, se han detectado algunos procedimientos de malos olores que se han producido en la zona de Aldealegría, cuando la incidencia de los residuos de diversa naturaleza es mayor".



Se están desgranando residuos en el vertedero. [AJO]

Actualmente no existe en la legislación española una regulación específica en el tema de olores

de residuos sólidos. En primer lugar, es el hecho de que la legislación española no tiene una regulación específica en el tema de olores.

En segundo lugar, es el hecho de que la legislación española no tiene una regulación específica en el tema de olores.

LOS DATOS
 150.000 toneladas cada año
 El Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos de Gomecello (CTR) encarga en 2014 una planta de maduración para acallar con los olores.

2010, el año de mayor actividad
 2010 fue el año de mayor actividad del CTR. El Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca (CTR) fue el año de mayor actividad.

Camiones que llegan las 24 horas del día
 Los camiones que llegan las 24 horas del día al CTR. El Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca (CTR) recibe camiones las 24 horas del día.

El vaso del vertedero debe ser ampliado ya a pesar de que la vida útil prevista era de 20 años

El estudio olfatómico
 El estudio olfatómico realizado en julio del año pasado por el consorcio Girsa, que se encarga de gestionar el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos de Gomecello, reconoce que "de manera puntual, se han detectado algunos procedimientos de malos olores que se han producido en la zona de Aldealegría, cuando la incidencia de los residuos de diversa naturaleza es mayor".

Girsa está redactando los planes para sacar de nuevo a concurso la explotación de las instalaciones de Gomecello

El Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca (CTR) está redactando los planes para sacar de nuevo a concurso la explotación de las instalaciones de Gomecello.

El Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca (CTR) está redactando los planes para sacar de nuevo a concurso la explotación de las instalaciones de Gomecello.

Especial Residuos



Jenifer Daniel García, en su puesto de trabajo; arriba, la planta del Centro de Tratamiento de Residuos Gomecello. © C.T.R. Gomecello

JENIFER DANIEL GARCÍA Jefa de línea de triaje secundario del C. T. R. Gomecello (Salamanca)

«Reciclar es fácil y el beneficio redunda en el medio ambiente»

SALAMANCA

Es María. Aunque la concienciación de los ciudadanos en materia de reciclaje va en aumento, todavía queda mucho por hacer. Por ello, donde Centros de Tratamiento de Residuos como el de Gomecello (Salamanca) realizan talleres, reparten material didáctico y reciben visitas de personas interesadas en conocer todo el proceso y en adelantarse en el mundo del reciclado. Jenifer Daniel García, trabajadora de este C. T. R., tiene claro el mensaje que debe trasladarse a la población: reciclar es fácil, el beneficio es mayor. Para conseguir una atmósfera saludable, nosotros, los ciudadanos, debemos mejorar en las recuperaciones de los residuos y así evitaremos empeorar el medio ambiente.

—¿De qué se encarga el C. T. R. Gomecello?

—De la clasificación y recogida de los residuos domésticos de toda la provincia de Salamanca, es decir, la basura de los contenedores pri-

Datos

Residuos tratados en 2016:

En el C. T. R. Gomecello trataron 131.000 toneladas, aproximadamente 300 kg/habitante/año.

Residuos recuperados:

Recuperaron 6,7 millones de kilos de subproductos valiosos. Separaron y trataron casi 53 millones de kilos de materia orgánica, y de ahí obtuvieron 13.000 toneladas de compost y 2 millones de kw de energía.

Explota patrocinado por:



**Junta de
Castilla y León**

—la que viene mezclada—. Para ello contamos con los camiones de las estaciones de Transferencias que compactan la basura de los pueblos más alejados, situados en Uruquijo, Virgüelles, Ciudad Rodrigo, Tordesillas, Béjar y Peñafiel, además de los camiones de recogida urbana en los ayuntamientos y mancomunidades cercanas a nuestras instalaciones. Hacemos para obtener la mayor cantidad de material recuperable y la generación de energía eléctrica con la planta de biomatización—la planta se autoabastece casi en su totalidad de la energía eléctrica producida en el centro—. Además, producimos compost, comercializado a los agricultores de la zona. El centro dispone también de un vaso de rechazo, donde se almacena la parte no aprovechable de los residuos, con garantía de seguridad y ausencia de contaminación.

—¿Cuál es la cantidad de residuos tratados en este C. T. R. en 2016?

—Fue de 131.000 toneladas. Si to-

ramos en cuenta el número de habitantes de la provincia de Salamanca (356.000), estaríamos hablando de una generación de residuos de 300 kg/habitante/año, muy cerca del kilogramo diario de basura que suele asociarse a la producción ciudadana. Lo único que, en este caso, entrarían todos los ciudadanos, lo que mataría un tanto los datos.

—¿Y cuántos kilos fueron capaces de recuperar?

—Después de tratar los residuos, recuperamos 6,7 millones de kilos de subproductos valiosos: metales, brida, papel y cartón, polietileno, PET..., que vuelven a los circuitos productivos. Todo de la basura mezclada, que es lo que se trata en la planta y que da bastantes más problemas de separación que los residuos segregados en contenedores de selectos. También hemos separado y tratado casi 53 millones de kilos de materia orgánica presente en la basura. De ahí se obtuvieron 13.000 toneladas de compost (abono orgánico) y un total de 2 millones de Kw de energía.

—¿Cree que los C. T. R. son piezas clave en la mejora de la calidad de vida?

—Sí, no todos somos conscientes de la basura que generamos al día hasta que visitamos un centro de tratamiento de residuos como este. Además de obtener el mayor rendimiento posible con el material que trabajamos, se previenen enfermedades, intoxicaciones, plagas... A su vez, en esta planta trabajamos más de 100 personas.

«En casa hay que separar orgánico, metales, envases, papel cartón y vidrio»

—¿Existe concienciación en materia de reciclaje?

—La gente se está concienciando para reciclar más y mejor. Esto contribuye a mejorar el medio ambiente, y para ello hay que empezar con pequeños gestos.

—¿Qué deben hacer las personas para que el reciclaje sea efectivo?

—En casa hay que separar la basura en: Metales, envases, papel cartón y vidrio. También se debería separar la materia orgánica, pero en Salamanca no está implantada la recogida de dichos residuos. Los objetos debemos repararlos, recuperarlos y reutilizarlos. Descharlos debe ser siempre la última opción. Además, comprar y vender productos de segunda mano es muy acorde y económico.

—Realizan actividades didácticas y campañas de concienciación, ¿en qué consisten?

—Recorremos visitas de centros escolares, universidades, módulos... Además, podemos recibir visitas de la gente—con cita previa a través de www.ctrasalamanca.es—. Hay material didáctico, se realizan talleres de concienciación, actividades al aire libre...

PUEBLOS SIN COMERCIO
La Junta estima que en Salamanca hay 230 núcleos rurales en esta situación y busca soluciones
Página 26

NAVIDAD SIN NECESIDAD
El Banco de Alimentos distribuirá 850 cestas navideñas para las familias sin recursos con hijos
Página 16



La ola de bronquiolitis se anticipa y llena la Pediatría del Hospital

Urgencias atendió este fin de semana a más de 150 niños, y el número de ingresos supera el 90% de la capacidad del área. El Complejo ha abierto 12 camas en otra planta y ha realizado 12 contrataciones de refuerzo

Página 2 y 3

El 'blindaje' del casco histórico por la Nochevieja Universitaria se amplía a Garrido

La Plaza Mayor y su entorno volverán a blindarse este jueves con motivo de la Nochevieja Universitaria, a la que se espera acudan miles de jóvenes. Pero en esta ocasión los estratos registrados y los cruces de tráfico se anticiparán hasta Garrido, ya que el Matías Sánchez Pardo albergará una fiesta paralela a la que acompaña el fin de semana.

Página 7

Los municipios deben un millón por la gestión de las basuras

Los municipios de la provincia adeudan un millón de euros al consorcio que gestiona las basuras, aunque algunos cobran a los ciudadanos la tasa correspondiente. La asamblea de asociados reunida ayer acordó que se ha producido un 'efecto contagio' en los últimos meses y cada vez son más los ayuntamientos en cumplimiento.

Página 24



Los efectos de la borrasca 'Ana'
La intensa pero rápida borrasca 'Ana' dejó a su paso por la provincia salmantina durante la noche del domingo y madrugada del lunes numerosos desperdicios y árboles arrojados. En la imagen, el árbol de Navidad de La Catedral en dejar de derribado por el fuerte viento. En Pedregosa de las Alcas y Villarino, las rachas de viento superaron los 100 km/hora y en la capital se recogieron 11,6 litros de agua, una cuarta parte de lo que llueve en diciembre.

Página 8

Los turistas de Andalucía ganaron terreno a los de Madrid en el puente

Página 12

Las lluvias permiten retomar las siembras
Con el 90% del cereal sembrado, los agricultores levantarán colza que no nació y rastrojos

Página 38

En estudio otra nave para el mercado

Página 33

Duros octavos de Champions para Real Madrid, Barcelona y Sevilla

El conjunto de Zidane se enfrentará al PSG de Neymar y Messi; el Barcelona se volverá a ver las caras, en un duelo ya clásico, con el Chelsea; y Mourinho regresará a España al frente del Manchester United.

Página 50

Los municipios adeudan un millón por la gestión de basuras que sí cobran a los vecinos

Malestar entre los alcaldes cumplidores por los impagos de muchos ayuntamientos al consorcio Girsra. El presidente, Javier Iglesias, alerta del 'efecto contagio' de los últimos meses

EL EFECTO CONTAGIO
La asamblea del consorcio Girsra celebrada ayer resultó decisiva, y se que en ella se acordó que los municipios adeudan un millón de euros por impagos en la gestión y tratamiento de las basuras, una deuda que se va acumulando a lo largo de los meses.

Según las cifras recogidas en la asamblea, algunos ayuntamientos adeudan hasta el importe de 2017, siendo el consorcio que agrupa a los municipios de Alba de Tormes y Terradillos, que adeudan 144.000 del presente año.

Los otros dos grandes ayuntamientos adeudados son los de Alba de Tormes y Terradillos, que adeudan 144.000 del presente año.

Las mancomunidades de Alba de Tormes y Terradillos son quienes más dinero adeudan

pasado llegó a estar tanto de manera individual como a través de la agrupación de Alba de Tormes y Terradillos, que adeudan 144.000 euros.



Trabajo en el Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello. (J. J. J.)

LOS DETALLES
5,4 millones de presupuesto
El consorcio Girsra celebró ayer por primera vez una asamblea con el primer ejercicio para el primer trimestre de 2018, con el fin de controlar el cumplimiento de los servicios y la gestión de las basuras.

Mantenimiento del CTR de Gomecello
El Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello, CTR, que se encuentra en Gomecello, es la planta de tratamiento de residuos de la zona de Alba de Tormes y Terradillos.

El primer edil de Los Santos, Juan Morato, señaló ayer a modo de introducción que la deuda por gestión de las basuras es una deuda que se va acumulando a lo largo de los meses.

El primer edil de Los Santos, Juan Morato, señaló ayer a modo de introducción que la deuda por gestión de las basuras es una deuda que se va acumulando a lo largo de los meses.

HABLAN LOS ALCALDES Y PRESIDENTES DE MANCOMUNIDADES
Jesús Blázquez, alcalde de Alba de Tormes, señaló que la deuda por gestión de las basuras es una deuda que se va acumulando a lo largo de los meses.

La situación ha generado gran malestar entre los alcaldes y presidentes de mancomunidades, que se enfrentan a una situación de impago de los servicios de gestión de las basuras.

La Fortaleza reforzará las medidas de seguridad para los visitantes

Las últimas intervenciones en el monumento, que es Bien de Interés Cultural desde 1949, se realizaron en los años 80 y 90 del pasado siglo. La inversión será de 60.000 euros

UN LEONÉS
El Consistorio de Leonesa reforzará con el nuevo año la primera fase de las obras que se han iniciado para mejorar la seguridad de los visitantes.

Concretamente las intervenciones que se van a llevar a cabo consistirán en la mejora del acceso al monumento, la mejora de la seguridad de los visitantes y la mejora de la seguridad de los visitantes.



Escultura y rampa de acceso a la Fortaleza de Leonesa. (L. J.)

del recinto con un ambulatorio para los visitantes, que se va a mejorar con el nuevo año. La inversión será de 60.000 euros.

El Consistorio de Leonesa reforzará con el nuevo año la primera fase de las obras que se han iniciado para mejorar la seguridad de los visitantes.

El Consistorio de Leonesa reforzará con el nuevo año la primera fase de las obras que se han iniciado para mejorar la seguridad de los visitantes.

LOS DATOS
Rehabilitación
Las obras de rehabilitación del Pazo de Armas de la Fortaleza se iniciaron a principios de este año y se van a completar a lo largo de este año.

Cambios
Los trabajos realizados a finales del pasado año permitieron mejorar el acceso al monumento, lo que se va a mejorar con el nuevo año.

La puerta Norte
El recinto cuenta con dos entradas habilitadas para los visitantes, la Puerta Norte y la Puerta Sur.

El Consistorio de Leonesa reforzará con el nuevo año la primera fase de las obras que se han iniciado para mejorar la seguridad de los visitantes.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.

La inversión será de 60.000 euros.



Salamanca, 21 de junio de 2018

Día Internacional del Sol (para algunas organizaciones ecologistas)

El gerente de GIRSA,



Fdo.: J. Javier Manzano Pablos

